

مرجع تخصصی مهندسی عمران

www.Mcivil.ir

دانلود انواع پروژه های دانشجویی مهندسی عمران

فیلم های آموزشی نرم افزار

آگهی های استخدامی عمران به صورت روزانه



فولاد 1

استاد ارجمند جناب آقای دکتر متین پور

تذکره: این جزوه توسط یکی از دانشجویان ترم های قبلی نگاشته شده و فقط توسط بنده بارگزاری شده است و بنده هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوی جزوه ندارم



۱- مقدمه آشنایی با فولاد و خواص آن، انواع فولادهای ساختمانی، انواع سازه‌های فولادی، آشنایی با نام‌های طراحی و روش‌های طراحی

۲- اعضاء کششی

۳- طراحی اعضاء فشاری (ستونها) تنوری، بمانس - مفهومی، فیبر - لانه‌ای - طرح ستونهای مرکب

۴- طراحی اعضاء خمشی (تیرها) - (اس جانی، سوس تیرها - طرح تیرهای با تیرهای مختلف خمشی و محدود)

۵

۲- طراحی صفحات پای ستون

1. steel structures. by: salmon 2010 ^{مراجع}

2. steel structures. by: smuth

طراحی سازه‌های فولادی به روش و مقاومت (دی)

ترجمه: فرزاد ایرانی
ترجمه: شایسته طاقی
ترجمه: مجتبی ازهری

آشنایی با نام

A.I.S.C - LRFD

* همایش دوم - مقررات ملی ساختمان ایرانی آشنایی با نام - طرح و اجرا سازه‌های فولادی (جدید)

فصل اول

ساختارهای فولادی، ساختمان‌هایی هستند که ساختار اصلی آنها (افزای سازهای آنها) از فولاد تشکیل شده است.

دلیل اینکه فولاد دارای خواص و ویژگی‌های متعددی است نسبت به سایر مواد، باعث شده که بتوان جایگزین دیگری برای آن پیدا کنند.

مزیت‌های فولاد زیاد است؛ مقاومت، سختی، شکل پذیری و ...

فولاد سه عیب مشخص دارد: ۱- کاهش مقاومت در برابر حرارت (قابل رطوبت-ران یا عایق‌کاری)


۲- خوردگی فولاد با مقاومت در برابر خوردگی (عدم مقاومت در برابر عوامل جوی) - در مقابل دما و رطوبت

عوامل آلوده محیط سریع پوسیده می‌شود. (با پوشش‌های مقاوم می‌توان این عیب را برطرف کرد)

۳- مقاومت کم نسبی: چون افزای فولاد ضعیف هستند نسبت به بتن.

فولاد ماده‌ای است که تنهایی در طبیعت وجود ندارد بلکه از آهن تهیه می‌شود. (Fe)

آهن نیز از سنگ آهن تهیه می‌گردد.





فولاد ماره ای است که با انجام دادن دو عملیات روی سنگ آهن از بدست می آید.

فولاد یک ماره سفید و واحدی نیست، چون با هر در صدی تولید می شود. نوع فولاد متفاوت خواهد بود به علت آلیاژهای مختلف آن. با این روش ذکر شده می توان بی نهایت نوع فولاد تهیه کرد، چون در آلیاژ ماره منیزیم یک خاصیت به فولاد می دهد.

طبقه بندی فولادها در کارها ساختاری سه دسته است.

دسته اول: فولادهای کربنی **CS**، دسته دوم: فولادهای آلیاژی **AS**، دسته سوم: فولادهای حرارتی **TS**

فولادهای کربنی

این دسته از فولادهای هستند که در کربن این نسبت به آلیاژها دیگر کمتر است. از این فولادها آلیاژهای آهنی در فولاد های آهنی آلیاژی دیگری وجود ندارد یا اگر وجود دارد، نقش اساسی در فولاد ندارد.

به دلیل اینکه تولید آن ساده است، جزء فولادهای بسیار قدیمی است. به دلیل تولید ساده و ارزان قیمت بودن آن در اکثر سازه ها از فولاد کربنی استفاده می کنند.

فولادهای آلیاژی

در فولادهای آلیاژی کربن نقش اساسی ندارد برعکس آلیاژهای دیگر مانند کروم، منگنز و آلومینیوم و... نقش اساسی دارد. عامل تعیین کننده رفتار و خواص فیزیکی فولاد کربنی نیست بلکه آلیاژهای دیگر است.

فولادهای حرارتی فولادهایی هستند که در آنها کربن و آلیاژهای مختلف نقش اساسی دارند بلکه یک سری عملیات حرارتی

بر رفتار فولادها مستقیم می کنند. عملیات حرارتی یعنی گرم و سرد کردن. عملیات حرارتی می تواند رفتار فولادها کاملاً تغییر دهد. رفتار این نوع فولادها تابع عملیات و ابعاد است.



نفس کرن در فولاد: - افزایش در حد کرن در فولاد، در جاری شدن، مقاومت نهایی و تسلندگی فولاد را افزایش می دهد.


- با افزایش در حد کرن در فولاد، شکل پذیری فولاد کاهش می یابد.

- با افزایش در حد کرن در فولاد، خاصیت چسندگی و جوش پذیری فولاد کاهش می یابد.

- با افزایش در حد کرن در فولاد، مدول الاستیسیته فولاد به مقدار بسیار جزئی افزایش می یابد.
(نسبتی فولاد)

- با افزایش در حد کرن در فولاد، مقاومت فولاد در برابر خوردگی به مقدار بسیار جزئی افزایش می یابد.

برای مشخص کردن حد جاری شدن، مقاومت نهایی و تسلندگی فولاد، آزمایش ساده کشش را انجام می دهیم.



در نقطه E تنش و کرن مساوی صفر است.

- نقطه A رفتار فولاد بر حسب تنش و کرنش کاملاً خطی است.

با علامت من نیند و جایجایی خطی است. (قانون هوک برقرار است)
خاصیت فنری یا ارتجاعی دارد.

$$\sigma = \tan \alpha \cdot \epsilon$$



$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

ضریب زلزله قطار است 10A = مدول الاستیسیته



اگر $E = 1$ باشد، یعنی $\frac{L}{L_0} = 1$ (تغییر طول با طول اولیه یکی باشد) $\sigma = E$

اولاً مدول الاستیسیته جنس آهن از جنس تنگستن است.
ثانیاً مقدار تنش آستانه در آهن بیشتر است.

مدول الاستیسیته نشان دهنده مقدار تنش است که اگر با آن تنش را وارد کنیم، باعث می شود به تغییر طول نسبت به طول اولیه یکی باشد.

ماده ای که مدول الاستیسیته بیشتری دارد به علت اینکه تغییر شکل کمتری دارد بنابراین مقاومت آن بیشتر است.
مدول الاستیسیته همان سختی ماده در آزمایس کشش است.
زاویه α در فولاد نزدیک به 90° است.

فولاد سختی بسیار زیادی دارد. (همان مدول الاستیسیته بالا)
 $\sigma = \tan \alpha \cdot E$
 $\sigma = E \cdot \epsilon$ قانون هوک

$E_s = (2.1 \times 10^6) \text{ kg/cm}^2$

در هر یک خط OA، نیرو حذف شود فولاد دقیقاً در همان نقطه تغییر شکل خود را از دست داده و قطعه به شکل اول خود برمی گردد. میل خاصیت فنر.

نقطه A: آخرین نقطه ای است که شکل خطی با داریم.

تنش A را با σ_A نشان می دهند و آنرا ضریب σ_A نامند. بعد از آن خاصیت صری برقرار نیست.

نقطه B: در فاصله AB، رابطه خطی برقرار نیست ولی خاصیت ارتجاعی برقرار است، آخرین نقطه ای است که خاصیت ارتجاعی در آن برقرار است.

AB - قانون هوک برقرار نیست.
- خاصیت ارتجاعی برقرار است.



Subject: _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____

بعد از نقطه B در جانشین و اخذ کنیم، فولاد به شکل کول خود برنجی گردد.

تندیس نقطه B را با علامت نشان می دهند و مدار تجاری می نامند.

نقطه C: فولاد به طور کامل سطح خود را از دست می دهد. $E=0$ (مدول الاستیسیته) تغییر شکل زیاد.

تندیس نقطه C را با علامت نشان می دهند و تسلیم می نامند. فولاد در برابر نیرو تسلیم شده مقاومت

نمی کند، یعنی جاری در آن می شود پس در روانی و جاری شدن گویند.


بعد از نقطه C رفتار فولاد باید ضعیف تر از آن باشد پس به آن حد ضعیفی هم می گویند.

نقطه E فولاد لاستیک می شود. تندیس نقطه E را با علامت نشان می دهیم و حد نهایی یا مقاومت نهایی

یا مقاومت لاستیکی دارد. از نقطه C تا آخر فولاد تبدیل شده است به یک فنر.

در فولادهای پر کربن زیادتری دارند، مقاومت نهایی بالاتر است.

در فولادهای کم کربن کمتری دارند، مقاومت نهایی پایین تر است.



نقاط F_u و F_y مشخصه های مکانیکی فولاد است.

مورد به سه ناحیه تقسیم می شود: ناحیه 1 و 2 و 3
 ناحیه 1: ناحیه خطی، ارتجاعی و بال الاستیک گویند.

ناحیه 2: به الاستیک، پلاستیکی

ناحیه 3: ناحیه سخت شدن مجدد

ناحیه 2 و 3: ناحیه خیزی

چون نقاط A و B هم نزدیک هستند، آنها را در یک نقطه رسم می کنیم.

مکانیزم کرنش در ناحیه 1، کرنش نقطه C است و آنرا با ϵ_e نشان می دهند و کرنش الاستیک گویند.

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$$F_y = E \cdot \epsilon_e \Rightarrow \epsilon_e = \frac{F_y}{E} = \frac{2400}{2 \times 10^6} = 0.0012$$

مکانیزم کرنش در ناحیه 2، کرنش نقطه D است و آنرا با ϵ_p نشان می دهند و کرنش پلاستیک گویند.


$$\epsilon_p = (15-20)\epsilon_e$$

حدوداً 15 الی 20 برابر کرنش الاستیک است.

$$\epsilon_p = \epsilon_p$$

در طراحی بیشتر از ناحیه یک استفاده می کنند.

در ناحیه C تا D فولاد از پلاستیکی را فریب می کند و فقط کرنش از خود نشان می دهد. هیچ ماده ای به شکل فولاد نمی تواند پلاستیکی داشته باشد.



تقسیم بندی فولادها بر مبنی:

- ۱- فولاد با کربن کم: درصد کربن بین (0.15٪ < C < 0.25٪) شلندگی آن خیلی زیاد است، مقاومت خیلی کم است. در سازه ها از این نوع فولاد استفاده نمی کنند، اثر آن برای ساختن بوجه اتومبیل ها استفاده می شود.
- ۲- فولاد با کربن متوسط: 0.29٪ < C < 0.6٪ مقاومت نسبتاً زیاد و شلندگی نسبتاً خوبی دارد بهترین فولاد برای سازه ها است. فولاد ساختمان، فولاد معمولی، فولاد نرجه هم گویند.
- ۳- فولاد با کربن متوسط: 0.59٪ < C < 0.80٪ مقاومت بالا تری در عوض شلندگی کمتری در ساختمان ها استفاده نمی شود، چون شلندگی کم است. برای تولید بیج و مهره ها استفاده می شود.
- ۴- فولاد با کربن زیاد: 1.7٪ < C < 0.6٪ مقاومت خیلی بالا و شلندگی خیلی پایین است. حتی در تولید بیج و مهره و ساختارها استفاده نمی شود. فقط در بعضی قطعات اتومبیل استفاده می شود. قطعاتی که نیاز به مقاومت زیاد دارند.



در آشنی نامه ASTM آمریکا فولاد کربن نرمه با نام A 36 می شناسند در آشنی نامه اروپایی IS.0 6 یا

ST-37 می شناسند.

در کتابخانه اروپایی عدد 36 یعنی ندارد ولی در آشنی نامه اروپایی عدد 37 یعنی دارد، یعنی حدیهای

این فولاد $F_u = 3700 \text{ kg/cm}^2$ است

همه فولادهای به بنا فولاد کربن تهیه می شوند و در بین محدوده ② یعنی $0.29\% < C < 0.15\%$

مستند grade 36 دارند.

فروغ از فولاد grade 36 استفاده کردم باید از مقررات ملی (مبحث 10) تبعیت کنیم

$$\left. \begin{array}{l} F_y = 2400 \text{ kg/cm}^2 \text{ یعنی} \\ F_u = 3600 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right\} \text{ (مقررات ملی)}$$

فولاد آلیاژی A.5

تقسیم بندی آلیاژها: آلیاژهای مفیده: Cu, Cr, Mn, Si, Al, Ni, Mo, ...

آلیاژهای مفید: P و S؛ باکسیت سنگین فولاد می شود و باعث از بین رفتن خواص فیزیکی فولاد می شود.

فولادهای آلیاژی که با دوز اندک تقسیم می شوند:

۱- کم آلیاژ: مجموع (محدود) آلیاژها از وزن کل آلیاژ از 1.5% کمتر باشد. $\sum \%A < 1.5$

۲- پر آلیاژ: مجموع (محدود) آلیاژها از وزن کل آلیاژ از 1.5% بیشتر باشد. $\sum \%A > 1.5$



Subject:

Year:

Month:

Date:

از فولادهای پرآلیاژ در ساختمان استفاده نمی‌شود، چون تهیه‌ی آن‌ها خیلی مشکل است و قیمت فولاد هم آنقدر
بالا است.

انواع فولاد کم آلیاژ:

در طبقه بندی ASTM فولاد کم آلیاژ در

A 440

A 570

⋮

طبقه بندی اروپایی I.S.O با نام ST-52 نشان می‌دهند یعنی حد پستی $F_u = 5200 \text{ kg/cm}^2$

حد پستی آن‌ها را با grade 50 می‌شناسند. در موقع از grade 50 استفاده کردیم باید از مقررات ملی تبعیت کنیم

$$\left. \begin{array}{l} f_y = 3500 \text{ kg/cm}^2 \\ F_u = 5000 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right\} \text{مقررات ملی}$$

از نوع فولاد کم آلیاژ خیلی استفاده می‌شود: W.ST (weather steel) یعنی فولادی

که در برابر هوا زنگ نمی‌زند. سه عنصر اصلی آن Cr، Cu و Ni است.


۲. Stainless ST: فولاد ضد زنگ است یعنی نه در هوا و نه در آب و ... زنگ نمی‌زند. عناصر آن

Cr، Ni، Mo، در برابر دما هم مقاومت آن خیلی بالا رفته است. رسانندگی در برابر دما خیلی زیاد است.



نوع دیگر فولاد آلیاژی با فولاد کربنی
نسبت پذیری کمتر است نسبت به فولاد کربنی در عوض
مقاومت آنها بالاتر است.

برای مشخص کردن σ_e از نقطه $\epsilon_e = 0.002$ ، معادلی فعال داریم ، ضعیف
 F_y رسم می کنیم ، نقطه برخورد F_y است .




انواع سازه های فولادی:

- ۱- سازه های قاب بندی شده .
- ۲- سازه های پوسته ای .
- ۳- سازه های معلّق .


سازه های قاب بندی شده : آن دسته سازه ها هستند که در آنها المان ها از المان های مسودگی تشکیل شده است

المان مسودگی : المانی است که یک بعد آن نسبت به بعد های دیگر آن خیلی کمتر باشد .




نوع المان مسودگی شکل مهم نیست .

در مدل های تحلیلی فقط میان تار آنها را بررسی میکنند .




BIST

سازه‌های پوسته‌ای: اگر هم‌اکنون سازه‌های پوسته‌ای با سازه‌های پوسته‌ای بودند.
 همان پوسته‌ای: در بعد آن نسبت به یک بعد آن بیشتر است. (سازه‌های پوسته‌ای متناظر دارند)



سازه‌های قاب بندی شده و پوسته‌ای را می‌توان با هم ترکیب کرد.

سازه‌های جاذب: سازه‌های است که علاوه بر وجود المان‌های مستوی شکل و پوسته‌ای، در سازه از جاذب هم استفاده



به دلیل اینکه رفتار کابل و تکیه نیست، جزو المان‌های مستوی حساب نمی‌شود.


کابل بزرگ نیروها مثبت (کشش) و قاب می‌شود (برای نیروهای منفی) (مسار) جابجایی ندارد. (ستون)

در نوع تحلیل سازه غیره خطی است و روش طراحی آن هم متفاوت است.



سازه های قاب بندی شده: ۱- سازه های گروه ۱ (تاپهای خمشی) ۲- سازه های گروه ۲ (تاپهای سارن)
۳- سازه های گروه ۳ (تاپهای نیمه نیرو دار)

سازه های گروه ۱: آن دسته از قاب های مستند به لبه تکیه گاه ها و لبه اتصال از نوع نیرو دار کامل هستند




مثلاً: در یک سازه یک طبقه یک دهانه مسطح به سازه ترین سازه گروه یک است.

درای در تکیه گاه نیرو دار و در اتصال نیرو دار است. اکثر اتصالات قاب های و باربری هستند.

می توانند هر نوع باری را تحمل کنند به خوبی می توانند بارهای افقی را تحمل کنند ولی در برابر بارهای جانبی بر افقی می توانند

تغییر مکان وابسته باشند.




اتصال نیرو دار: اتصال است به تغییر زاویه در اتصال قبل و بعد از بارگذاری تغییر نمی کنند

در ساختارها بارها به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- بارهای افقی (بارهای بویه بایس، بارهای زنده طبقات، تجهیزات)

۲- بارهای جانبی (بار باد یا زلزله به شکل جانبی یا افقی اثر می کنند)

تاپهای گروه یک: تاپ های شکل پذیر است مناسب برای مناطق زلزله خیز است و می توانند با بارها را تحمل کنند.

سازه های گروه دو: سازه های هستند که در این سازه ها لبه تکیه گاه و اتصالات از نوع منفصلی است.



اتصال منفصلی: اتصال است که امکان تغییر زاویه وجود دارد و ثابت نیست

و علاوه بر این استوار می در انتهای اتصال ها ایجاد می شود.

BIST

هدیج نیروی رانشی برآیند تحمل کنند مگر در یک حالت خاص به سازه متعارف باشد و بارهای تحمل متعارف باشند، به هیچ وجه

هم نمی توانند بارهای جانبی حتی براندازه کوچک را تحمل کنند. برای ساختمان ها مناسب نیست.

جاب های ساده را به روشهای ساده ای پایدار می کنند با اضافه کردن پایه ها و همان های. همان های به بایست پایداری

سازه های گروه ۲ می شوند. آنها مهارتند و باید یک امان اضافی است به سازه اضافه می شود جهت پایداری است.

گاهی از خارج ساختمان است که به آنها مهارتند خارجی کویت، گاهی هم از داخل ساختمان استفاده می شوند به آنها

مهارتند داخلی می گویند. در نهایت با اضافه کردن مهارتند سازه کاملاً پایدار است. می تواند نیروهای تحملی و محضین

جانبی زیادی را تحمل کنند. منظور آشنی نامه از گروه ۲ جاب ساده با اضافه مهارتند است.


در اثر نیروی جانبی تغییر شکل جانبی ضعیف تر است نسبت به گروه یک (مقاومت زیاد، شکل نیرو کم)

استفاده داخل ساختمان این تغییر شکل را اصلاح می کنند و در نتیجه آنها زمانی، مهارتند می شود و سازه

و زلزله ای شود. جزو جاب های کاملاً شکننده اند و هشدار می دهند برای مناطق زلزله ضعیف مناسب نمی باشند، چون شکننده


در مناطق کم شدت بار زیاد است از آن استفاده می کنند. زلزله عامل هشدار سازه است، ولی در بار، عامل هشدار

بار است. در این دلیل این همان ها با بایستند کویت، چون برای مناطق کم بار شدید است مناسب تر اند.





سازه های نیروی ۲: سازه های هفتگانه در زمان همکاره ها یعنی پایه ها و الزامی نیز بر دارنده ی اتصالات از نوع



نیروی دار است.

اتصال نیبه بر دار: اتصالی است در فشارش بین اتصال مفصل کامل و اتصال بر دار کامل است.

هم می تواند تغییر زاویه داشته باشد و هم گسار و ایجاد کند در انتهای المان. تغییر زاویه و گسار نسبی اند. هر چه قدر درجه

بردار کمتر به مفصل نزدیک می شویم، تغییر زاویه بیشتر و گسار کمتر است. در این سازه ها پایداری بستگی دارد

به درجه برداری، درجه برداری بیشتر، پایداری بیشتر و هر چه درجه برداری کمتر، پایداری نیز کمتر است.

در برابر نیروی جانبی، پایداری نسبی است این سازه ها مناسب برای مناطق و باز لرزه خیزی پایش ما بنا طفری

که نیروی یاد شدت کمی دارد. تا جوی می تواند نیروی جانبی را تحمل کند. در عمل نمی توان اتصالی ساخت به سفتی آن

به نهایت است و با اتصال سافت که سفتی آن صفر باشد یعنی عملاً سافت قاب ها بوده یک و زده دو امکان پذیر

نسبت به سایر این عملاً در قابی سافت سود، قاب نیبه بر دار است.

مشکل اساسی قاب ها: در قاب اول راهی توان تحمل کرد ولی نمی شود آنها را سافت چون قابل سفتند

ولی قاب سوم را نمی توان تحمل کرد ولی می توان آن را سافت


برای حل این مشکل این نامه کمک می کند. می توان مارهای روی اتصال ایما کرد تا سفتی اتصال تا جایی که امکان دارد

بالا برده شود یا پایش آورده شود. طبقه این نامه: الو سفتی را بالا ببریم قاب کرده یک و دو و سفتی آن ما پایش

قاب کرده ۲. گاهی قاب های کرده یک و دو در واقع هم یک می اندازند به قاب های سفتی نسبی می

در آن سب سود، قاب های ترکیبی نسبی

به قاب های لوله یک می توان مهارت هم اضافه کرد تا بهای تیرهای در دو جانب مختلف هم می تواند



قاب های لوله یک پایدارند، مهارت هم پایدار است آنها را زیاد می کند، هم نیروی های

تکی هم نیروی جانبی زیادی را می توانند تحمل بلند، بخشی توسط مهارت و بخش دیگری (قاب مختلف)

توسط قاب تحمل می شوند. این نوع قاب مناسب برای سازه هایی که نیروی های جانبی زیادی دارند است

مناسب برای مناطق زلزله خیز، سازه های بلند و قدم دریا سازه های سنگین

آشنی نامه های ساختمانی و روش های طراحی

A. I. S. C

آشنی نامه مرجع صحت دوم ۱۰ مقررات ملی ایران

سه روش برای طرح سازه های فولادی وجود دارد طبق این آشنی نامه: سه روش تنشی های مجاز A.S.D، ۲- روش

ظرفیت بار و مقاومت L.R.F.D، ۳- روش طرح پلاستیک P.D

روش تنشی های مجاز (A.S.D): قدیمی ترین و رایج ترین روش سازه های فولادی است. وقت بسیار باس چون صحت است

قادر به پاسخگویی به بعضی مسائل نیست. همین علت این روش را کار گذاشته اند.

روش ظرفیت بار و مقاومت (L.R.F.D): روش جدید و دقیق و کاملتری است. قدمت آن 50 سال است

و هنوز هم روی آن تحقیق و پژوهش می شود و کامل نشده است.

روش پلاستیک (P.D): یک روش ویژه ای است که برای همه سازه ها کاربرد ندارد. یک روش خاص است، نسبت


به روش جدیدی است و عمومی نیست، برای سازه هایی که غیر خطی تحلیل می شوند کاربرد دارد

شکل: در این سازه دو برش توان بارهای وارد بر سازه را حساب نمود. (برش بارگذاری)

می توانیم هر سازه ای را به رشته و تقسیم بارهای آن حساب کنیم (Q بارهای محاسباتی است)

علاوه بر این هر سازه ای را به رشته تقسیم از نظر ممانی در محاسبه سازه و مقاومت مصالح داریم می توانیم مقاومت آن را

حساب کنیم (R مقاومت محاسباتی است)



$Q \leq R$ نامساوی ضروری کمتر سازه است.

از نظر عملی ممکن است درست نباشد چون ممکن است بارهای در وجود دارند از بارهای

که ما برآورد کردیم کمتر یا بیشتر باشد (خطای سافت)

مسئله وقتی است که بار از آن چیزی که ما محاسبه کردیم بیشتر باشد $Q + \Delta Q \leq R$

مسئله وقتی است که مقاومت از آن چیزی که ما محاسبه کردیم به اندازه مشخص کمتر باشد $Q + \Delta Q \leq R - \Delta R$

در دین فولاد یا در بتن، چگونه $\Delta R, \Delta Q$ افزایش و کاهش دهیم.

$$Q + \Delta Q \leq R - \Delta R$$

$$\frac{Q(1 + \frac{\Delta Q}{Q})}{\lambda} \leq \frac{R(1 - \frac{\Delta R}{R})}{\phi} \xrightarrow{A.I.S.C} \lambda \cdot Q \leq \phi \cdot R$$

$$\lambda > 1.0$$

$$\phi \leq 1.0$$

فشار بار

فشار مقاومت

در دین اول (ASD):

$$Q \leq \frac{\phi \cdot R}{\lambda} \Rightarrow Q \leq \frac{\phi}{\lambda} \cdot R$$

$$S.F. = \frac{\lambda}{\phi} > 1.0 \Rightarrow Q \leq \frac{R}{S.F.}$$

$$\left. \begin{aligned} R_a &= \frac{R}{S.F.} \\ Q &\leq R_a \end{aligned} \right\} \text{مقاومت کل}$$

BIST

فشار آبیومال



Subject:

Year:

Month:

Date:

$$\lambda Q \leq \Phi R \Rightarrow \sum \lambda_i Q_i \leq \Phi_j R_j \quad \text{روش دوم: L.R.F.D}$$

هر بار ضریب - جداگانه ای دارد. ابتدا ضرایب تک تک در وقت بالا برد.

بار زنده، هم احتمال تغییرات آن زیاد است و هم قابل سنجش نیست، بنابراین ضرایب بار زنده باید بزرگتر باشد.
ولی بار مرده هم احتمال تغییرات آن خیلی کم است و هم ایند قابل سنجش نیست، بنابراین ضرایب بار مرده کوچکتر است.
زیرا باید ضریب این بزرگتر باشد و چون قابل سنجش نیست.

$$1.0 < \left(\frac{\lambda}{\Phi} \right) Q \leq R$$


P.D روش سوم

$$\Phi Q \leq R$$

ضریب تقویت یا افزاین

این روش بارها را افزایش می دهد بدون اینکه بارها کاهش دهند.

مدار تقویت یک مقطع می تواند داشته باشد همان مدکاری شدن است.



در روش قبلی یعنی A.S.D و L.R.F.D چون در ضریب هستند بارها ضریب کلین می شوند ولی در P.D

روش و خرابی است. بارها ضریب غیر خطی کلین می شود.



انواع بارها: ۱- بارهای دائمی ۲- بارهای گذرا

بارهای دائمی: آن دسته از بارهای مستند به یک طول و طول عمر سازه هستند به سازه اثر می کنند یعنی ماهیت دائمی دارند و همیشه همراه سازه ماند.

بارهای دائمی از نظر شدت بار به دو دسته تقسیم می شوند: ① ثابت: آن دسته بارهای دائمی است

که علاوه بر اینکه همواره به سازه اثر می کنند، شدت بار هم ثابت است. مثل بار مرده، فشار مایعات (وزن آبها)

② متغیر: آن دسته از بارهای دائمی هستند که علاوه بر اینکه به طول و دائم به سازه اثر می کند، شدت تغییرات

آنرا بسیار زیاد است، یعنی گاهی کم و زیاد می شوند و همین تغییرات حجم بار است و زیاد. مثل بارهای

زنده، فشار باد، روی دیوارهای خالی

بارهای گذرا: آن دسته از بارهای مستند به طول و عمر سازه فقط ضد بار اتفاق می افتند و در هر بار اتفاق

هم مدت زمان اتفاق آن محدود است. مثل بار زلزله، بار باد، دهان آتش سوزی

(منظور از بار، بارهای شدید است نه بارهای معمولی)

بسیار ضعیف اما این نامه برای بارهای زنده (دائمی متغیر) یعنی می کند و بعد از آن بارهای گذراست

واژه کمتر بارهای دائمی ثابت ضعیف است و صحتی دارند.

$$\sum \lambda_i Q_i \leq \sum \phi_i R_i$$

L.R.F.D

ضرایب بار را این نامه مشخص می کند. ضریب ϕ مهم ترین نامه مشخص می کند.



Subject:

Year:

Month:

Date:

تقسیم بندی ساختمان بر اساس بارهای زلزله دار می شود (طبق آیین نامه)

۱- ساختمان هایی که فقط دارای بارهای مرده و زنده اند در حالت برای ضریب ۱ تعریف می کنند.

حالت اول: فرقی نمی کنند، ساختمان فقط دارای بار مرده است. این حالت وقتی اتفاق می افتد در ساختمان

تغییراتی انجام می دهند یا سازه در حال اجرا است. $1.4D$ \rightarrow ضریب ۱ بار مرده

میزان تغییرات بار مجاز است ۱۴۰٪ سوزان به دست می آید.

حالت دوم: سازه در حال بهره برداری است. $1.25D + 1.5L$ زنده

چون سطح هستند در سازه اصلاحاتی وجود ندارد.

در حالت مال برای سازه هایی هستند که تحت بارهای زنده مرده اند. نمی توان گفت که این حالت

تعریف نشده است. هرگاه اگر التیبار در معادله قرار داده و رابطه را شروع می کنیم.

۲- ساختمان هایی که تحت بار مرده زنده و تحت بار زلزله یا باد هم قرار می گیرند.

حالت اول: ساختمان در حال بهره برداری است. $D + 1.2L + 7.2(E یا W)$ بار زلزله و باد

چون اتصال اتفاق افتادن فرمان زلزله و باد همزمان نباید رخ می دهد.

حالت دوم: زلزله و باد همزمان است در حال اجرای سازه اتفاق می افتد.

$$0.85D + 1.2(E یا W)$$

۳- ساختمان‌هایی مستقر در تحت بار مرده و زنده و علاوه بر آن فشار باد یا فشار خاک از آن اعمال می‌گردد

(مثلاً مخزن آب، بار مرده وارد فشار آب) (فرد طبقه از ساختمان زیر زمین، فشار خاک بر آن وارد می‌گردد)

حالت اول: در حال بهره‌برداری

$$1.25(D + F) + 1.5(L + S.P)$$

حالت دوم: در حین اجراء

$$0.85D + 1.25F + 1.5 S.P$$

۴- ساختمان‌هایی مستقر در تحت بار مرده و زنده اند و همچنین اثرهای ناشی از باد یا زمین

T

حالت اول: در حین بهره‌برداری

$$D + 1.2L + T$$

حالت دوم: در حین اجراء


$$1.25D + 1.25T$$

نکته: نیروهای زلزله و باد به‌طور کلی سازه اعمال می‌شوند و اثر آنها موضعی است.

برای سازه‌ها استاندارد، $L.R.F.D \Rightarrow \Phi = 0.9$ (همیشه طراحی در نامیده است)



ضریب Φ برای در معادله متغیر است.

برای مساعلی کاری شدن $\Phi = 0.9$ و برای مساعلی لستنی $\Phi = 0.75$



فصل دوم


اعضای لستسی: ایماں حالی هستند که فقط تحت نیروی محوری اند و نیروی محوری مابقی منطبق بر میان تار است و در ضمن جهت نیروی محوری طوری است که در هر مقطع محوری دلخواه تنشها از نوع زغال دانسی باشند.



- شرطها:
- ۱- فقط نیروی محوری داشته باشد.
 - ۲- نیروی محوری منطبق بر میان تار باشد.
 - ۳- در هر مقطع محوری دلخواه تنشها از نوع زغال دانسی باشند.

مساحت مقطع کل یعنی لستسی: A_g برابر است با مجموع مساحت های قسمت های تشکیل دهنده آن عضو


Gross Area




در باره مقطع محوری

net Area

مساحت مقطع خالص: A_n
 فقط در مواردی برای انتقال قطعه کشی از سطح بارچ استفاده شود کاربرد ندارد.



در انتقال از فوق پیچ، سوراخهای ایماں می شود جهت بستن قطعه



$A_n = A_g - (\text{سطح سوراخ هادیف قطع عمودی})$


$A_n = A_g - m \cdot D \cdot t$

قطر سوراخ

تعداد سوراخ

ضخامت قطعه در محل

تعبیه سوراخ پیچ




رودش برای ایجاد سوراخ وجود دارد:

① روش استفاده پانچ یا فلنه (سوراخ زنی)

روش پانچ در محل سوراخ برای ایجاد می شود برحاصل ضرب سببه است.

برای ایجاد شده شش عمل می کنند.




$D = \Phi + 4mm$

قطر سوراخ محاسباتی

همه سوراخ ها نمی تواند شش را اعمال

② روش ایجاد سوراخ با سنبه یا دریل:




$D = \Phi + 2mm$

* باید مشخص کرد در سوراخ برای پانچ است یا دریل.

در مسائل گاهی از رابطه $D = \Phi + 4mm$ استفاده کنیم




Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____



* با افزایش T ، تنش لوله‌های پیچ‌ها افزایش می‌یابد تا حدی که به حد جاری شدن می‌رسند و در نهایت توزیع تنش در ② و ③ یکنواخت می‌شود. این اتفاق زمانی است که مقطع ② در حال انهدام است.
 این فرض می‌کند که مقطع 2 به حالت انهدام رسیده و توزیع تنش یکنواخت می‌شود. با فرض یکنواختی (انهدام) مقطع 2 توزیع تنش یکنواخت فرض می‌کنیم.

مقطع بحرانی: این مقطع از یک عضو تنش در بیشترین تنش با دانسته باشد، به آن مقطع بحرانی می‌گویند.



$$\sigma_3 = \frac{5/8 T}{A_{n3}}$$

$$A_{n3} = A_g - 2 \cdot D \cdot t$$


یعنی به نوار از نیرو است، نیروی کمتری از آن می‌رسند.
 با مانی که کل پیچ‌ها منهدم نشده‌اند، قطعه منهدم نمی‌شود.

پیچ در مقطع ③ یک مقدار کمتر از T است $(\frac{5}{8} T)$
 (تنش مقطع یکنواخت است از مقطع سه 3)

تنش در مقطع چهار 4 هم کمترین است. مثال سطحی با این داریم 1150 (T) همان کار در مورد این مقطع 4 و پیچ 3
BIST




نقطه در اتصالاتی که آرایش پیچ نامنظم است (همه پیچ‌ها در ردیف و ستون‌های مشترک قرار نگرفته‌اند)



مقطع بحرانی همان مقطعی است که مقطع پیچ‌های ستون اول است.

در اتصالاتی که آرایش‌های نامنظم دارند (لگاس بعضی از پیچ‌ها از ردیف‌های مشترک جدا شده‌اند) این لگاس‌ها



ما نامنظم کوئید یا زیر لگاس گویند.


در آرایش‌های نامنظم پیچ‌های ستون اول اتصال دارد بحرانی نباشند.

چون سی سود مسیرهای پیدا کرده 1/100 برابر با نیرو وارد می‌شود.

در شکل هندسه قبل باید مسیرهای زیر لگاس را هم بررسی کنیم.

تا از فرمول استیوینک مقطع تنش را کمیندافت فرض می‌کنیم.


برای هر مسیری که یک $\frac{s^2}{4g}$ حساب شده باشد اضافه می‌کنیم.



$$\sigma_z = \frac{T}{A_{nz}}$$

$$A_{nz} = A_g - 5 \cdot D \cdot t + \left[\frac{s^2}{4g} \right] \cdot x \cdot t$$

$$\Delta A_z = \Delta L \cdot T = \frac{s^2}{4g} \cdot T$$



$$\Delta L = L - g = \sqrt{s^2 + g^2} - g = \frac{s^2}{4g}$$

طبق این نامه

BIST



برای آن جهت کشیدن مقطع 2 بستر است یا در مقطع Z، چون به t و s بستگی دارد.

تئوری: اولاً در حال مقاطع برای سیستم ریبان مقطعی سیستم به کل نیرو بر آن وارد می شود.

درمان از این مقاطع به 100% نیرو بر آنها وارد می شود: مقطعی که سطح خالص آن از همه کمتر است، آن مقطع برای است.


به مقطعی که سطح مقطع آن از بقیه کمتر است، همان سطح مقطع خالص برای تئوری.

مثال:

به عرض 26 cm و ضخامت 1.5 cm به عنوان یک

عبر لنگسی توسط 8 ریب (8 φ 22) به یک تیر ماه

متصل شده است سطح مقطع خالص برای و اساساً کشید



پایه: $A_n = 27.3 \text{ cm}^2$

(abcde)

سطح مقطع خالص برای کشیدنی این نشان می دهد.

$t = 1.5 \text{ cm}$

مسیرهای فقط بین ریب های با هم بین ریب و سطح نمی باشد.

چون گوناگونی مسیر بین ریب و سطح مسیر مایل است.

$A_g = 26 \times 1.5 = 39 \text{ cm}^2$

$A_n = A_g - m \cdot D \cdot t = A_n = 39 - 3 \times 2.6 \times 1.5 \Rightarrow A_n = 27.3 \text{ cm}^2$
(abcde) (abcde) (abcde)

$A_n = 39 - 4 \times 2.6 \times 1.5 + 2 \left(\frac{6^2}{16} \right) \times 1.5 = 30.15 \Rightarrow A_n = 30.15 \text{ cm}^2$
(abgcde) (abgcde)


$A_n = 39 - 5 \times 2.6 \times 1.5 + 4 \left(\frac{6^2}{16} \right) \times 1.5 = 34.93$
(abgchde)

BIST

$A_n = 33 \text{ cm}^2$
(abgchde)

تمرین: برای اتصال پروفیل ناودانی UNP 220

سپتک پلکانی از $\phi 24$ استفاده شده است.
 سطح مقطع فاصل برای برش و سطح مقطع برای برش را تعیین کنید.



رصب mm UNP 220

مساحت مقطع اول $\rightarrow A_g = 37.4 \text{ cm}^2$

$D = 24 + 4 = 28 \text{ mm} \Rightarrow D = 2.8 \text{ cm}$

(ارتفاع UNP 220) از جدول مشخصات

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t)$

$t_w = 0.9$

(abc)

$A_n = 37.4 - (1 \cdot 2.8 \cdot 0.9) \Rightarrow A_n = 34.88 \text{ cm}^2$
 (abc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (2 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 33.68 \text{ cm}^2$
 (aebc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (3 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9$
 (aebfc)

$A_n = 32.48 \text{ cm}^2$
 (aebfc)


$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (2 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 32.96 \text{ cm}^2$
 (debc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (3 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 31.76 \text{ cm}^2$
 (debfc)

$A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (3 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 6} \right) \cdot 0.9 \Rightarrow A_n = 31.04 \text{ cm}^2$
 (debfg)

BIST $A_n = A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{S^2}{4 \cdot g} \right) \cdot t = 37.4 - (2 \cdot 2.8 \cdot 0.9) + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9 + \left(\frac{4^2}{4 \cdot 5} \right) \cdot 0.9$
 (hebc)

$A_n = 33.68 \text{ cm}^2$
 (hebc)



(1) تنش در شکل (1) نسبت به ممان صرفی می شود. بر آن پدیده (shear lag) یا بهم خوردن حوضه تنش در محل اتصال رویش.

در اتصال (2) قبل از ناحیه اتصال توزیع تنش یکنواخت است ولی وقتی به ناحیه اتصال می رسم، تنشها متغیر می شوند. نسبت به هم. تنش های مرکز آزاد هم به سمت بیجاها انتقال می یابند. اشتقاق نسبت به شکل (1) درست است.

shear lag وقتی بوجود می آید قسمتی از مقطع ناحیه اتصال متصل نشود.

shear lag در عوامل بسیار مهم بستگی دارد: 1- ابعاد قسمت آزاد $S.L \propto \bar{x}$ (ابعاد نزدیکتر $S.L$ بزرگتر)

2- طول ناحیه اتصال. طول ناحیه اتصال (در اتصال بیعی) نامنه آنس سوراخ اول تا آنس سوراخ او است.

در اتصال جوش، طول جوش سازی با نبرد. هر چه قدر طول ناحیه اتصال بزرگتر، اثر تنش کمتر است.

$$S.L \propto \frac{1}{L} \Rightarrow S.L \propto \frac{\bar{x}}{L}$$



سپح مقطع موثر A_e نشان دهنده اثر shear lag

نقطه در اتصالات پرسی U به A_n فاصله نمودن در اتصالات جرسی U به A_g فاصله نمودن

$$A_e = U A_n$$
$$U \leq 1.0$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$$

اتصال آبی در S.L ندارند $U = 1.0$


اتصال آبی در S.L دارند $U < 1.0$
برای بدست آوردن U از آن زمانه تک کاریم

ضرایب تأخیر پرسی U صفحه 163

رئیس ۱- لوله اعضای لستشی در آنها بار بر سینه پرسی و جوس مستقیماً به لوله اجزای مقطع منتقل گردد (در غیر از حالت ۱، ۲، ۳ و ۴)


$$U = 1.0$$

رئیس ۲- لوله اعضای لستشی (در غیر از قسمه ۱) در آنها بار بر سینه پرسی و جوس توسط مستقیماً از اجزای مقطع (در نه تمام آن) منتقل گردد



$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l}$$


رئیس ۳- لوله اعضای لستشی در آنها بار فقط بر سینه پرسی و جوس در توسط مستقیماً از اجزای مقطع (در نه تمام آن) منتقل گردد



$$A_e = U \times A_g$$
$$U < 1.0$$

$$A' = A_g - A_w$$
$$A_e = l \times A'$$

ردیف ۴ - سهم‌های گشایش به بازشش های طولی در بدنه یوزی (دائره ای قطعه) متصل اند در این حالت طول جوش ها نباید از جاعله عمودی این آنها (پهنای سهم) کمتر باشد مگر از عرض رانندگی و کام در حد ماعیل در لیب استفاده شده باشد.




طول جوش

$$B \ll L_w < 1.5B \Rightarrow U = 0.75$$


$$1.5B \ll L_w < 2B \Rightarrow U = 0.87$$

$$L_w \gg 2B \Rightarrow U = 1.0$$



انحرافی نداریم برای شش $U = 1.0$

ردیف ۵ - در مقاطع لوله ای باید درن اتصال هم محور و در آن طول جوش ها نباید از قطر لوله کمتر باشد.




$$D \ll L < 1.3D \Rightarrow U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

$$L \gg 1.3D \Rightarrow U = 1.0$$

$$\bar{x} = \frac{D}{\pi}$$

ردیف ۶ - در مقاطع قوطی شکل


و جانزه اتصال تنها یک یک درن هم محور و درن طول جوش ها نباید از H کمتر باشد.



$$L \gg H \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

$$\bar{x} = \frac{B^2}{4(B+H)}$$

صنایع انتقال ددد و در صورت نبود در آن طول جوش ها نباید از H کمتر باشد.




$$l > H \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$
$$\bar{x} = \frac{B^2}{4(B+H)}$$

ردیف ۷- در سرف های I نورد شده سری آ برده شده از آنها در ضمن سرف های دیگری نظیر بال پهن استفاده


از مقدار بزرگتر از ضلعت ۲ جدول مجازی باشد.

در اتصالات جوشی، بعضی یا برخی در هدرنگی به اتصال از طریق بال ها برقرار شده و حداقل سه وسیله اتصال در هر طرف



بال پهن $bf \geq \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.90$


عمیق $bf < \frac{2}{3} d \rightarrow U = 0.85$



عمیق یا عمیقاً ضلعت است


در اتصالات جوشی، بعضی بار برخی در صورتی که اتصال از طریق جان برقرار شده و اتصال چهار وسیله اتصال در هر

ردیف در امتداد تا شش نیرو موجود باشد.




ردیف ۸ - در شرف های تک نبشی در صورتی که توسط یک بلی متصل شده باشند.


چنانچه اتصال چهار وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تا شش نیرو موجود باشد.



چنانچه در اساسه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تا شش نیرو موجود باشد.



مثال: در سازه های مبتنی بر سطح مورد اجزای نصب کنید




$A_g = 39 \text{ cm}^2$
 $A_n = 27.3 \text{ cm}^2$ (برای)

$A_e = U \cdot A_n$
 $U = 1.0 \Rightarrow A_e = 1 \times 27.3 = 27.3 \text{ cm}^2$


جواب مثال یک: $U = 1.0$

26
 جواب مثال دو: $U = 0.82$



$A_g = 37.4 \text{ cm}^2$

$A_n = 31.04 \text{ cm}^2$ (برای)



$A_e = U \cdot A_n$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$

L → طول کسره اول

طول کسره اول تا آکسی سوراخ آخر $L = 12 \text{ cm}$ ✓

$e = \bar{x} = 2.14$ ✓


$U = 1 - \frac{2.14}{12} = 0.82$

$A_e = U \cdot A_n \Rightarrow A_e = 0.82 \times 31.04 \Rightarrow A_e = 25.45 \text{ cm}^2$ ✓





ضوابط طرح عضو کششی



$$\sum \lambda_i Q_i \leq \sum \phi_j R_j$$

ضوابط آیین نامه

۱) تنش در سطح مقطع کل نباید به درجاری شدن برسد.

$$1) \sigma = \frac{T_r}{A_g} \leq \phi \cdot F_y \Rightarrow T_r \leq 0.9 F_y \cdot A_g$$

عبارت کنترل جاری شدن $\phi = 0.9$

۲) ناحیه اتصال هم با سینی کنترل شود.

$$2) \sigma = \frac{T_r}{A_e} \leq \phi \cdot F_u$$

$\phi = 0.75$

ناحیه اتصال می تواند تا حدی تنش عمل بلند


$$T_{r2} \leq 0.75 F_u \cdot A_e$$

عبارت کنترل سینی
 ناحیه اتصال


تنش

$$T_r = \min \{ T_{r1}, T_{r2} \}$$

مثال: ابله سالی میندی



U_n P220



$$A_g = 37.4 \text{ cm}^2$$

$$\text{ای} A_n = 31.04 \text{ cm}^2$$

$$A_e = 25.45 \text{ cm}^2$$

$$T_{r1} \leq 0.9 \times 2400 \times 37.4 = 80784 \text{ kg}$$

$$T_{r2} \leq 0.75 \times 3600 \times 25.45 = 68715 \text{ kg}$$

$$T_r = 68715 \text{ kg} \checkmark$$

$$A_g = 39 \text{ cm}^2$$

$$\text{ای} A_n = 27.3 \text{ cm}^2$$

$$A_e = 27.3 \text{ cm}^2$$

$$T_{r1} \leq 0.9 \times 2400 \times 39 = 84240 \text{ kg}$$

$$T_{r2} \leq 0.75 \times 3600 \times 27.3 = 73710 \text{ kg}$$

$$T_r = 73710 \text{ kg} \checkmark$$

22
 طرح سنیان

Tr سنیان

$$I) T_r \leq 0.9 F_y \cdot A_g$$

$$II) T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e$$

$$1 \text{ سنیان: } A_g \gg \frac{T_r}{0.9 F_y}$$

2 سنیان: انتحاب برینل اینسب
 ازین

3 سنیان: کنترول سنیان II



$$T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e \rightarrow \text{End}$$

BIST


1) $T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e$ ازین سنیان
 سنیان سنیان



مسئله 1) در سازه مقابل المان BC را از جدول نسی طراحی کنید.



حل:
بارهای اعمال در جهت بار زلزله در المان
 $P_r = 1.4 * 20 = 28T$
 $P_r = 1.25 * 20 + 1.5 * 12 = 43T$
 در این بارها، 28T، 28T در یک نقطه است
 بنابراین 28T در دو نقطه کننده است



$$\uparrow \sum F_y = 0 : T_r^{BC} * \sin 30^\circ - 43 = 0 \Rightarrow T_r^{BC} = \frac{43}{\sin 30} \Rightarrow T_r^{BC} = 86$$

عصر BC به غیر از شش است.

1) $A_g \gg \frac{T_r}{0.9 F_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 * 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$

$$\frac{39.81 - 39.3}{39.81} = 0.012 < 0.02$$

2) Use: $I 130 * 130 * 16 \quad A_g = 39.3$

3) $T_r < 0.75 F_u A_e$

$$A_e = U * A_g$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

$$A_e = 0.74 * 39.3 = 29.08$$

$$L = 15 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow U = 1 - \frac{3.8}{15} = 0.74$$

$$T_r = 85000 < 0.75 * 3600 * 29.08 = 78516$$

$$\bar{x} = e = 3.80$$



Use: $L 140 * 140 * 15$

$A_g = 40$

$e = 4.0$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \Rightarrow U = 1 - \frac{4.0}{15} \Rightarrow U = 0.73$

$A_e = U * A_g \Rightarrow A_e = 29.2$

$T_r = 86000 \ll 0.75 * 3600 * 29.2 = 78840$

جواب غلط ہے

Use: $L 150 * 150 * 15$

$A_g = 43$

$e = 4.25$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \Rightarrow U = 1 - \frac{4.25}{15} \Rightarrow U = 0.71$

$A_e = U * A_g \Rightarrow A_e = 30.53$

$T_r = 86000 \ll 0.75 * 3600 * 30.53 = 82431$

جواب غلط ہے

Use: $L 150 * 150 * 16$

$A_g = 45.7$

$e = 4.29$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{4.29}{15} \Rightarrow U = 0.71$

$A_e = U * A_g \Rightarrow A_e = 32.44$

$T_r = 86000 \ll 0.75 * 3600 * 32.44 = 87588 \text{ kg} \checkmark$

ok





Subject:

Year:

Month:



Date:

مسئله 2: در سازه مقابل امکان BC از پروفیل نوردانی طراحی نمایید.



$$P_r = 1.4 \times 20 = 28T$$

$$P_r = 1.25 \times 20 + 1.5 \times 12 = 43T$$



$$\sum F_y = 0: T_r^{BC} \sin 30 = 43 \Rightarrow T_r^{BC} = 86$$

$$1) \phi_b: A_g \gg \frac{T_r}{0.9 F_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 \times 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$$

$$2) \phi_c: \text{Use: UNP 240} \quad A_g = 42.3 \quad t_w = 0.95$$

$$3) \phi_c: T_r \leq 0.75 F_u \cdot A_e \quad A_e = U \cdot A_n$$

$$A_n = 42.3 - 2 \times 2.6 \times 0.95 \Rightarrow A_n = 37.36 \text{ cm}^2 \quad e = 2.23$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{2.23}{14} \Rightarrow U = 0.84$$


$$A_e = U \cdot A_n \Rightarrow A_e = 31.38$$

$$\frac{86000 - 84726}{86000} = 0.015 < 0.02$$

$$T_r = 86000 \leq 0.75 \times 3600 \times 31.38 = 84726$$

حواص نهی (در)

باختای مجوز 2/2 قابل قبول است



$T_r^{BC} = 86000$

مسئله: (مسئله) این BC
 از برش کردن طاقی کنید

الف: $A_g \geq \frac{T_r}{0.9 F_y} \Rightarrow A_g \geq \frac{86000}{0.9 \times 2400} = 39.81 \text{ cm}^2$

ف. ب: Use: UNP 240 $A_g = 42.3$

ف. ب (II, U): $T_r < 0.75 F_u A_e$ $A_e = U A_g$, $U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ $\bar{x} = e = 2.23$

$U = 1 - \frac{2.23}{15} = 0.85 \Rightarrow A_e = 0.85 \times 42.3 = 35.96 \Rightarrow A_e = 35.96$

$T_r = 86000 < 0.75 \times 3600 \times 35.96 = 97092 \rightarrow \text{OK}$

۲۰۲۳-۱۳





Subject: _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____



مسئله در باره اتصال این BC ازروفیل نسبتی طراحی کنید؟

$$D = 20 + 4 = 24 = 2.4 \text{ cm} \checkmark$$

$$A_g \geq \frac{Tr}{0.9 \times F_y} = \frac{86000}{0.9 \times 2400} = 39.81 \text{ cm}^2 \quad \frac{39.81 - 39.3}{39.81} = 0.012 < 0.02 \checkmark$$


پس $A_g \geq 39.3$ Use: L 130 * 130 * 16

$$A_n \geq A_g - (m \cdot D \cdot t) + \sum \left(\frac{s^2}{4g} \right) \cdot t$$

$$A_n = 39.3 - (3 \cdot 2.4 \cdot 1.6) + \frac{7}{4 \cdot 11}$$


معيار لاغری: تفاوت یک عضو در برابر گامس راستان می باشد.

گامس: گامس یک نوع نابرابری است به نام تنش های فشاری بوجود می آید. اعضاء منبسطی مثل
ارگت فشار تراکم کننده من است علاوه بر جاری شدن، له چغلی و دیده دیگری بنا بر گامس نابرابر شوند.




هر چه قدر نابرابری بزرگتر باشد، عضو لاغرتر است و مقاومت آن در برابر نیروی فشاری کمتر است. مقاومت
در برابر گامس کمتر است. هر چه قدر لاغری کوچکتر مقاومت در برابر گامس بیشتر است
گامس در اعضاء گسی معراج نیست.

نکته: به دلیل مسایل نصب و مونتاژ در محل و نقل به امکان آسان است یک سری المان فشاری به هم وارد شود
در برابر این نیروها باید عضو گامس به سبب این درجه اعضاء گسی معيار معكوس شترک می شود
درجه مسائلی در طول منبسط است لاغری هم باید مشخص شود.



مسئله 36: در سقف یک اتاق 361 سانتی متر ارتفاع از کف تا سقف است. برای نصب یک کابل از نقطه A تا نقطه B در سقف، کابل را به دیوار وصل می‌کنیم. ارتفاع از کف تا نقطه اتصال کابل به دیوار را بیابید.



$$L_{BC} = \frac{4}{\sin 30^\circ} = 8m$$

$$r_{min} = i\eta = 2.93 \text{ cm}$$

$$\lambda = \frac{800}{2.93} = 273 < 300 \text{ OK}$$


این مقدار از مقدار min برای این سازه کمتر است.

مسئله 38: در سقف یک اتاق 38 سانتی متر ارتفاع از کف تا سقف است. برای نصب یک کابل از نقطه A تا نقطه B در سقف، کابل را به دیوار وصل می‌کنیم. ارتفاع از کف تا نقطه اتصال کابل به دیوار را بیابید.

UNP 240

$$r_y = r_{min} = 2.42 \sqrt{\lambda} = 1 \text{ (NO)}$$

$$\lambda = \frac{L}{r_{min}} \rightarrow \lambda = \frac{800}{2.42} = 330 > 300$$



نسبت $\lambda \leftarrow \text{MAX}$
 نسبت $\lambda \leftarrow \text{MIN}$
 برابر $r_y = r_{min}$

UNP 260

$$r_y = 2.56 \quad \lambda = \frac{800}{2.56} = 312.5 < 300 \text{ X (NO)}$$

UNP 280

$$r_y = 2.74 \quad \lambda = \frac{800}{2.74} = 291 < 300 \text{ OK}$$

مسئله 38 جواب UNP 280 است. برای این سازه جواب UNP 260 و UNP 240 نیست.

مقاطع مرکب: مقاطعی است که از اتصال چند پروفیل به شکلها مختلف بهم متصل می شود.

گاهی نیروهای وارد بر آنان ها به اندازه ای است که یک پروفیل موجود در جدول و یا یک پروفیل موجود در

بازار جواب گوی نیروی وارده نمی شود، در این لحظه مواردی دریا چند پروفیل را در کنار هم قرار می دهند به شکلهای مختلف و

مقاطع مرکب می سازند. ~~مقاطع مرکب در صورتی که در جدول و یا در بازار موجود است~~

۲) ~~وقتی که در بازار و یا در جدول مقاطع مرکب را می بینیم~~


می بینیم در نتیجه یکی از آن در کنترل لاغری.

نکته: تنها مشکل مقطع مرکب فرسایش سفت آنها است. تصحیح بیک سری وسایل اتصال دارد (جوش، بوش، پیچ و ...)

همچنین از نظر زمان ساخت زمان بر است بنابراین ساخت مقاطع مرکب غیر اقتصادی است.

نکته: حتی سعی شود از یک پروفیل استفاده شود، اگر نرسید از مقاطع مرکب ساخته شود.


انواع مقاطع مرکب:




۱- مقطع مرکب با جوش

(توسط جوش)

۲. مقطع مرکب ساخته شده با لقمه



۳. مقطع مرکب ساخته شده با قندیا سیمه



نکته: اگر ماده از آرا درین قسمه ها، لقمه ها در پوش ها بیشتر باشد ممکن است هر دو فصل - سه ای عمل بلند یعنی مشترک عمل نمایند.


برای واهی مقطع مرکب، ردیف طراح میجوین با مقاطع تنی ندارد، روش کار آن است، تنها احتیاط این است که

مراجعه مشخصات مهندسی لازم باشد و مشخصات مهندسی مقطع مرکب را باید حاکمترین کنیم.

ابعاد قسمه ها و لقمه ها در محاسبات سطح مقطع نقش ندارند.

ظواهر جدول در صفحه 166 و در 167 آیین نامه مندرجات در هم

36، ان BC برای سازه از روشی واضح بدیده.



$T_r^{BC} = 86000$

بسته به مورد موردی

1) $A_g \gg \frac{T_r}{0.9 f_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 \times 2400} \times \frac{1}{2} = 19.9 \text{ cm}^2$

$\frac{19.9 - 19.2}{19.9} = 0.035$

2) Use: 2L 80x80x14 $A_g = 20.6 \text{ cm}^2$

فان قبول نیست

3) $T_r < 0.75 \times f_u \times A_e \Rightarrow 86000 < 0.75 \times 3600 \times A_e$

$A_e = U \cdot A_g$ $U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$ $\bar{x} = 2.48$ $L = 15$ $\Rightarrow U = 1 - \frac{2.48}{15} \Rightarrow U = 0.83$

$A_e = 2 \cdot (0.83 \cdot 20.6) \Rightarrow A_e = 34.19$

$T_r = 86000 < 0.75 \times 3600 \times 34.19 = 92313 \rightarrow \text{ok}$

تیر (U) می

$I_x = 2 I_x$ $A = 2A$ $\Rightarrow r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{115}{20.6}} = 2.36$

$I_y = 2 I_y + A d^2$ $= 2 \times 115 + 2 \times 20.6 \times (2.48 + 0.75)^2 = 659.83$

$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \rightarrow r_y = \sqrt{\frac{659.83}{2 \times 20.6}} = 4.0$



$$\frac{L_{BC} = 800 \text{ cm}}{r_{min} = 2.36} \Rightarrow \lambda = \frac{L}{r_{min}} = \frac{800}{2.36} = 339 < 300$$

جواباً

$$L = 110 * 110 * 10$$

$$A_g = 21.2$$

$$\bar{x} = e = 3.07$$

$$I_x = I_y = 239 \checkmark$$

$$r_x = r_y = 3.36 \checkmark$$

$$I_y = 2I_y + Ad^2 \Rightarrow I_y = 2 * 239 + 2(21.2)(3.07 + 0.75)^2 = 1026.72$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A * 2}} = \sqrt{\frac{1026.72}{2 * 21.2}} = 5.08$$

$$L_{BC} = 800 \text{ cm}$$

$$r_{min} = 3.36$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{L}{r_{min}} = \frac{800}{3.36} = 238 < 300$$

OK

$$A_e = U * A_g$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

$$\Rightarrow U = 1 - \frac{3.07}{15} = 0.79$$


$$\bar{x} = e = 3.07$$

$$A_e = 2 * (0.79 * 21.2) \Rightarrow A_e = 33.49$$

$$T_r = 86000 < 0.75 * 3600 * 33.49 = 90423 \rightarrow \text{OK}$$



این BC به طایفه بروفیل از فولاد طایفه 38، دینامیک، 38



$$T_r^{BC} = 86000$$

$$1) \phi = A_g \gg \frac{T_r}{0.9 \times F_y} \Rightarrow A_g \gg \frac{86000}{0.9 \times 2400} \times \frac{1}{2} = 19.9 \text{ cm}^2$$

$$2) \phi = \text{Use } 2 \text{ UNP } 140 \quad A_g = 20.4$$

$$3) \phi = T_r \leq 0.75 \cdot F_u \cdot A_e \Rightarrow 86000 \leq 0.75 \cdot 3600 \cdot A_e \quad A_e = U \cdot A_g \quad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \quad U = 1 - \frac{1.75}{15}$$

$$A_e = 2 \cdot (0.88 \cdot 20.4) \Rightarrow A_e = 35.90$$

$$U = 0.88$$

$$T_r = 86000 \leq 0.75 \cdot 3600 \cdot 35.90 = 96930 \rightarrow \text{ok}$$

نسیل U غری

$$L = 800 \text{ cm} \quad r_{min} = ? \quad \frac{I_x = 2I_x}{A = 2A} \Rightarrow r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{605}{20.4}} = 5.45$$

$$I_y = 2I_y + A d^2 = 2 \times 62.7 + 2 \times 20.4 \times (1.75 - 0.75)^2 = 380.4$$

$$I_y = 380.4 \quad r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{380.4}{2 \times 20.4}} \Rightarrow r_y = 3.05$$

$$\lambda = \frac{KL}{r_{min}} \quad k=1 \rightarrow \lambda = \frac{800}{3.05} = 262 < 300 \rightarrow \text{ok}$$



Subject:

Year:

Month:

Date:

[Faint, illegible handwriting on lined paper]



آم سبویل



فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد

vertical flexural bars horizontal bars

vertical flexural bars

بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی
به زبان فارسی

$0.0025 + 0.5 \left[\frac{2.5}{3000} \right] (1.25 - 0.0025) = 0.00332$

$A_s = \Phi 12 @ 300mm \Rightarrow a = 3000/300 = 10$

$\frac{280 \cdot 113}{200 \cdot 1000} = 0.0036 > 0.0025$

$0.0025 + 0.5 \left[2.5 \cdot \frac{a}{3000} \right] (1.25 - 0.0025) = 0.00332$

ICIVIL

بتن

6 ساعت فیلم آموزشی
به زبان فارسی

icivil.ir

زمان یادگیری بتن فرا رسیده است!!

فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

9 ساعت فیلم آموزشی

آموزش گام به گام و کاربردی

بیان مفاهیم پیچیده با زبانی ساده

مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه ها

طراحی بر اساس روش حدی یا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها

$$\sigma = \frac{P}{A}$$



* فصل سوم:




اصفا فشاری
(التر سوزی)

الان های مستند فقط با محوری اند، نیروی محوری منطبق بر همان تا راست است، جهت آن طوری

است که در هر مقطع عمودی رفواه که ایبار می کند، از نوع تنش زینال فشاری است.
تنش های

در اصفا فشاری برضا اصفا تنش موضع ناپایداری فقط F_y و F_x ختم نمی شود، بلکه بدیده


نیروی وجود دارد که ~~...~~ یعنی عضوی تواند تحت بدیده گماش ناپایدار شود.



موضع گماش در یک الان، لحظای است. یعنی تعادل اش حسی است.

بالتر این بارها در یک ~~...~~ تعادل سستون پایدار است. (مستقیم)

هم مستقیم و هم خمیده سستون تعادل دارد.



- $P < P_{cr} \rightarrow$ تعادل مستقر پایدار (ستون نیروی و تحمل کنده)
- $P = P_{cr} \rightarrow$ تعادل حرجی * کمانش
- $P > P_{cr} \rightarrow$ تعادل نامستقر (ستون منقسم می شود) ناپایدار

تعادل حرجی - شکل های مختلف تقسیم می شود.

۱- کمانش الاستیک: بعضی از ستونها قبل از رسیدن به F_y ، کمانش می یابند به اینها کمانش الاستیک گویند یعنی قبل از اینکه به حد جاری شدن برسد کمانش می یابند.

۲- کمانش الاستوپلاستیک: بعضی از ستونها کمی قوی تر اند، تنش در چند نقطه از مقطع به حد جاری شدن می رسد (در آن نقاط) بعد کمانش صورت می گیرد به این کمانش الاستوپلاستیک گویند.

۳- کمانش غیر الاستیک کامل (پلاستیک): بعضی از ستونها، آنقدر قوی اند که بعد از اینکه کل نقاط جاری شدند در فاصله F_y و F_u کمانش اتفاق می افتد که به این کمانش غیر الاستیک کامل (پلاستیک) گویند. در حالت کلی سه نوع کمانش در مورد دکل از نظر

کمانش دکل کمانش زودتر از رسیدن به حد جاری شدن - ۱. کمانش الاستیک - ۲. کمانش الاستوپلاستیک - ۳. کمانش غیر الاستیک (غیر الاستیک)

قبل از رسیدن به حد جاری شدن




* کاهش الاستیک (اولر) *

* شرایط اولر: 1. ستون دوسر مفصلی 2. ستون طلاً مستقیم 3. بار طلاً منطبق بر میانار 4. چون کاهش

الاستیک است، اطریز خارج جایی، تنش فقط است. $\sigma = E \cdot \epsilon$ قانون هوک

$$\frac{1}{P} = \frac{y'''}{EI} \Rightarrow y'' = \frac{M}{EI}$$



در حالات ستون می‌تواند تعادل خود را حفظ کند. (2.1)

$\sum M_a = 0 : Mx - Py = 0 \Rightarrow -EIy'' - Py = 0 \Rightarrow y'' + \frac{P}{EI}y = 0$

$\Rightarrow y'' + k^2 y = 0 \quad y = A \sin kx + B \cos kx$

شرایط مرزی: $\begin{cases} x=0, y=0 & \text{1} \\ x=L, y=0 & \text{2} \end{cases}$

1) $0 = A \sin 0 + B \cos 0 \Rightarrow B = 0$

2) $0 = A \sin kL \Rightarrow \begin{cases} A \neq 0 \\ \sin kL = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} kL = 0 \\ kL = n\pi \end{cases} *$

چون $A \neq 0$ باشد، ستون در حالت 1 در حال تعادل است. در این روش شرایط مرزی است.

چون ستون طول بار در آن کمترین است، پس جواب $kL = n\pi$ است. جواب مورد نظر.

لظیفی تعادل حسی یا لظیفی کاهش است

لحظه‌ی گمانش می‌آید در لحظات مقدری اتفاق بیفتد.

$$kl = \pi \rightarrow \frac{P L^2}{EI} = \pi^2 \rightarrow P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$kl = 2\pi \rightarrow \frac{P L^2}{EI} = (2\pi)^2 \rightarrow P = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$$

$$kl = 3\pi \rightarrow \frac{P L^2}{EI} = (3\pi)^2 \rightarrow P = \frac{9\pi^2 EI}{L^2}$$

$P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$
$P = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$
$P = \frac{9\pi^2 EI}{L^2}$
\vdots
\vdots
\vdots

جدول کلی
مغای

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

استون گانزرد

$$P = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

بازن کار برای می‌روسم و با بنام

نشان خواهیم داد.

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

برای یک ستون در سه نقطه یک لحظه وجود دارد و در هر بار به سه


در دو حالت قابل داشته باشد.

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

EI: شعاعی ستون و فرم EI بزرگتر باشد مقاومت بزرگتر است

L: طول ستون و فرم L ستون بزرگتر باشد مقاومت با طول 2 کوچکتر است.

پس با بزرگتر EI و L بزرگتر دارد.



شکل ضربه متناسب با بده ماه فرض می شود

در حالت 1 قابل بررسی است.

نقشه: چون بده ماه نیز داراست

در حالت 2 قابل بررسی است

$$\sum M_a = 0 : M_x + M_0 - P y = 0 \quad -EI y'' + M_0 - P y = 0$$

$$y'' + \frac{P}{EI} y = \frac{M_0}{EI} \rightarrow k^2 = \frac{P}{EI} \rightarrow y'' + k^2 y = \frac{M_0}{EI}$$

$$y = y_g + y_s$$

$$y_g = A \sin kx + B \cos kx$$

$$y_s = \frac{M_0}{EI \cdot k^2} = \frac{M_0}{P}$$

شرایط: $x=0, y=0$ (1) $x=0, y'=0$ (2) $x=l, y=0$ (3) $x=l, y'=0$ (4)

در اینجا $y=0$ و $y'=0$ در $x=0$ و $x=l$

$$0 = A \sin 0 + B \cos 0 + \frac{M_0}{P} \Rightarrow B = -\frac{M_0}{P}$$

$$y' = -Ak \cos kx - Bk \sin kx \Rightarrow 0 = -Ak \cos 0 - Bk \sin 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y = \frac{M_0}{P} (1 - \cos kx)$$



Subject:

Year:

Month:

Date:

$$(2) \quad 0 = \frac{M_0}{P} (1 - \cos klL) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{M_0}{P} = 0 \\ 1 - \cos klL = 0 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \leftarrow \text{فرض است} \\ \text{چون بلبه تیر برابر است} \end{array} \right.$$

$$1 - \cos klL = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} kl = 0 \\ kl = 2\pi \end{array} \right.$$

$$kl = 2\pi$$


حدر حالات (1) و (2) قابل.

$$kl = 2\pi \Rightarrow P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$$

نتیجه گیری: شرایط بلبه ها در بار بحرانی بسیار متفاوت است.

بار بحرانی تابع سه بار است: 1- شرایط بلبه ها (نوع بلبه ها) 2- سختی ستون (EI) 3- طول ستون (L)

تیرین: با سه حالت دیگر افضلی بار بحرانی مسائل های زیر اصبا تیره.





ام. سیویں

Subject:

Year:

Month:

Date:

BIST

000

۲۵



Subject: _____

Year: _____

Month: _____

Date: _____



Subject:

Year:

Month:

Date:



Subject:

Year:

Month:

Date:




تشریح

$$P_{cr} = \frac{\beta^2 \pi^2 EI}{L^2}$$

دولت می

شرایط تسلیم متفاوت در ستون فقط باعث تغییر β می شود



~~نکته: در صورتی که بار از مرکز عبور کند باید در محاسبه I_{min} از شعاع دورتر استفاده کرد~~

~~نکته: در صورتی که بار از مرکز عبور نکند باید در محاسبه I_{min} از شعاع نزدیکتر استفاده کرد~~

تشریح

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\beta^2 \pi^2 EI_{min}}{L^2 A}$$

تشریح

$$\sigma_{cr} = \frac{\beta^2 \pi^2 E r_{min}^2}{L^2}$$

E و r_{min} در مورد یک جنس مشخص ثابت است

$$\beta = \frac{1}{k} \Rightarrow k = \sqrt{\frac{1}{\beta}}$$

تغییرهای L, β, r_{min}

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(kL)^2} \Rightarrow \lambda = \frac{kL}{r_{min}}$$

(طول ستون)
(تعداد کمان ستون)
ابتدای

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

با افزایش λ تنش بحرانی کاهش می یابد و برعکس


~~نکته: در صورتی که بار از مرکز عبور نکند باید در محاسبه I_{min} از شعاع نزدیکتر استفاده کرد~~

$\lambda =$ لازمی λ چون با افزایش λ ستون لاغرتر می شود و مقاومت آن کاهش می یابد و با کاهش λ مقاومت ستون بالاتر می رود.

فقدان کمان $\lambda = \frac{kl}{r_{min}}$ لازمی

k : ضریب کمانش (انحراف شرایط تکیه گاه می سست می دارد) \sqrt{x}

L : طول ستون r_{min} : شعاع ترفیض ستون حاصل از مقطع



$$F_y = \frac{\pi^2 E}{(\lambda_e)^2} \quad \lambda_e = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_y}} \approx 91$$


مقدار لازمی برای وقتی که مقدار تنش F_y است (در این مثال ۹۱)

نکته: اگر ستونی لازمی $\lambda = 91$ داشته باشد، تنش برای آن F_y است. اگر لازمی λ بزرگتر از ۹۱ باشد، گاهی الاستیک

و اگر λ بزرگتر از ۹۱ باشد، گاهی غیر الاستیک است. $\lambda = 91$ در این مثال



گامش غیر الاستیک



وقتی ستون تحت بار محوری است، تنش در مقاطع ستون یکنواخت است. (۵)


* طبق تعریف گامش غیر الاستیک؛ گامش است که بعضی از نقاط مقطع تنش به حد جاری شدن می رسد و اگر دینامی ماده ستون گامش بلند و گامش غیر الاستیک است.

وقتی گامش ایجاد می شود، بعضی از تارها کشش در بعضی از تارها فشار حاصل می شود.

وقتی توزیع تنش بهم بقدری احتمال وجود گامش غیر الاستیک وجود دارد.

گامش غیر الاستیک گامش است که محدود به این است.


ابطال از حالت خطی خارج شده است.



نزدیکی بین نقاط A و C

اگر نقطه A به سمت نقطه B کشیم، میل فولاد کمتر می شود.
عبارت دیگر، اگر بار فزونی شود، فولاد میسر و بار آن کمتر می شود.
بنابراین، نقطه A به سمت نقطه B کشیم، میل فولاد کمتر می شود.

در حالت کاهش غیر الاستیک نیم ستون بارگذاری و در یک ستون بارگذاری دارد.



نی از مقطع جنبش اش E و نی دیگر E است.

روشهای حل مسئله:

- ✓ ۱- تئوری مدل خاص
- ✓ ۲- تئوری مدل دوگانه
- ✓ ۳- تئوری مشابه

در روش تئوری مدل خاص: برای حل ستون مورد سفت مقطع با E_T فرض می کنیم. (به سمت راست مدل اول تئوری E_T فرض شده است.)


$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E_T}{\lambda^2} \leftarrow \text{نقص برای آنس برای آن تئوری اولی است}$$

در روش تئوری مدل دوگانه: برای حل ستون با همان شکل موجود حل می کنند یعنی یک نیم از جنبش E و نیم دیگر از جنبش E_T و نسبتاً در قیاس است [جزء هر فصل های در سجا ما اونی باشد] *

در روش تئوری مشابه: برای کاهش غیر الاستیک ستون تئوری ① و تئوری ② (دقیق نیستند) در روش تئوری

مشابه نسبت ضعیف تر سطح اش بزرگتری شود و نسبت قوی تر سطح است کوچکتر شود. تئوری دقیق است.

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 (E_T E)}{E_T + E} \lambda^2$$



- برای لایه شیب منفرجه مقدار تئوری ① از هم کوچکتر است.
- برای لایه یابی شیب منفرجه مقدار تئوری ② از هم بزرگتر است.
- برای لایه شیب منفرجه مقدار تئوری ③ باین ① و ② است.


۹۱ $\lambda > \lambda_c$ کاهش الاستیک (اولی)

۹۱ $\lambda < \lambda_c$ کاهش غیر الاستیک




در کارهای عملی در آشنی با مصالح از جدول ماژس استفاده می کنند و چون از همه لوچتر است (از همه بزرگتر است) (از همه بزرگتر است)

امکان می آید E_c وجود ندارد.



با استفاده از معادله جابجایی می توانی حاصلی شود:

این انتخابی اولیه در ستون ها: امکان ساخت ستون مستقیم وجود ندارد.




$$e_{max} = \frac{L}{1500}$$

* تاسیس بر روی انحراف ندارد مستقیم است و بارش بر روی انحراف به این گونه.

* هر چه انحراف اولیه بیشتر ظرفیت باربری ستون کمتری شود.

ستون ضعیف و بیرون انحراف



* در آیین نامه ستون باید طوری

ساخته شود که انحراف آن

$$e_{max} = \frac{L}{1500}$$

۲- تنش‌های هستند که در اثر هر نوع عملیات جاری، سردی و قطعات فولادی بوجود می‌آیند.

هر نوع فولاد به نحوی که یا سرد سرد در اثر این گرم و سرد شدن یک سری تنش‌هایی در مقطع ایجاد می‌شوند که باسی از بزرگ است که آن تنش‌ها می‌گویند. تنش است به بدون اعمال نیرو در مقطع ایجاد شده است عنوان شکل

مقاومت جوش، ریس و ...

* تنش ناشی از فرود فولاد مهم‌ترین تنش‌ها هستند است.

سرعت سرد شدن قطعه بسیار است و چون سطح ضایعات مختلف دارد.

* نقاط A: در درتر سردی شوند فشار می‌آید و با هم جدا می‌شوند تبادل حرارت می‌کنند و ضایعات کمتر

* نقاط B: در سردی شوند، تنش، تبادل با محیط اطراف ندارد، ضایعات بیشتر.



اجزای نقاط A باعث می‌شود اجازه ندهد تا B با هم سرد شوند.

✓ جمع تنش‌های کششی و فشاری (همانند) است که قابل در مقطع برقرار است

Fr تا از هم تنش‌ها به یار بزرگ یار ما می‌آید است

مقطع ضعیف تر، حرارت بیشتر، تنش‌ها بیشتر است ✓

مقطع قوی تر، حرارت کمتر، تنش‌ها کمتر است ✓






IPE }
 INP } $P_r \approx 1.3 F_y$ (در صورت ضعف)
 UNP }
 L }


~~در صورت ضعف~~ *

HEH }
 HEB } $P_r \approx 0.5 F_y$
 HEM }

$F_r = 0.3 F_y$
 $\frac{P}{A} = 0$



تیمبر ۱- کامل اصلی در توزیع تنش در مقطع با ازشلات متفاوت خارج می‌کند، تنش سبانه است. (میچ و درینج و درینج در توزیع تنش)



* در قعر بار خارج به ۰.۷ رسیده و در نقطه از مقطع به عبارتی اسلین رسیدن.

$$F_p = F_y - P_r$$

۰.۷ Fy که در جداول اسلین بار است




۲- در قعر تنش سبانه در یک مقطع موزین اسلین و نیز اسلین بارهای کف

Subject:

Year:

Month:

Date:




جمع شدن غیر مفید است. (اثری ندارد)

افزین عدد بار فای F_y

اگر مستوی بتواند تا حد آخر کار نکند و تنش های سیال در مقاومت برای مقاطع هیچ تاثير ندارد

روابط واضح است:



این آیین نامه برای ستونها در این بارها مناسب است

مقاومت این ستون بالا

$F_p = 0.56 F_y$

در این بارها

$F_p = F_y - 0.56 F_y$

$F_p = 0.44 F_y$



در صورت وجود تنش F_y و سایر عوامل:

① $\lambda < \lambda_c \Rightarrow \sigma_{cr} = F_y$ در این حالت

② $\lambda = \lambda_c \Rightarrow \sigma_{cr} = 0.386 F_y$ $0.44 F_y = \frac{\pi^2 E}{\lambda_c^2}$

① $F_y = A \cdot B \Rightarrow \boxed{A = F_y}$ λ_c^2

② $0.386 \frac{F_y}{\lambda_c^2} = F_y \times B$ $B = 0.386 \frac{1}{\lambda_c^2}$ $\lambda_c = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{0.44 F_y}} = 136$
 $\sigma_{cr} = (0.386 \frac{1}{\lambda_c^2}) \times F_y$ از فولاد نرمتر

$\sigma_n = 0.877 \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

$136 = \lambda_c < \lambda$ - 1

$\sigma_n = (0.386) \frac{1}{\lambda_c^2} \times F_y$


$\lambda_c > \lambda$ - 2

$P_n = \sigma_n \cdot A$ ✓

$P_r < \phi P_n$
 $\phi = 0.7$
در صورت

300

مثال: در یک ستون دوسره متصل به طول 6m حالت بار ضربه را با فرضیت ستون) اصابه کنید. از فرضیه بال پهن




$$\sigma_n = (0.386) \frac{\lambda^2}{\lambda_c^2} \times f_y = (0.386) \frac{79^2}{136^2} \times 2400 = 1741 \quad \checkmark$$

$$P_n = \sigma_n \cdot A = 1741 \times 149 = 259409 \Rightarrow P_r \ll \phi \cdot P_n \xrightarrow{\phi=0.9} P_r \ll 0.9 \times 259409$$

$$P_r \ll 233458 \text{ kg}$$

تقریباً ضربه گماش



تقریباً گماش برابر است با: فاصله بین نقاط ضعف در ستون

گماش هر فرضیه از طول ستون به باشد

تقریبی: $k=1.0$ $k=0.5$ $k=0.7$

حکمی: $k=1.0$ $k=0.65$ $k=0.8$

فاصله بین نقاط ضعف

$$\lambda = \frac{k \cdot L}{r_{min}}$$

طول مؤثر ستون

* ضربه گماش با دو صورت در نظر گرفته می شود: 1. با اعمال فرضیه اول گماش

و با تقاطع نقطه ای که از دو فاصله بین آنها مشخص می شود

* اگر فرضیه برای طول ستون L و یک ستون دوسره متصل به طول kL حل کنیم

ضربه گماش در ستون - طول ستون فدر - مورد طول مؤثر - در دست آورید

مفهوم: ستون مایل در آن یک ستون دوسره متصلی طول آن طول مؤثر



Subject:

Year:

Month:

Date:

اعلان سافت کلمه گاه تکرار یا منحل کامل وجود ندارد، باید قوی باشد تا آنجا که اصلاح گردد. (در این کلمه گاه باید مقدار سفتی I_2)



طبق این نامه: هر چه ضریب کاهش ستون، قوی تر از حالت تئوریک است k و اصلاح نمی کنیم.

هر چه ضریب کاهش ستون، ضعیف تر از حالت تئوریک است افزایش k باید در نظر گرفته شود. (ک اصلاح گردد)


در هر ستون صاف متصل، در نقطه کاهش انتهایی B نسبت به A ولت جانبی یا ولت سببی افقی ندارد. نقطه B کاملاً ثابت در جهت افقی است.

قابهای مهاربندی شده: قابهای بدون اتصال جانبی

نقطه B نسبت به A ولت جزئی است یا ولت نمی زند.
* المان های اطراف برداشته و بجای آنها تئوری با سفتی های I_1 و I_2 در نظر گرفته شود.



نکته: ضریب کاهش ستونهای در نظر مابهای مهاربندی شده
قرار دارند همواره بین 0.5 و 1.0 قرار دارد.






Subject:

Year:

Month:

Date:

در نظریه تنش جابجایی و در درازا در انتهای B نسبت به A و در نقطه A بکنند



* اگر یک نقطه عطف در درازا داشته باشد، تغییرش را را هم می‌کنیم

بنزی: $k=2.0$

$k=1.0$

$k=2.0$

$k=\infty$

چون در حالت واکنشی است

کلی: $k=2.1$

$k=1.20$

$k=2.0$


در درازا $k=\infty$

ستون ناپایدار است (علاً طرح می‌سازد) نامعادلش دستگیر نیست

تغییر شکل زیاد

$$\Delta = \delta_2 - \delta_1$$

انتهای ستون نسبت به ابتدا می‌تواند حرکت کند



* ضریب تنش ستونهای در تارهای بدون مهارت قرار می‌گیرد. در درازا این 1.0 و infinity است.

$$I_1, I_2 \rightarrow \infty \Rightarrow k \rightarrow 1.0$$

$$1.0 < k < \infty$$

$$I_1, I_2 \rightarrow 0 \Rightarrow k \rightarrow \infty$$



برابری با مجموع سفتی ستونهای ... تقسیم بر مجموع سفتی ستونهای ...

$$G_A = \frac{\sum (I_c)}{L_c}$$

$$G_B = \frac{\sum (I_c)}{L_c}$$

$$\sum (I_b)$$

$$\sum (I_b)$$

$$K = \sqrt{\frac{1.6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{7.5 + G_A + G_B}}$$

دقیق سفتی ستونها زیاد باشد ... کسبیت 1 میل کند ...

مابهای مهاربندی شده $k=1.0$

مابهای بدون مهاربندی : k از رابطه بالا بدست می آید

اگر مقدار B نسبت به نقطه A ... مهاربندی شده است ...



تذکره: در ستون 1: G_B را که محاسب کردیم دیگر لازم به محاسبه G_A در ستون 1

چون ستون یکم $G_B = G_A$
 Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

مثال: فرض کنیم در تاق مسطح مقابل به ستونهای از پروفیل HEB 300 و البته تیرها از IPE 360 باشد.


فرض کنیم ستونهای قاب را جدا کنیم.

نکته: قاب مسطح است، یعنی در صفحه ab و در جهت c.


ارتفاع هم در همان صفحه است. (در این مثال عدد عدد در صفحه)

تیرها هم در همان صفحه است.

HEB 300 $\begin{cases} I_x = 25170 \\ I_y = 8560 \end{cases}$



IPE 360 $\begin{cases} I_x = 16270 \\ I_y = 8560 \end{cases}$



ستون شماره 1: $G_A = \frac{8560}{500} = 0 \rightarrow G_A = 1.0$

نکته: در محاسبه G ما باید تیرها را در نظر بگیریم تا اینکه تیرها را جدا کنیم.

$G_B = \frac{8560 + \frac{8560}{400}}{16270} \rightarrow G_B = 1.66$

نکته دوم: در تیرها همیشه از I_x استفاده می کنیم، مگر تیرها ایضا باشیم.

$k_1 = \sqrt{\frac{1.6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7.5}{7.5 + G_A + G_B}} \Rightarrow k_1 = \sqrt{\frac{1.6(1.0 \times 1.66) + 4(1.0 + 1.66) + 7.5}{7.5 + 1.0 + 1.66}}$

$k_1 = 1.48$

ستون شماره 2: $G_A = \frac{8560}{500} = 0 \rightarrow G_A = 10$

نکته سوم: در تیرها که تیرها را جدا کنیم، یعنی تیرها را جدا کنیم.

$G_B = \frac{8560 + \frac{8560}{400}}{16270 + (0.5 \times 16270)} \rightarrow G_B = 0.88$

نکته چهارم: در هر تیر روی تیرها هم باید حساب کنیم، یعنی اگر استوار تیرها را جدا کنیم، باید حساب کنیم.

$k_2 = \sqrt{\frac{1.6(10 \times 0.88) + 4(10 + 0.88) + 7.5}{7.5 + 10 + 0.88}} \Rightarrow k_2 = 1.88$



Q1: $G_A = 10$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{400}}{0 + 0.5 \frac{16270}{600}} \rightarrow G_B = 8.35$$

$$k_3 = \sqrt{\frac{1.6(10 \times 8.35) + 4(10 + 8.35) + 7.5}{7.5 + 10 + 8.35}} \rightarrow k_3 = 2.88$$

~~الم. 33. 9. 14~~

الم. 33. 9. 14

Q2: $G_A = 1.0$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{400}}{0} = \infty$$

$$k_4 = \sqrt{\frac{1.6(1.0 \times \infty) + 4(1.0 + \infty) + 7.5}{7.5 + 1.0 + \infty}} \rightarrow k_4 = 2.37$$

منحرفا من صورت تقسيم غيرا من حرج

Q3: $G_A = \frac{\frac{8560}{500} + \frac{8560}{400}}{16270} \rightarrow G_A = 2.66 = G_B$ (سؤال 1)

$$G_B = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{16270} = G_B = 2.15$$

$$k_5 = \sqrt{\frac{1.6(2.66 \times 2.15) + 4(2.66 + 2.15) + 7.5}{7.5 + 2.66 + 2.15}} \rightarrow k_5 = 1.59$$

Q4: $G_A = \frac{\frac{8560}{500} + \frac{8560}{400}}{16270 + 0.5 \frac{16270}{700}} \rightarrow G_A = 0.88 = G_B$ (سؤال 2)

$$G_B = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{16270 + 0} \rightarrow G_B = 2.15$$

$$k_6 = \sqrt{\frac{1.6(0.88 \times 2.15) + 4(0.88 + 2.15) + 7.5}{7.5 + 0.88 + 2.15}}$$

$$k_6 = 1.47$$

⑦ ستون ۱، ۲:

$$G_A = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{413}}{0 + 0.5 \frac{16270}{600}} \Rightarrow G_A = 8.35$$

$$K_2 = \sqrt{\frac{1.6(8.35 \times 4.33) + 4(8.35 + 4.33) + 7.5}{7.5 + 8.35 + 4.33}}$$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{400} + \frac{25170}{300}}{0.5 \left(\frac{16270}{400} \right) + 0.5 \left(\frac{16270}{600} \right)} \Rightarrow G_B = 4.33$$

$$K_7 = 2.40$$

⑧ ستون ۱، ۲:

$$G_A = \frac{\frac{25170}{500} + \frac{25170}{400}}{0} = \infty$$

$$G_B = \frac{\frac{25170}{400} + \frac{25170}{300}}{0} = \infty$$

$$K_8 = \sqrt{\frac{1.6(\infty \times \infty) + 4(\infty + \infty) + 7.5}{7.5 + \infty + \infty}}$$

$$K_8 = 0 \quad \checkmark$$

⑨ ستون ۱، ۲:

$$G_A = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{16270} \Rightarrow G_A = 2.15$$

$$G_B = \frac{\frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700}} \Rightarrow G_B = 1.23$$

$$K_9 = \sqrt{\frac{1.6(2.15 \times 1.23) + 4(2.15 + 1.23) + 7.5}{7.5 + 2.15 + 1.23}}$$

$$K_9 = 1.52$$

⑩ ستون ۱، ۲:

$$G_A = \frac{\frac{8560}{400} + \frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700} + 0} \Rightarrow G_A = 2.15$$

$$G_B = \frac{\frac{8560}{300}}{\frac{16270}{700} + 0.5 \left(\frac{16270}{400} \right)} \Rightarrow G_B = 0.66$$

$$K_{10} = \sqrt{\frac{1.6(2.15 \times 0.66) + 4(2.15 + 0.66) + 7.5}{7.5 + 2.15 + 0.66}}$$

$$K_{10} = 1.43$$



11) سہولت کاروں :

$$G_A = \frac{25170}{400} + \frac{25170}{300} \Rightarrow G_A = 4.33$$

$$0.5 \left(\frac{16270}{400} \right) + 0.5 \left(\frac{16270}{600} \right)$$

$$G_B = \frac{25170}{300} = \infty$$

$$K_{11} = \sqrt{\frac{1.6(4.33 \times \infty) + 4(4.33 + 0.6) + 7.5}{7.5 + 4.33 + \infty}}$$

$$K_{11} = \sqrt{\frac{10.928}{1}} \Rightarrow K_{11} = 3.31$$

12) سہولت کاروں :

$$G_A = \frac{25170}{400} + \frac{25170}{300} = \infty$$

$$G_B = \frac{25170}{300} \Rightarrow G_B = 6.19$$


$$0.5 \left(\frac{16270}{600} \right)$$

$$K_{12} = \sqrt{\frac{1.6(0.3 \times 6.19) + 4(0.3 + 6.19) + 7.5}{7.5 + \infty + 6.19}}$$


$$K_{12} = \sqrt{\frac{13.904}{1}} \Rightarrow K_{12} = 3.73$$



روز: حد اکثر بار ضعیف دار (ما) سیم کنید؟




اگر ستون در فضا باشد کار مشکل است. بایستی محورهای زیادی را امتحان کنیم.



* اگر تاپها عمود بر هم باشند و محورهای اصلی یک مقطع منطبق شود، محورهای سازه، کار بسیار ساده‌تر می‌شود. در این صورت پیدا کردن لاغزی Max در مقطع بسیار ساده است.

داین گونه مثالها، برای پیدا کردن λ_{max} کافی است لاغزی حول 'a' و 'c' اصلا کنیم، هر کجا بزرگتر شد، همان λ_{max} است.



ح_c و ا_a = ab sin α ⇒ G_A = 10

(رئیس و عمود بر سطح)

ح_c و ا_a = bc sin α ⇒ G_B = $\frac{25170}{600} \Rightarrow G_B = 2.58$
 $\frac{0.5 \times 16270}{500}$

$k_c = \sqrt{\frac{1.6(10 \times 2.58) + 4(10 + 2.58) + 7.5}{7.5 + 10 + 2.58}} \Rightarrow k_c = 2.22$

ح_c و ا_a = bc sin α

$\lambda_c = \frac{k_c L}{r_c} = \frac{2.22 \times 600}{13} = 102 \lambda_{max}$
 $k_a = 1.0$

$\lambda_a = \frac{k_a L}{r_a} = \frac{1.0 \times 600}{7.58} = 79 \lambda_{min}$

$\lambda_{max} = 102 < 136 \checkmark$

$\sigma_n = (0.386)^{\frac{102^2}{136^2}} \times 2400 \Rightarrow \sigma_n = 1405 \Rightarrow P_n = \sigma_n \times A \Rightarrow P_n = 1405 \times 149 \Rightarrow P_n = 209345 \text{ kg}$

$P_r \leq \phi \cdot P_n \Rightarrow P_r \leq 0.9 \times 209345 = 188410 \text{ kg} \checkmark$
 $\phi = 0.9$



اعوجاجی

Subject:
Year: Month: Date:

$$M_w = V_p \cdot h \Rightarrow \psi_w = -EI_p \cdot \frac{h}{2} \frac{d^3 \psi}{dz^3}$$

$$C_w = I_p \cdot \frac{h^2}{2}$$

$$M_w = -E C_w \left(\frac{d^3 \psi}{dz^3} \right) \quad *$$

* تفاوت اعوجاجی مقطع *


2 راه 2 عوض کرد

$$M_T = M_p + M_w \Rightarrow M_T = G \cdot J \frac{d\psi}{dz} - E C_w \frac{d^3 \psi}{dz^3} \quad *$$

انگله کلی

تست در کل بعضی

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{(KL)^2}$$



$\sigma_{cr(1)} > \sigma_{cr(2)}$ ← ضعیف تر
 $\sigma_{cr(2)}$ ← قوی تر

آرشیو راه در فصل ستونها ص 176 بند 2-10-2

$$\sigma_{cr(1)} = \left[\frac{\pi^2 E C_w}{(k_2 L)^2} + G J \right] \frac{1}{I_x + I_y} \quad \checkmark$$

$$\sigma_{cr(2)} = \frac{\pi^2 E I}{(kL)^2} \quad \checkmark$$

در 178 گمانش بعضی بند الف

بند 179 راه 10-2-4

10-4-2-10

ستونهای طول کوتاه - مقطع باز - مقاومت گمانش بعضی کمتری دارند

ستونهای بلند (طول زیاد) - مقطع نزدیک به مربع - مقاومت گمانش کمتری است


* در اکثر ستونهای ما با آنها مواجه هستیم چون لاغر هستند، ستون طول اس زیاد است، بنابراین مقاومت



فصل چهارم: اعضای خمشی (تیر)

اعضای خمشی: المان‌های هستند که بار وارد بر این المان دقیقاً عمود بر میان تار است. بر خلاف اعضای

کشی و فشاری بار عمود بر میان تار است. بار عمود بر میان تار = بار عرض




با مرهای عرضی باعث می‌شود المان تحت نیروی برشی و خمشی

قرار گیرد نیروی محوری ایجاد می‌شود در المان.

عرضی نسبت به نیروی محوری ندارد و در عرض

در مقاطع نیروی برشی و کشش در خمشی دارد مختص خمشی



* بر خلاف اعضای کششی و فشاری در اعضای خمشی عوامل متعددی در طراحی موثر می‌باشند.

✓ ۱- خمش ۲- برش ۳- تغییر شکل ۴- کاهش جابجایی - بیض جان فشاری تیر، ۵- کاهش عکس جان - سردار

۶- جاری شدن، لیدگی جان در اثر بارهای متمرکز سلبین ۷- خمش در گوره، ۸- ترک سبب شده، ۹- بیض

* 4 عامل اول مهمتر اند




* نقش (ساده ترین حالت خمشی)

✓ ۱- محور x و y محورهای اصلی

✓ ۲- محور y محور تقارن (نسبت به y مقدار) الاستیک غیر الاستیک

✓ ۳- تنش در نقطه حول محور x



$$c = \max\{c_1, c_2\}$$

$$\sigma_{c \max} = -\frac{M_x \cdot c_1}{I_x}$$

$$\sigma = -\frac{M_x \cdot y}{I_x}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_x \cdot c}{I_x}$$

$$\sigma_{t \max} = \frac{M_x \cdot c_2}{I_x}$$

* رابطه تنش در هر نقطه

$$W_{ex} = \frac{I_x}{c}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_x}{W_{ex}}$$

مردود الاستیک مقطع

مردود الاستیک یک مقطع = تنها با استوری است به مقاومت مقطع را دور برار خمشی نشان می دهد

* نشان دهنده مقدار استوری برابری است که در تنش در یکی از نوارهای مقطع به درجاری است برسد و نشان دهنده الاستیک

$$F_y \geq \frac{M_e}{W_e} \Rightarrow M_e = F_y \cdot W_e$$

مقطع کو نیز (Me)



گشتاور نهایی یا پلانسیته یک مقطع: به مقدار گشتاوری که باعث می شود، کل مقاطع 1 در جابجایی 1 برآید

$$M_p = \int (F_y \cdot dA) \cdot y \quad \leftarrow \text{گشتاور ایمن سطح}$$

$$M_p = F_y \int |y| \cdot dA$$

$$M_p = F_y \cdot W_p \quad *$$

* مدول پلانسیته جنس ماده F_y هندسی هر مقطع است *


$W_p =$ گشتاور الاستیک سطح بال نسبت به محور x + گشتاور الاستیک سطح پائین نسبت به محور x

$$P = \frac{M_p}{m_e} = \frac{I_{MP}}{W_e} > 1.0$$


تنها با استرسی که شکل پذیری در مقطع استثنائی می دهد، نزدیک شکل پذیری است.

اگر بزرگتر از 1.0 باشد، شکل پذیری بیشتر است در مقابل خمش.

فهرست شکل پذیری = تنها بستگی به شکل مقطع دارد به اجزای مقطع بستگی ندارد ✓



$$P_y = P_x$$



$$P_y + P_x$$

نسبت به محور x بال و پائین تیر می بینیم.


رشتت به محور x و y با دادن y می بینیم با x پائین



* این نامه نشر سازمان را حرمتش 3 روز بعد از آنست *

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

مثال: ضریب شکل مقطع مستطیلی نسبت به محاوره x, y حساب کنید.



$$P_x = \frac{W_{px}}{W_{ex}}$$

$$W_{px} = \int |y| dA = 2 \times \left[b \times \frac{d}{2} \times \frac{d}{4} \right] = \frac{bd^2}{4}$$

$$W_{ex} = \frac{I_x}{c} = \frac{\frac{bd^3}{12}}{\frac{d}{2}} = \frac{bd^2}{6}$$


$$P_x = \frac{\frac{bd^2}{4}}{\frac{bd^2}{6}} = 1.5$$

در تمام مستطیلها $P_y = 1.5$ ✓

مثال: ضریب شکل مقطع زیر را نسبت به محاوره x, y حساب کنید.

$$P_x = \frac{W_{px}}{W_{ex}}$$

$$P_x \neq P_y$$



$$W_{px} = \int |y| dA = 2 \times [25 \times 2 \times 31 + 30 \times 1 \times 15] = 4000$$

$$W_{ex} = \frac{I_x}{c}$$

$$I_x = \frac{1 \times 60^3}{12} + 2 \times \frac{25 \times 2^3}{12} + 2 \times 25 \times 2 \times 31^2 = 114133$$

$$W_{ex} = \frac{114133}{32} = 3566 \Rightarrow P_x = \frac{4000}{3566} = 1.12$$

نتیجه: در مقطع I شکل دایره ای نامرکزی قطعا ضریب شکل آن باید 1.12 باشد.

1.10 < P_x < 1.15



(با مرکز سطح بالا) * (مساحت بالای x) * $W_p = 2 * \dots$ بر خودم

Subject:
 Year:
 Month:
 Date:

$$P_y = \frac{W_{py}}{W_{ey}}$$

$$W_{py} = \int |x| dA = 2 * \left[2 * 12.5 * 2 * 6.25 + 60 * 0.5 * 0.25 \right] = 640 \checkmark$$


$$W_{ey} = \frac{I_y}{c} \quad I_y = \frac{60 * 1^3}{12} + \frac{2 * 2 * 25^3}{12} = 5213 \quad \checkmark$$

$$W_{ey} = \frac{5213}{12.5} = 417 \Rightarrow P_y = \frac{640}{417} = 1.5 \quad \boxed{P_y = 1.5} \checkmark$$

$$1.5 < P_y < 1.55$$


نتیجه افزودن شکل طریقه قطع I شکل نیست به خود x نسبت به محور است.

* جان بارگذاری در تیر:



ما افزایش بار کشنده را افزایش می یابند. همان سطحی بر دیان M_{max} بود. کشنده الاستیک می رسد M_e و بعد همان نقطه به کشنده پلاستیک می رسد. M_p و در آن کشنده پلاستیک می رسد.

چون تشریحی فشاری زیاد است می تواند گاس ایجاد کند.



در مقطع آستین گالز بوزن ۱- گالز موضعی ، ۲- گالز جانبی - بر حسب

کاهش قسمت‌ها تسلیل دهند درین مقطع مسخین و محدود

* از ظرفیت کامل نیرومندی توان استفاده کرد در گالز موضعی و گالز جانبی برضی اتفاق نیفتد . *

✓ شرط یک : تا رسیدن گالز به گالز بلاستیک قسمت های تسلیل دهند ، مقطع σ_c موضعی برآسته باشد .

* قسمت های تسلیل دهند یک مقطع : اجزای از یک مقطع است که در داخل از یک طرف و یا از هر دو طرف

باجزای دیگر متصل اند . در شکل بالا با فضا فضا من درز نشان داده شده اند .

پهنای آزاد : بنا به تعریف عرض هر قسمت ، پهنای آزاد آن قسمت گویند . (b)

ضخمت هر قسمت ، ضخامت آن جز است (t)

(اگر چه) گند

هر چه قدر نسبت $\frac{b}{t}$ بزرگتر باشد در آن قسمت طول جز کمتر و ضخامت کمتر است . (مکتب فشاری برآسته طولی محدود می باشد)

* $\lambda = \frac{b}{t}$ لاغری اجزای تسلیل دهند



$$\lambda = \frac{b}{t}$$

$\frac{b}{t}$ در درجه‌ها لاغری نامیده می‌شود.

کاش موضعی، کاش قسمت‌های تشکیل دهنده مقطع در طول محدودی است، همین دلیل کاش موضعی می‌باشد.

✓ کاش موضعی فقط تابع $\frac{b}{t}$ است، $\frac{b}{t}$ بیشتر کاش موضعی می‌باشد. ✓

* افزایش از طرف متصل = افزایش لبه مثلثی

** افزایش از طرف متصل = افزایش لبه مثلثی

اگر $\frac{b}{t}$ کمتر باشد = مقطع ضعیف تر ← پلاستیک الاستیک

این مقاطع compact هستند.

اگر $\frac{b}{t}$ بیشتر باشد ← پلاستیک الاستیک کاش موضعی ندارد، یعنی تساوی الاستیک و تساوی پلاستیک

کاش موضعی می‌تواند اتفاق بیفتد. در این مقاطع، مقاطع غیر فشرده دارند.

اگر $\frac{b}{t}$ بزرگتر ← قبل از اینکه حتی بشکند، پلاستیک الاستیک باشد در یک نقطه‌ی کاش موضعی دارند.

مقطع لاغری (استفاده از آن ممنوع) طبق آیین نامه فولاد ایران


- * دسته‌بندی مقاطع به سه دسته طبق آیین نامه:
 - ۱- مقاطع غیر فشرده ✓
 - ۲- مقاطع غیر فشرده ✓
 - ۳- مقاطع لاغری غیر قابل استفاده ✓



توجه: سهواً اول: اگر می‌خواهیم گشتاور را به استوار P برسانیم، حتماً باید مقطع فشرده باشد.

جدول 155 - جدول 10-2-1.2 محدودیت نسبت به نام ضعیف‌تر (اگر) فشاری

از ردیف جدول برای بال تیر



بال فشرده

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 11 \quad \checkmark$$

بال غیر فشرده

$$0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{b_f}{2t_f} < 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 22$$

هر چه قدر به 0.76 نزدیکتر شود، غیر فشرده‌تری است.

$$\frac{b_f}{2t_f}$$

هر چه قدر به 0.38 نزدیکتر شود، غیر فشرده‌تری است. پس فشرده‌تری است.

$$\frac{b_f}{2t_f}$$

حان فشرده

$$\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 108 \quad \checkmark$$

از ردیف 9 جدول برای بال تیر

حان غیر فشرده

$$3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{h}{t_w} < 5.7 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$



اگر بال فشرده و حان نیز فشرده باشد، مقطع فشرده است.



شرایط همبستگی در ماسار و لایتنینگ مقطع: σ_c تراشیده باشند

شرایط همبستگی زیاد دارد

* معنی است مقطع T شکل بالای حد تسلیم است
جای گمانش بر وضعی همانند یک ستون
مقطع T گمانش کامل بلند



اگر ستونی با مقطع T باشد احتمال گمانه کردن حول محور x است یا حول محور y

نسبت به محور x به هیچ وجه نمی آید گمانه شوند. (المان پذیر نیست)

حول محور y عاملی وجود ندارد می تواند با حتی حول محور y گمانه بلند


* گمانش جانبی از گمانش بر وضعی هم بسیار ضعیف تر است *

چون یک گمانش کن است در دران تیر اتان کن افتد

لایم جانبی در جهت شکل جافالی کردن یا به شکل بر وضعی است

① اندازه I_{Ty} →
② به دست آید I_{Tx} →
③ $I_{Ty} = kL$
مقطع T شکل
شعاع جبرایی

برای جلوگیری از گمانش جانبی نوع راه حل داریم: 1- شعاع جبرایی



ادل بل ها استفاده می کنند

هم عرض بال و هم ضخامت بال را بیشتر میکنیم


III ← (۲) ل (طول) آرایش، کاهش و هم (طول) مناسب آرایش کلی با اضافه کردن تکیه گاه های عرضی (ط) ←

تکیه گاه های جانبی: تیرهای عرضی هستند به فواصل مشخص L و طوری تنظیم می شوند که جلوی گمان جانبی را بگیرند.

نتیجه شرط دوم

آرشی فواصل متساوی و متساوی P برسد با اضافه کردن تکیه گاه های عرضی به فواصل مشخص جلوی گمان جانبی بعضی را بگیرد

اتصال آن بسیار مهم است. طوری تیر عرضی را متصل کنیم به اولاً (رقبت فشاری باشد) و اینها هم جلوی گمان را بگیرد



گمان جلوی گمان را بگیرد

* در طراحی تیرها حالت های بسیار مختلفی دارد در شرایط گفته شده بر جود می آید

فرض می کنیم ۱. مقطع I شکل ۲. ستابن حول محور ۳ - محس حول محور x (محور قوی) *

حالت های فرضیات بالا:

α - مقطع فشرده (بال فشرده، حال فشرده) و دارای تکیه گاه جانبی - در جانی

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

$$\frac{h_w}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \checkmark \text{ جان فشرده}$$

$$h_w = h - 2t_f$$

است

$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

شکل ۱ این است

$$L_h < L_p$$

تکیه گاه به جود کافی
در جانی: تکیه گاه به جود کافی باسیم بر مامعه تکیه گاه ها باز
 L_p کوپتر باشد



$$M_n = M_p$$

✓ تناوبت های جان کشنده را امتداد است


$$M_n = M_p = W_p \times F_y$$

کتاب و غیره $M_r \leq \phi M_n$

$$\phi = 0.9$$

مسئله 1: در تیرهای در نقاط A, D, C, B, E تکیه ها جانبی نشان داده شده اند.

صافتر یا ضعیف تر از اعضا - لنگه



- IPE 300
 - $W_e = 557$
 - $W_p = 624$
 - $b_f = 15$
 - $t_f = 1.07$
 - $t_w = 0.71$
 - $r_y = 3.35$
- * نکته: اگر W_p در جدول پدید نیامد $W_p = W_e \times 1.12$ می باشد

$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark$$

* تیر پدید نیامده های تیر در جدول نشان داده شده اند (تکیه ها جانبی) قسمه با کنترل شود



$L_b = 150 \text{ cm}$
 $L_p = 1.76, r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 170 \text{ cm} \Rightarrow L_b < L_p$ ④ کنترل شرایط تنگناهی جانبی

$M_n = M_p = W_p \times F_y = 624 \times 2400 \Rightarrow M_n = 1497600 \text{ kg.cm}$

$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow \left(\frac{P_r \times 600}{2}\right) \leq 0.9 \times 1497600 \Rightarrow P_r \leq 8985.6 \text{ kg}$

این جدول را با استفاده از فرمول در اینجا رسم کنید

تغییرات
 برای رسم
 دیاگرام
 $\frac{V}{M}$

مثال ۲: در اینجا
 $\frac{F_y \times 9r}{2 \times 1.5 \times 9r} = \frac{1-x}{x}$

$\rightarrow x = 3.75$

$M \Rightarrow \frac{1.5 \times 9r \times 1.5 + 7.03 \times 9r}{2} = 6.25 \times 9r$

$\frac{1.5 \times 9r \times 1.5}{2} = -9.03 \times 9r$

$+7.03 \times 9r - 9.03 \times 9r = -2 \times 9r$

* r به $9r$ *
 IPE 400 $W_e = 1100$

$W_p \geq 1299 = W_e \times 1.12$


$b_p = 18$

$t_p = 1.35$

$t_w = 0.86$

$r_y = 3.95$

① کنترل فشرده‌گی



$kg.m$

$\frac{b_p}{2 t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{18}{2 \times 1.35} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11$ بل فشرده ✓

$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{(40 - 2 \times 1.35)}{0.86} = 43 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108$ جان فشرده ✓



$$L_b = 200 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times 3.95 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 201 \text{ cm} \Rightarrow$$

① کنترل شرایط تسلیم‌ناپذیری

* حالت

$$M_n = M_p = W_p \times F_y = 1299 \times 2400 \Rightarrow M_n = 3117600 \text{ kg.cm}$$

← متر به سانتی متر تبدیل شده است

$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow (7.03 \times 10^4) \times 100 \leq 0.9 \times 3117600 \Rightarrow F_r \leq 3991 \text{ kg/m}$$

~~.....~~ - b

$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \left. \begin{array}{l} \checkmark \checkmark \\ \text{مقاطع نورد} \end{array} \right\}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

فاصله تکیه ها بیشتر از حد لازم است برای رسیدن به فشار الاستیک (M_p)

$$L_p < L_b < L_e$$

L_e : فاصله ی لازم برای رسیدن به فشار الاستیک (M_e) است.

فاصله تکیه ها فاصله اشکال یک فشار بیشتر است. یعنی مقاومت تیر تا فشار الاستیک (M_p) نمی رسد.

در فاصله بین فشار الاستیک (M_e) و فشار تسلیم (M_p) می توانی از مسی بوسیله رابطه

$$0.7 M_e \leq M_n \leq M_p$$

مقاومت تیر از فشار P است.

* مقاومت ضعیف تیری بین فشار M_e و M_p است *


* در صورتی که فاصله تکیه ها L_e از رولر شوند مقاومت ماسی باید به $0.7 M_e$ و هر چه در فاصله ها به L_p نزدیک

شوند، مقاومت از ایزاسیون باید به M_p .

$$L_e = \pi \cdot r_{ts} * \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}}$$


به خاطر تنش پسماند

r_{ts} : شعاع ریزش سطح مقطع شللی به می تواند همانند لنگ نسبت به جدول



عرض آکس نام $\frac{2}{3}$ طول اناری لوار $\frac{1}{3}$ آن اصلا می کنند

T شکل معادل \rightarrow





$$r_{ts} = \sqrt{\frac{I_y \cdot h_o}{2 w_e}}$$

$r_{ts} \approx 1.20 r_y$

در فصل ۵ مورد اشاره

h_o : کامله میزنیم و میزنیم بالا

I_y : لستار انی r_y شعاع نسبت به جدول




* تلمبه ها، مجازی خود به خود ایجاد شده است.

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - l_p}{l_e - l_p} \right) \right] \leq M_p$$

C_b : C_b بزرگتر یا مساوی یک ضریب اصلاحی است. اثر نودار گسترده و خم و در تماس جانبی نشان می دهد.

* چون در اثر ضریب کردن معادله بالا به ضریب C_b ثابت ضریبی بالاتر می رود به همین دلیل معادله بالا را به هم می رسد



نمودار گشت

M_p قرار داده ام.


$$1.0 \leq C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0$$

* همواره عددی بزرگتر 3.0، 1.0 است. قدر مطلق مقادیر در معادله جانمایی می شود. (M_A ، M_B ، M_C)

آئین نامه عدد 200 جدول 2-5-2-10




مسئله ۲: فرض می‌کنیم تیر در نقاط A, B, A دارای تکیه‌گاه باشد. با استفاده از صفحه ۹۷ جدول IPE 300




- $W_e = 557$
- $W_p = 624$ \rightarrow $w_p = 1.12 w_f$
- $b_p = 15$
- $t_p = 1.07$
- $t_w = 0.71$
- $r_y = 3.35$

تایید کنید



$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$



$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

$$M_r = \frac{PrL}{4}$$

$$L_b = 300 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 170 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} \Rightarrow L_e = \pi \times (1.2 \times 3.35) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} = 435 \text{ cm}$$

$$L_p < L_b < L_e$$

(b)

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$C_b = 1.65$$

$$M_p = W_p \times F_y = 624 \times 2400 = 1497600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 557 \times 2400 = 1336800$$



935760

$$M_n = 1.65 \left[1497600 - (1497600 - 0.7 \times 1336800) \left(\frac{300 - 170}{435 - 170} \right) \right] = 2016267 < M_p = 1497600$$

$$M_n = M_p = 1497600 *$$

$$M_r < \phi M_n \Rightarrow \frac{P_r \times 600}{4} < 0.9 \times 1497600 \Rightarrow P_r < 8986 \text{ kg } \checkmark$$

c - مقطع فشرده (بال فشرده، جان فشرده) و فاقد شرایط تنگه گامی جانبی

$$\left. \begin{aligned} \frac{b_f}{2t_f} &< 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \\ \frac{h}{t_w} &< 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \end{aligned} \right\}$$

$L_b > L_e$ فاقد شرایط تنگه گامی

نابراین تقریباً استاندارد است (Me) برسد گامش جانبی می دهد.

چون گامش قبل از استاندارد است (Me) است، شکل گامش هم گامش استاندارد است (اولی)

$$M_n < 0.7 Me$$

$$M_n = F_{cr} \times W_e < M_p$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

↑
گامش

$$F_{cr} = \frac{c_b \times \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J \times C}{W_e \frac{P}{n_0} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}}$$

ج: مقاومت پیش مقطع


* J در جدول استاندارد گامها شده ولی

در جدولها ذکر نمیگردد، باید از جدولها می توان به دست آورد.

برای برویل های نورد شده از جدول C=1
برای برویل های I شکل همیشه است.


$$J = \frac{1}{3} \sum b t^3$$

ضخامت درجا
حرفها و اعداد



l_p مقطع فشرده

فصل: حدالتهربا فرضب داری بر تیر می توان عمل لبه ای را به لبه ای دیگر فقط در نقاط A و B درازر لبه ای به لبه ای



- IPE 300
- $W_e = 557$
- $W_p = 624$
- $b_p = 15$
- $t_p = 1.07$
- $r_y = 3.35$

$$\frac{b_p}{2t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

① کنترل فشرده \checkmark

مقطع فشرده \checkmark

$$l_b = 600 \text{ cm}$$

$$l_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 170 \text{ cm}$$

② کنترل شرایط نامیه خاص

$$l_e = \pi \times r_s \sqrt{\frac{E}{0.7F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.35) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} = 435 \text{ cm}$$

③ $l_b > l_e$
 (C) $C_{m0.5}$ $C_{m0.25}$



$M_n = F_{cr} \cdot W_e \leq M_p \quad \checkmark$


$$F_{cr} = \frac{C_b \cdot \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J \cdot C}{h_o \cdot W_e} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} = \frac{1.3 \cdot \pi^2 \cdot 2 \cdot 10^6}{\left(\frac{600}{4.01}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{19.47 \cdot 1}{28.93 \cdot 557} \left(\frac{600}{4.01}\right)^2}$$

$C_b = 1.3$
 $r_{ts} = 1.2 \times 3.35 = 4.01$
 $F_{cr} = 2025$

$J = \frac{1}{3} \sum b t^3 = 19.47$
 $M_n = F_{cr} \times W_e = 2021,557 = 1125697 < M_p = W_p \times F_y = 1497600$

$h_o = 30 - 1.07 = 28.93$
 $M_r \leq \phi M_n$
 $\left(\frac{P_r \times 600}{4}\right) \leq 0.9 \times 1125697 \Rightarrow P_r = 6751 \text{ kg}$

تغییر از مفروضه از ظاهریت کامل نیز استفاده نکنیم. حداقل باید یک کلمه کاتبی در مورد تیر AB داشته باشیم.





* d - بال غیر فشرده = جان فشرده - تله گاه بر صد کافی

$$\lambda_{pp} = 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} < \lambda_p = \frac{b_f}{2t_f} < \lambda_{ef} = 0.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_b < L_p$$


در تله گاه بر صد کافی بار، تله گاه بر صد کافی موافق است.

به سبب اینکه بال غیر فشرده است، در رابطه بین تله گاه بر صد کافی (M) و تله گاه بر صد کافی (M_p) موافق وجود دارد.

توجه: قطعاً ظرفیت تیر بین تله گاه بر صد کافی (M_e)، تله گاه بر صد کافی (M_p) خواهد بود.

چون بال فشرده است، مسائل تیر یکسان موافق است.

$$0.7 M_e \leq M_n < M_p$$



$$M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{\lambda_p - \lambda_{pp}}{\lambda_{ef} - \lambda_{pp}} \right) \right]$$

تله گاه بر صد کافی، $L_b < L_p$

* e - بال غیر فشرده - جان فشرده - برای تلبه باه جانبی ناگانی

$$\lambda_{pf} < \lambda_p < \lambda_{ef}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_p < L_b < L_e$$

* در سقف دارد ۱ - بال غیر فشرده ۲ - تلبه باه قائم راست

بال غیر فشرده = M_e استوار الاستیک و M_p استوار پلاستیک، M_p گانس موضعی می‌کند

تلبه باه ناگانی = M_e استوار الاستیک و M_p استوار پلاستیک، M_p گانس جانبی هم می‌کند اتفاق بیفتد.

$$M_n = \min \left\{ M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{\lambda_p - \lambda_{pf}}{\lambda_{ef} - \lambda_{pf}} \right) \right] \right. \quad \text{گانس موضعی}$$

$$\left. M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right] \right\} \quad \text{گانس جانبی}$$

* F - بال غیر فشرده - جان فشرده - ماقدر تلبه باه جانبی

$$\lambda_{pf} < \lambda_p < \lambda_{ef}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_b > L_e$$

✓ هم اتصال گانس موضعی وجود دارد

✓ هم اتصال گانس جانبی وجود دارد

البته گانس جانبی بیشتر از گانس موضعی است و چون $(L_b > L_e)$ است

$$M_n = \min \left\{ M_n = \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{\lambda_p - \lambda_{pf}}{\lambda_{ef} - \lambda_{pf}} \right) \right] \right.$$

$$\left. M_n = F_{cr} \times w_e \quad F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{(L_b/r_{ts})^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{w_e \cdot r_o}} - \left(\frac{L_b}{r_{ts}} \right)^2 \right\}$$




مثال: تیر مقابل در نقاط A, B دارای تکیه کماهای جانبی است. مقطع تیر را از جدول IPE طراحی کنید

$$q_r = 2 \text{ T/m}$$

تازه‌مانی در حالت تیر مستقیم نشده نمی‌تواند و با راسا بود

از روش آزمون و خطا استفاده می‌کنیم. مسائل انتقالی بردن

اولی است.



$$M_r = \frac{q_r L^2}{8} = \frac{2 \times 6^2}{8} = 9 \text{ T.m}$$

$$= 9 \times 10^5 \text{ kg/cm}$$

$$M_r \leq \phi M_n$$

فون

$$M_n = M_p$$

حداکثر مقدار

اگر می‌خواهیم از جدول بردن شروع کنیم، بهتر است فون کنیم. بیشترین مقدار را داریم

$$M_r \leq \phi \cdot W_p \cdot F_y$$

$$M_r \leq \phi_x (1.12 \times W_e) \times F_y$$

$$W_e \geq \frac{M_r}{\phi_x \cdot 1.12 \times F_y}$$

تقریبی

$$W_e \geq \frac{9 \times 10^5}{0.9 \times 1.12 \times 2400} = 372$$

Use = IPE 270

- $W_e = 429$
- $W_p = 429 \times 1.12 = 480$
- $b_f = 12.5$
- $t_f = 1.02$
- $t_w = 0.66$
- $r_y = 3.02$



$$\frac{13.5}{2 \times 1.02} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{بال فشرده}$$

$$\left(\frac{27 - 2 \times 1.02}{0.66}\right) = 38 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{جان فشرده}$$

موقع فشرده

① کنترل فشرده

② کنترل شرایط انتقال

$$L_b = 600 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.02 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 153 \text{ cm}$$

$$r_{ts} \approx 1.2 r_y$$

$$l_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.02) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} = 392 \text{ cm}$$

$$L_b > l_e$$

↓

$$(C) \quad M_n = F_{cr} \times W_e \leq M_p$$

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{W_e \cdot h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \Rightarrow F_{cr} = 1628$$

$$C_b = 1.15$$

$$M_n = F_{cr} \times W_e \leq M_p$$

$$r_{ts} = 1.2 r_y = 1.2 \times 3.02 =$$

$$M_n = 1628 \times 429 = 698412 < M_p = W_p \times F_y = 480 \times 2400 = 1152000$$

$$J_c = 14.93$$

$$M_r < \phi M_n$$

$$h_o = 27 - 1.02 = 25.98$$

$$9 \times 10^5 \times 0.9 = 698412 = 628570$$

$$W_e = 429$$



Use IPE 300

$$W_e = 557$$

$$W_p = 557 \times 1.2 = 624$$

$$b_f = 15$$

$$t_f = 1.07$$

$$t_w = 0.71$$

$$r_y = 3.35$$

$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

① کنترل فشرده

$$\frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{این فشرده}$$

قطع فشرده ✓

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{این فشرده}$$

$$L_b = 600 \text{ cm}$$

② کنترل شرایط تکیه گاه ها

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^5}{2400}} \Rightarrow L_p = 170 \text{ cm}$$

$$r_{ts} = 1.2 \times r_y$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.35) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^5}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 435 \text{ cm}$$

$$L_b > L_e$$

(C)

$$\Downarrow M_n = F_{cr} \times W_e \quad F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{W_e \cdot r_{ts}}} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2$$

$$C_b = 1.15$$

$$r_{ts} = 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.35 = 4.02$$

$$J_c = 18.47$$

$$h_o = 30 - 1.07 = 28.93$$

$$\text{SANYAZ } W_e = 557$$

$$\Rightarrow F_{cr} = 1794$$

$$M_n = F_{cr} \times W_e \leq M_p = W_p \times F_y$$

$$M_n = 1794 \times 557 = 999258 \leq M_p = 624 \times 2400$$

$$= 1497600$$

$$M_r \leq \psi M_n$$

$$M_r = 9 \times 10^5 \leq 0.9 \times 999258 = 899332.2 \quad \checkmark$$

11.

با استفاده از این روش 2/26



USE: IPE 330

$$\left. \begin{aligned} w_e &= 713 \\ w_p &= 713 \times 1.12 = 799 \\ b_f &= 16 \\ t_f &= 1.15 \\ t_w &= 0.75 \\ r_y &= 3.55 \end{aligned} \right\}$$

① کنترل کشیدی

$$\frac{b_f}{2 \times t_f} = \frac{16}{2 \times 1.15} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{بال فشرده}$$

تغ فشرده

$$\frac{h}{t_w} = \frac{33 - 2 \times 1.15}{0.75} = 50 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{جان فشرده}$$

② کنترل شرایط تکیه گاه جان بی > دهانه BC

$L_b = 600 \text{ cm}$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.55 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 180 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.55) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 431 \text{ cm}$$

$r_{ts} = 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.55$

$L_b > L_e$

(C)

$$\Downarrow M_n = F_{cr} \times w_e \quad F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J_c}{w_e \cdot h_o} \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

$$\left. \begin{aligned} C_b &= 1.18 \\ r_{ts} &= 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.55 = 4.26 \\ J_c &= 25.70 \\ h_o &= 33 - 1.15 = 31.85 \\ w_e &= 713 \end{aligned} \right\}$$

$\Rightarrow F_{cr} = 1948$

$$\begin{aligned} M_n &= F_{cr} \times w_e < M_p = w_p \times F_y \\ M_n &= 1948 \times 713 = 1388924 < M_p = 1917600 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_r &< \phi M_n \\ M_r &= 11.35 \times 10^5 < 0.9 \times 1917600 = 1725840 \\ 1135000 &< 1725840 \quad \checkmark \end{aligned}$$



$$\left. \begin{array}{l} L_b = 400 \\ L_e = 431 \end{array} \right\} L_p < L_b < L_e$$

$$\downarrow$$

$$(b)$$

دانه CD : اکثر شرايط برقرار است

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$C_b = 1.65$$

$$M_p = W_p \times F_y = 799 \times 2400 = 1917600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 713 \times 2400 = 1711200$$

$$M_n = 1.65 \left[1917600 - (1917600 - 1711200) \left(\frac{400 - 180}{431 - 180} \right) \right] = 2123112 \quad \left(M_p = 1917600 \right) \quad \text{OK} \checkmark$$


$$M_n = M_p = 1917600 \Rightarrow M_r < \phi M_n \Rightarrow 6.97 \times 10^5 < 0.9 \times 1917600$$

$$697000 < 1725840 \quad \checkmark \quad \text{OK}$$



برش در تیرها

محورهای x و y ، محورهای اصلی ، y محور تقارن ، عمق حول محور x است



اثر تنش و رانشی نیروی برشی است در جهت محور y

$$\tau = \frac{V \cdot Q}{I_x \cdot t}$$

✓ V : نیروی برشی

نقطه ی

✓ Q : استاندارد استاتیکی سطح بالای مورد نظر نسبت به محور x (قسمت ها شش زده)

ست ثابت است $\frac{V}{I_x}$

تنش برشی فقط به نسبت $\frac{Q}{t}$ بستگی دارد

✓ I_x : استاندارد اینرسی کل مقطع نسبت به x

هر چه قدر مقدار $\frac{Q}{t}$ بیشتر باشد تنش برشی بیشتر است

t : عرض مقطع در نقطه مورد نظر

در بالا ترین و پایین ترین نقطه تنش برشی صفر است


* برای مقاطعی که عرض آنها ثابت است ، حداکثر Q_{max} است که Q_{max} باشد

نتیجه : تنش برشی در مقاطعی که عرض ثابت دارند در میان تار Max است

مثلاً در مستطیل در میان تار τ ، Q_{max} می باشد



مثال: تنش میانی نیروی برشی در مقطع لایه‌ای، توزیع تنش برشی را در این مقطع حساب کنید.



مساحت عناصر خورده

$$Q = \left(\frac{d}{2} - y\right) \times b \times \left(y + \frac{d}{4} - \frac{y}{2}\right) \quad \left[\frac{d}{2} - \frac{y}{2} \right]$$

$$Q = \frac{b}{2} \left(\frac{d}{2} - y\right) \left(\frac{d}{2} + y\right) \Rightarrow Q = \frac{b}{2} \left(\frac{d^2}{4} - y^2\right)$$

$$I_x = \frac{bd^3}{12} \quad t = b \quad \Rightarrow \tau = \frac{V \cdot \frac{b}{2} \left(\frac{d^2}{4} - y^2\right)}{\frac{bd^3}{12} \cdot b}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{6V \left(\frac{d^2}{4} - y^2\right)}{bd^3} \quad y = \pm \frac{d}{2} \Rightarrow \tau = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow \tau_{max} = \frac{3}{2} \left(\frac{V}{bd}\right)$$


$$\tau_{max} = 1.5 \tau_{mid}$$

* تنش متوسط *

نتیجه گیری: ۱- توزیع تنش برشی در مستطیل سه‌جانبی است. ۲- کمترین و بیشترین تنش برشی در وسط و در وسط Max است.



مثال: برای تیر آهن I شکل زیر توزیع تنش برشی را رسم کنید. در این مقطع 90 درجه میل است. $I_x = 114133$ و پایه شده است.



پایین ترین و بالاترین نقاط τ باشد $\tau_a = 0$

فاصله از مرکز ثقل $\tau_b = \frac{10000 \times (25 \times 2 \times 31)}{114133 \times 25} = 5.4$ *
محض با ضخامت

$\tau_c = \frac{10000 \times (25 \times 2 \times 31)}{114133 \times 1.0} = 136$ *

$\tau_d = \frac{10000 \times (25 \times 2 \times 31 + 30 \times 1 \times 15)}{114133 \times 1.0} = 175$ همان τ_{max} *

* * نتیجه گیری: 1- تنش ایجاد شده در بالا ناچیز است بنابراین بالا تنش در یک تیر آهن برشی ندارند، جان تیر آهن بیشترین تنش را تحمل می کند.

2- توزیع تنش در جان تیر آهن سهی است (مانند مستطیل) بر خلاف مستطیل تک و در بالا و جان مستطیل جان تنش همگن نیست بلکه در بالا و پایین تنش خیلی زیاد است. حدوداً توزیع تنش در مقطع تیر آهن I شکل یکسان است. در تیر آهن I شکل تمام جان تقابلی دارند.

3- چون افتنا بین تنش در نقاط c, d, زیاد نیست، بنابراین توزیع تنش با تفاوت خفیفی دارند.

در تیر آهن $\tau_{max} = \frac{V_r}{h \times t \times w_r} = \frac{10000}{60 \times 1.0} = 157$
SANYAZ سلامت جان

* در تیر آهن I شکل می توان توزیع همگن را داشت از این جهت طبق رابطه برودر بدست آورد



$$f_{rv} = \frac{V_r}{A_w} \leq \phi f_{rv}$$

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

$$A_w = d \cdot t_w$$

به عرض لوزی لوزی


ارتفاع کل مقطع جان پاره

ی
بزرگی برودت ها آورده



$$\tau_{max} = \frac{V_r}{d \cdot t_w}$$

که ارتفاع جان پاره



اگر جان تیر آهن ضعیف تر باشد و یا در آنجا تنش بالا رود

اگر جان تیر آهن ضعیف تر باشد و یا در آنجا تنش بالا رود

$$f_{vr} \leq \phi_v \cdot F_{nv}$$

تنش موجود در برش = F_{vr}

$$F_{nv} = 0.6 F_y$$

مقاومت پاره در برش = F_{nv}

* طبق آیین نامه *

تیر آهن ها بر دو دسته تقسیم می شوند ۱- جان تیر آهن دارای ضخامت زیاد
۲- جان تیر آهن دارای ضخامت کمتر

$$\frac{h}{t_w} < 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 65$$

تیرهای عمودی

موقعی که جک فولاد " " *
بزرگتر باشد، همانته می کند و در برش می رود

تیرهای عمودی کمتر باشد $\frac{h}{t_w}$

$$F_{yv} = \frac{1}{\sqrt{3}} F_y \quad F_{yt} = 0.6 F_y$$

$$F_{nv} = 0.6 F_y$$

حد جاری شدن در برش
شدن در برابر کشش

$$\phi_v = 1.0 \quad C_v = 1.0$$

SANYAZ

$$C_v < 1.0 \quad \frac{h}{t_w} > 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 65$$



سؤال: در سال 1388، حمزه در کنترل شد.

$V = 6T$ * از برای خودار

IPE 300 طراحی سدهاست.


$$\frac{h}{t_w} < 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{h - 2t_f}{t_w}$$


$$\frac{(30 - 2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 2.24 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 65 \quad \checkmark$$

$$F_{cr} = 0.6 F_y$$

$(F_{cr} = \frac{V}{h \times t_w})$ $f_{cr} = \frac{6000}{30 \times 0.71} = 281 < 1 \times 0.6 \times 2400 = 1440$ $(f_{cr} = \frac{V(Kg)}{h \times t_w} < \phi \times 0.6 F_y)$



سؤال: در زیر مقابل سطح پیر از روئیل IPE طراحی کنید.



$$M_{ry} \leq \phi M_{ny}$$

$$M_{ny} = M_{py} = W_{py} \times F_y = 1.5 W_{ey} \times F_y$$

$$M_{ry} \leq \phi (1.5 \times W_{ey}) \times F_y$$

$$W_{ey} \geq \frac{M_{ry}}{\phi \times 1.5 \times F_y} \Rightarrow W_{ey} \geq \frac{2 \times 10^5}{0.9 \times 1.5 \times 2400} = 62$$

Use: IPE 270 | $W_{ey} = 62.2$ OK \checkmark






کمان: تمامی تیرهای زیر را از IPE مطابق لغیر (شماره و مشخصات را بنویسید).

$P_r = 3T$

$P_r = 3T$

$q_{rr} = 2T/m$

$P_r = 1T$





تعمیرات: سیرود و باغ IPE طراحی کنید.

$$\sum M_A = 0 : M_A = 18T$$

$$R_A = 3T$$

$$M_r \leq \phi M_n \rightarrow M_n = M_p$$

$$M_r \leq \phi \cdot W_p \cdot F_y \Rightarrow M_r \leq \phi \cdot (1.12 \cdot W_e) \cdot F_y$$

$$W_e \gg \frac{M_r}{\phi \cdot 1.12 \cdot F_y} \Rightarrow W_e \gg \frac{18 \times 10^5}{0.9 \cdot 1.12 \cdot 2400} = 744$$

Use: IPE 360

$$W_e = 904$$

$$W_p = 904 \cdot 1.12 = 1012$$

$$b_f = 17$$

$$t_f = 1.27$$

$$t_w = 0.8$$

$$r_y = 3.79$$

$$\frac{b_f}{2t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \Rightarrow \frac{17}{2 \cdot 1.27} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ جان فشرده}$$

① کنترل فشرده

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{36 - (2 \cdot 1.27)}{0.8} = 42 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان فشرده}$$

✓ مقطع فشرده

$$L_b = 300$$

$$L_p = 1.76 \cdot r_y \cdot \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \cdot 3.79 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 193$$

② کنترل شرایط تکیه گاه میانی

$$r_{ts} = 1.2 r_y \Rightarrow r_{ts} = 1.2 \cdot 3.79 = 4.55$$

$$L_e = \pi \cdot r_{ts} \cdot \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \cdot (1.2 \cdot 3.79) \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 10^6}{0.7 \cdot 2400}} \Rightarrow L_e = 413$$



$$L_b = 300$$

$$L_p < L_b < L_e$$

$$L_p = 193$$

↓

$$L_e = 413$$

(b)

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$C_b = 1.65$$

$$M_p = W_p \times F_y = 1012 \times 2400 = 2428800$$

$$M_e = W_e \times F_y = 904 \times 2400 = 2169600$$


$$M_n = 1.65 \left[2428800 - (2428800 - 1518720) \left(\frac{300 - 193}{413 - 193} \right) \right] = 3332417 < M_p = 2428800$$

$$M_n = M_p = 2428800 \Rightarrow M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 18 \times 10^5 \leq 0.9 \times 2428800$$

$$1800000 \leq 2185920 \quad \checkmark \quad \text{ok}$$




تکون: تیرود بر بار IPE طراحی کنید.




$$\sum M_A = 0 : -8 \times 4 + 8R_B - 3 \times 12 = 0$$

$$R_B = 8.5$$

$$R_A = 2.5$$



$$\tan \theta = \frac{2.5}{x} = 1 \Rightarrow x = 2.5$$




$$M_r \leq \phi M_n \rightarrow M_n = M_p$$

$$M_r \leq \phi \cdot W_p \cdot F_y$$

$$M_r \leq \phi \times (1.12 \times W_e) \times F_y$$

$$W_e \geq \frac{M_r}{\phi \times 1.12 \times F_y} = \frac{12 \times 10^5}{0.9 \times 1.12 \times 2400} = 496$$



Use: IPE 300

- $W_e = 557$
- $W_p = 557 \times 1.12 = 624$
- $b_p = 15$
- $t_p = 1.07$
- $t_w = 0.71$
- $r_y = 3.35$

$$\frac{b_p}{2 \times t_p} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \Rightarrow \frac{15}{2 \times 1.07} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ جان مشرف}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{30 - (2 \times 1.07)}{0.71} = 39 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان مشرف}$$

① کشرن مشرفی

✓ معادله مشرفه



$$L_b = 400 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 170 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times 1.2 \times 3.35 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 436 \text{ cm}$$

$$L_p < L_b < L_e$$

⇓

$$(b) \quad M_n = c_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$c_b = 1$$

$$M_p = w_p \times F_y = 624 \times 2400 = 1497600$$

$$M_e = w_e \times F_y = 557 \times 2400 = 1336800$$

$$M_n = \left[\frac{1497600 - (1497600 - 0.7 \times 1336800) \left(\frac{400 - 170}{436 - 170} \right)}{561835.8} \right] = 1011802 < M_p = 1497600 \quad \checkmark$$

$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 12 \times 10^5 \leq 0.9 \times 1011802$$

$$1200000 \not\leq 910621 \quad \text{جوابی نیست}$$

Use: IPE 330

$$\left\{ \begin{array}{l} w_e = 713 \\ w_p = 713 \times 1.12 = 799 \\ b_f = 16 \\ t_f = 1.15 \\ t_w = 0.75 \\ F_y = 3.55 \end{array} \right.$$

$$\frac{b_f}{2 \times t_f} = \frac{16}{2 \times 1.15} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \quad \text{بال فشرده}$$

① لنتون فشرده ✓

$$\frac{h}{t_w} = \frac{33 - (2 \times 1.15)}{0.75} = 41 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \quad \text{بال فشرده}$$

✓ جبهه فشرده ✓



$$L_b = 400 \text{ cm}$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.55 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 180 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.55) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 462 \text{ cm}$$

$$r_{ts} = 1.2 r_y = 1.2 \times 3.55$$

$$L_p < L_b < L_e$$

⇓

(b)

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$$C_b = 1$$


$$M_p = W_p \times F_y = 799 \times 2400 = 1917600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 713 \times 2400 = 1711200$$


$$M_n = \left[\frac{1917600 - (1917600 - 1197840)}{719760} \left(\frac{400 - 180}{462 - 180} \right) \right] = 1356085 \ll M_p = 1917600$$

$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow 12 \times 10^5 \leq 0.9 \times 1356085$$


$$1200000 \leq 1220476 \quad \checkmark \text{ ok}$$



تجزئة



$$\begin{aligned} \uparrow \sum M_B = 0: & 12 - 36 \times 5 + 10 R_C - 14 = 0 \\ & R_C = 18.2 \\ & R_B = 21.8 \end{aligned}$$




$$\tan \theta = \frac{10.8}{x} = 2 \Rightarrow x = 5.4$$

$$M_r \leq \phi M_n \rightarrow M_n = M_p$$

$$M_r \leq \phi \cdot w_p \cdot F_y$$

$$M_r \leq \phi \times (1.12 \times w_e) \times F_y$$



$$w_e \gg \frac{M_r}{\phi \times 1.12 \times 2400} = \frac{28 \times 10}{0.9 \times 1.12 \times 2400} = 1157$$

Use: IPE 400 { $w_e = 1160$
 $w_p = 1160 \times 1.12 = 1299$
 $b_p = 18$
 $t_p = 1.35$
 $t_w = 0.86$
 $r_y = 3.95$



$$\frac{b_f}{2 \times t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \Rightarrow \frac{18}{2 \times 1.35} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \quad \checkmark \text{ بال فشرده}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{40 - (2 \times 1.35)}{0.86} = 43 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \quad \checkmark \text{ جان فشرده}$$

✓ سطح فشرده

② کنترل شرایط تنگی مابقی:

$$L_{bz} = 400 \text{ cm}$$

دعانه AB:

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.95 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 201 \text{ cm}$$

$$r_{ts} = 1.2 \times r_y = 1.2 \times 3.95$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times 1.2 \times 3.95 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 514$$

$$L_p < L_b < L_e$$

⇓

$$(b) \quad M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$$

$C_b = 1$

$$M_p = W_p \times F_y = 1299 \times 2400 = 3117600$$

$$M_e = W_e \times F_y = 1160 \times 2400 = 2784000$$

$$M_{nz} = \left[3117600 - \frac{(3117600 - 2784000)}{514 - 201} (400 - 201) \right] = 2374497 < M_p = 3117600 \quad \checkmark$$


$$M_r \leq \phi M_n \Rightarrow \frac{28 \times 10^5}{2800000} \leq 0.9 \times 2374497$$

$$2800000 \not\leq 2137047 \quad \text{برابر نمی‌باشد}$$



فمنس در محور ه:

کامی در مقطع نشاء و رجول هر دو محور اصلی است بر بیان فمنس در محور ه می گویند



+ از طرفان استیج

$$\sigma'_{max} = \frac{M_{rx}}{W_{ex}}$$

اگر نشاء مثبت باشد قسمت بالای مقطع (-)

و قسمت پائین مقطع (+)

$$\sigma^2_{max} = \frac{M_{ry}}{W_{ey}}$$

$$|\sigma_{max}| = \sigma^1_{max} + \sigma^2_{max}$$

* از طرفان غیر استیج با طالی

$M_{ry} = 0$

$M_{rx} \leq \phi M_{max}$

تفاوت مقطع در محور x

- a)
- b)
- c)
- ⋮



$$M_{rx} = 0 \rightarrow M_{ry} \leq \phi M_{ny} \quad \left\{ \begin{array}{l} a) \\ b) \end{array} \right.$$

تکانه فقط در محور x

اگر در تکانه و مرفان اتفاق بیفتد باید در رابطه با با هم

جمع کنیم ولی لیکن جمع صبری آنها وجود ندارد.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} \leq 1.0 \\ \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}} \leq 1.0 \end{array} \right. +$$

$$\frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} \text{ یا } \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}}$$

به اسکراست (عدد) با این حلال آن‌ها را

با هم جمع کرد

$$\frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}} \leq 1.0$$

رابطه‌ی فوق‌الذکر با جمع نسبت‌های گونیا

اصطلاحاً اندر این شکل‌های همی گویند


جمع سهم شکل‌های حل محور x و y صواب است که کمتر یا مساوی ۱.۰ باشند.

در موقع مجموع روابط کوپتر از یک سد، ستان می‌دهد، تقاطع آن هر دو شکل در اصل بلند با فاصله دارد.


وقت سد تقاطع انتقالی، آفرین مقطعی باشد به مجموع نسبت‌ها از یک کوپتر است.



مسئله: یک پرتقال در نقاط A, B, با ایستگاه جانبی است. مقطع برش را از پرتقال IPE طراحی کنید.



برش P_r در جهت x و تنش در جهت y
برش q_r در جهت y و تنش در جهت x




تنش از q_r

M_{r_x}

* فقط این تیر در جهت عرض فول میخورد و در جهت طول فول

$$M_{r_x} = \frac{q_r \cdot L^2}{8} = \frac{2 \cdot 4^2}{8} = 4 Tm$$

تنش از P_r



M_{r_y}

$$M_{r_y} = \frac{P_r \cdot L}{4} = \frac{3 \cdot 4}{4} = 3 Tm$$



$$\frac{M_{rx}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{ry}}{\phi M_{ny}} \leq 1.0$$

$$M_{rx} = M_{px} = 1.12 W_{ex} \cdot F_y$$

$$M_{ny} = M_{py} = 1.5 W_{ey} \cdot F_y$$

وین موقع از نوع
مقطع مستطی است

$$\frac{M_{rx}}{\phi \cdot 1.12 W_{ex} \cdot F_y} + \frac{M_{ry}}{\phi \cdot 1.5 W_{ey} \cdot F_y} \leq 1.0$$

مقطع

نسبت $n = \frac{W_{ex}}{W_{ey}}$

در این صورت $n = 6 \sim 8$

- IPB
- INP
- HEA
- HEB $n=3$
- HEM

$$\frac{M_{rx}}{\phi \cdot 1.12 W_{ex} \cdot F_y} + \frac{n \cdot M_{ry}}{\phi \cdot 1.5 W_{ex} \cdot F_y} \leq 1.0$$

$$W_{ex} \geq \frac{1}{\phi \cdot F_y} \left(\frac{M_{rx}}{1.12} + \frac{n \cdot M_{ry}}{1.5} \right)$$

$$W_{ex} \geq \frac{1}{0.9 \times 2400} \left(\frac{4 \times 10^5}{1.12} + \frac{8 \times 3 \times 10^5}{1.5} \right) \Rightarrow W_{ex} \geq 906$$



$W_{ex} > 906$ USE: IPE 360

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{ex} = 904 \quad W_{px} = 1.12 \times 904 = 1012 \\ W_{ey} = 123 \quad W_{py} = 1.5 \times 123 = 185 \\ b_f = 17 \\ t_f = 1.27 \\ t_w = 0.8 \\ r_y = 3.79 \end{array} \right.$$

① کنترل فشردگی

$$\frac{b_f}{2 \times t_f} < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \Rightarrow \frac{17}{2 \times 1.27} = 7 < 0.38 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 11 \checkmark$$

بال فشردگی

② کنترل تشریح

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \Rightarrow \frac{36 - (2 \times 1.27)}{0.8} = 42 < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 108 \checkmark$$

قطع فشردگی

$$M_{ny} = M_{py} = 1.5 \times W_{ey} \times 2400 = 442800$$

$L_b = 400 \text{ cm}$

③ کنترل تشریح تکیه گاه جانبی

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 3.79 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} \Rightarrow L_p = 192 \text{ cm}$$

$$L_e = \pi \times r_{ts} \times \sqrt{\frac{E}{0.7 F_y}} = \pi \times (1.2 \times 3.79) \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{0.7 \times 2400}} \Rightarrow L_e = 493 \text{ cm}$$

$L_e < L_b < L_p$

↓

(b) $\Rightarrow M_n = C_b \left[M_n - (M_n - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_e - L_p} \right) \right]$

$C_b = 1.15$

$$M_p = W_{px} \times F_y = 1012 \times 2400 = 2428800$$

$$M_e = W_{ex} \times F_y = 904 \times 2400 = 2109600$$



$$M_n = 1.15 \left[2428800 - (2428800 - 0.7 \times 2169600) \left(\frac{400 - 192}{493 - 192} \right) \right] \leq M_p$$

$$M_n = 2069893 \leq M_p = 2428800$$

$$\frac{4 \times 10^5}{0.9 \times 2069893} + \frac{3 \times 10^5}{0.9 \times 442800} = 0.97 \leq 1.0 \quad \text{OK } \checkmark$$

چون اینک لوڈنگ است و نزدیک به یک است

مکمل قبول می باشد

اگر جواب 1.02 شد باز هم جواب قبولی باشد