

مرجع تخصصی مهندسی عمران

www.Mcivil.ir

دانلود انواع پروژه های دانشجویی مهندسی عمران

فیلم های آموزشی نرم افزار

آگهی های استخدامی عمران به صورت روزانه

- steel structure by salman 2011

- steel structure by smith 2011

مک لورک 2014

- طراحی مازه ها فولادی ، خریدون ایرانی

- طراحی اتصالات فولادی ، جلد سوم ، دکتر میرحاجی

- مبسوط هم مقدرات ملی ساختمان - این نامه طراحی مازه ها فولادی ویرایش ۹۲
2015

- این نامه AWS D1.1 - این نامه اتصالات جوشی و جوشکاری

- نشریه 228 ، جوشکاری در ایران



Subject:
Year:

Month. Date. ()

()

مردم فصل های درس سازه های فولادی ۲

۱- طراحی تیر- ستون ها

۲- طراحی تیرها ممتد

۳- طراحی اتصالات: الف، جوشی، با پیچ

۴- طرح انواع اتصال تیر به ستون




فصل اول

تیرستوها

تیرستون‌ها

ایمان‌هایی هستند علاوه بر اینکه قتا بار محوری قرار می‌گیرند، بار عرضی نیز به آن‌ها وارد می‌گردد. بار محوری در ستون فشار ایجاد و بار برشی هم خمشی عضو می‌گرداند. همین دلیل است که به این اعضا تیرستون گویند. این نوع اتصالات تیرگونه دارد و هم رفتار یک سطح ستون با بر این در این اعضا هم گشتاور خمشی و هم نیرو محوری به صورت توأم وجود دارد.



این ایمان‌ها در بعضی از سازه‌ها می‌توانند وجود داشته باشند، ولی استرالاتر آنها وجود خمشی وجود دارند. استرالاتر آنها هم وجود

در یک سازه از نوع تیرستون

هستند

$$M = m_Q + P_u \delta + P_u \Delta$$

اثرات $P_u \Delta$

همانطور که از شکل بر می‌آید، امکان دارد با عرضی Q_u موجب تغییر مکان نقطه B به صورت

شکل فوق گردد.



رابطه حقوق مقدار گشتاور در نقطه M را نشان می دهد در این رابطه m_Q گشتاور ناشی از بار عرضی می باشد

باتوجه به شکل جو نیرو محوری میزد در عضو وجود دارد، پس گشتاور در این نقطه تشدید می یابد

پس وجود نیرو محوری می تواند گشتاور را تشدید کند. پس این گشتاور اثر P_5 گویند

به این معنی که نیرو برشی باعث تغییر مکان عضو اندازه Δ شده و δ نیز تغییر مکان

ناشی از نیرو محوری است.

به منظور اعمال اثر P_5 دولت گزیند بر مقدار m_Q مطابق رابطه حقوق اتمام

خواهد شد. بازمانی که نیرو محوری وجود نداشته باشد. مقابله این گشتاورها نیز وجود خواهد

داشت. نیرو محوری گشتاور آن نقطه تشدید می کند

عموماً اثر P_5 سیستم P_8 بیشتر است.

$$M_p = m_Q + P_5 \Delta + P_5 \delta + \dots$$

اثرات ثانویه حدا

وقتی در یک تیر ستون گشتاور تشدید می شود، تغییر شکل تیر نیز افزایش یافته و P_5 ها

دیگر هم وجود می آید که مقادیر آن ها بسیار ناچیز و قابل اغماض است. به این مقادیر

اثرات ثانویه گویند

روش اعمال اثر P_5

برای محاسبه اثر P_5 و اعمال آن دور روش وجود دارد:

۱- روش آنالیز موم (مانند خطی): اگر بتوانیم باروش ها تحلیل دقیق



اثرات P-H را در روند تحلیل اعمال کنیم، لستاورها شدیداً یافته را حساب کرده ایم. اما همانطور

که مشاهده می شود، تیرستون ها رفتار خطی ندارند بدین معنای آنست که دوبرابر شود

حاصل ونیم کنیم تنش ها اعمالی دوبرابر خواهد شد، چون با جهلنت دیر سیدرج

می شوند. بنابراین به راحتی اثبات می شود که تیرستون ها رفتار غیر خطی دارند.



برای تحلیل غیر خطی از روش ها نهم اجزای استوارده می شود.

۲- روش انفالیزمرته اول شدیداً یافته: این روش نسبتاً تقریبی است. در این روش این

اجزای در حد کلی مرتبه اول انجام دهیم. کلی مرتبه اول بین معادله P-H را در نظر

گیریم و سپس با روش ها تقریبی که P-H را حساب کرده و به نیم جهلنت اصنام کنیم.

به این روش، روش اصلاح یافته لستاورها ناشی از کلی مرتبه اول گویند در این روش

با روش ها الاستیک اندازه را کلی کرده و سپس لستاورها آن را شدیداً کنیم بدین منظور

به کار اثرات P-H، ضریبی به نام β را به α استواران را به لستاورها تاقی از بارها

عرض ضرب می کنند. پس به کار آن که مطابقاً با لستاورها عرضی جمع کنید، آن ها را به

بیا عدد بریزد از این ضرب می کنند. بنابراین β را ضریب شدیداً کنند.

شان دهنده اثر P-H است، گویند. لازم به ذکر است هر چه β کوچکتر

بیشتر باشد، β هم بزرگتر است.

$$M_r = \beta \times m_r$$



عوامل موثر بر β بر رو هستند

۱- نیرو محوری، اگر نیرو محوری مضرب باشد، $\beta = 1$ است. بیس نیازی به تشدید نیست.


۲- تشدید لنگر رافقه نیرو محوری باعث می شود:

$$\beta \propto P_u$$

۳- قدر رفتن در نوع قاب؛ تیر ستون ها در دسته تقسیم بندی می شوند:

الف) تیر ستون ها واضح در قاب بدون مهار بند (شکل صغیر ۱)

ب) تیر ستون ها واضح در قاب مهار شده



$$M = m_Q + P_u \cdot \delta$$

عکس سطح تیر $\propto \frac{1}{EI}$ تغییر شکل خمشی $\propto \delta$ $\beta \propto \delta$
نوع قاب \propto جامه هائی $\beta \propto \delta$
و سطحی خمشی

در قاب مهار شده δ وجود نداشته و $\delta = 0$ است.

بعد از آنکه لستاور m_r را تشدید کردیم، می خواهیم ایما را طراحی کنیم به هم تشدید تشدید

شده دارد و هم نیرو محوری که رفتارش هم غیر خطی است. این نام در این مورد روش واقعی را میسر دارد

می کنند

یک طرفه غلط این نام باید حذف است. مسکن را حل کرده و سپس آن را اصلاح می کنند




احتمال خطر بودن مسئله در حان خلفا این ایمان را خطراتی می‌کنند؛ بدین روش که

نیروها را به صورت تکیه به ایمان مورد نظر وارد می‌کنیم. اساس این کار، اصل سن و باز

یا اصل جمع آثار قوای باشد.

نیبار عرضی نیم مقدار بار عرضی مضرب بوده باشد و فقط نیبار محور به ایمان وارد

می‌شود:




$P_d = 5 \sigma_{cr} \times A$: حداکثر بار ضریب اطمینان است که ستون می‌تواند تحمل کند. (خرقیت ستون)

P_n : بار کرای یا بار مرئی ستون

بار دوم عرضی نیم مقدار بار محور وارد شده مضرب بوده و فقط بار عرضی به ایمان مورد نظر وارد

می‌شود:



M_d : حداکثر گشتاوری که تیر می‌تواند تحمل کند (خرقیت)

M_n بر اساس آنچه به در حصل جرم در سازه ها محولاد! توضیح داده شده است در رابطه

قدرت می‌تیرد.

بر اساس اصل سن و بان باید دو نشانی به دست آمده از نرخ حقوق را با هم جمع کنیم؛ اما همانطور که می دانیم جمع گشتاور و نیرو امری است امکان ناپذیر، بنابراین روابط فوق را اصلاح کرده و طرفین آن را به نسبت تبدیل می کنیم تا کمیتها آن بی بعد گردند

رابطه $\frac{P_u}{\phi P_n} \leq 1.0$
 رابطه $\frac{M_u}{\phi M_n} \leq 1.0$

$$\left[\frac{P_u}{\phi P_n} \right] + \beta \left[\frac{M_u}{\phi M_n} \right] \leq 1.0$$

سهم گشتاور خمشی β
 سهم نیرو محوری $1 - \beta$
 ضریب اصلاحی β


با توجه به این که گشتاور خمشی و نیرو محوری هر دو دارای سهمی از یک واحد هستند بنابراین طرف دوم نامساوی ها جمع نمی گردد؛ به صورتی که سهمی از هر کدام به صورت درصد خواهد بود مثلاً اگر سهم محوری 30 درصد باشد، سهم گشتاور خمشی 70 درصد خواهد بود.

لازم توضیح است این روش طراحی به صورت در این نامه نمی درم نظر مهندسان بود این

به این گونه روابط که پس تبدیل به نسبت توانستیم آن ها را جمع بزنیم، اندر نشانی نویسد
 اندر نشانی نیرو محوری و گشتاور خمشی

در صورتی که مقدار به دست آمده از این اندر نشانی کمتر از یک شود، بدین معنی است که این (طراحی) می تواند توافق نیرو محوری و گشتاور خمشی را تحمل کند، در غیر این صورت طراحان باید برای طراحی این عضو باید این نسبت ها را اصلاح کنند.

بهترین جواب، جوابی است که بسیار به یک نزدیک باشد. جواب بهینه
 حال در مرحله که اصلاح فرض استوار، این نام با اعمال ضریب تشدید تشاور، نگرانی از
 تحلیل مرتبه اول را اصلاح می کند و با اعمال ضریب β استوار $P-\Delta$ را کاهش می دهد در
 این صورت آنالیز از حالت خطی خارج می شود.



تیر ستون ها واقع در قاب ها مرابند شده

مخروط قاب مرابند شده ان استوار

نقطه A نسبت به نقطه B حرکت نکند.

بنابراین در هر نقطه نقطه که خواهیم داشت

$$M_p = M_Q + P_u \cdot \delta$$

تشاور ضریب تشاور در نقطه تشاور ناشی از بار عمودی

این نام برای تأثیر استوار $P-\Delta$ ، ضریب با عنوان β را تعریف کرده است. برای

تیر ستون ها حالت اول (۰). در این مورد این نام کامل مرتبه دوم را انجام داده و ضریب β را

برای این نوع ستون ها به دست آورده است.

$$M_p = \beta_1 \times M_{Q_u}$$



$$\beta_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha \frac{P_u}{P_{e1}}}$$

در این رابطه C_H ضریب اصلاح تشدید بند (شبه) در طراحی تیرها است. این ضریب در β و α را اصلاح می کند، یعنی مقدارش را کم یا زیاد می کند. لازم به یاد آوری است که ضریب C_H نیز اثر گشتاور خمشی را در گمانش جانی نشان می دهد.

ضریب اصلاح تشدید بند (تیر خود را گشتاور خمشی) $C_H \leq 1.0$

$$1 - \alpha \frac{P_u}{P_{u1}}$$

ضریب تشدید (تسکریب)



علامت گشتاور خمشی که با هم باعث می شود اثر $P-\delta$ بزرگتر شده و طاقی باعث کمتر شده مقدار آن می شود در بدترین وضعیت همانند شکل تیر-ستون را، $C_H = 1.0$ است. این محاسبه طاقی را هم می توان کرد. وی در شکل تیر-ستون (۲) C_H می تواند کاهش پیدا کند. ضریب C_H ضریب اصلاح کننده است. در صورتی که ضریب C_H یک ضریب افزایش دهنده بود.



Subject
Year.

Month. Date. ()

ده


پس

$$C_H < 1.0$$

این نام بیش از دو حالت برداشته شده است:

حالت یک: اگر در ستون بار مستقیماً به بدنه ستون وارد شود بدین وضعیت اتفاق

می افتد، مانند فشار خاک. در این حالت $C_H = 1.0$ در نظر می گیریم




$$C_H = 1.0$$

حالت دوم: اگر بار عرضی مستقیماً به بدنه ستون وارد نشود بدین منظور در قسمت های پایینی

تیر ستون باری وارد نشده و بارها در گره ها هستند در این حالت ضریب C_H از یک کمتر

بوده و مقدار آن را از رابطه زیر بدست می آوریم:



$$C_H = 0.6 - 0.4 \left(\frac{m_1}{m_2} \right) \geq 0.4$$

تیر کوچکتر

این مقدار برای تیرها هم در نظر گرفته شده است

خست بوده و اگر خلاف هم باشند منفی است

نکته: کاهش اهمیت این ضریب C_1 را هیچگاه کوچکتر از 0.4 در نظر نمی گیریم. اگر

مقداران از 0.4 کوچکتر شود، همان مقدار 0.4 را قرار می دهیم. همچنین m_1 کشتار و کوچکتر

از نظر عددی (مطلق) و m_2 کشتار و بزرگتر از m_1 باشد. در صورتی که این مقادیر m_1 و m_2

با هم برابر باشند و C_1 کشتارها خلاف جهت هم $C_2 = 1.0$ که بزرگترین وضعیت است.

مقاومت کمانشی ستون

طبق رابطه اولر مقاومت کمانشی (طرفین) ستون باید با کابامها برابر شده باشد.

صورت زیری باشد:

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 \cdot EI}{(k_1 \cdot L)^2}$$

ضریب k_1 ها ضریب کمانش ستون باشد. چون کابامها برابر شده است، $k_1 = 1$

است و k_2 اطراف دارد و مورد نظر است ستون باشد. در این صورت ضریب کمانش بر طبق

این که در درین شماره ها خوانده می شود، عمل خواهیم نمود.

روش کار: او این کار که برای این نوع ستون ها احکام می دهیم، ضریب k_1 را حساب

می کنیم. سپس با استفاده از آن عدد را بشوید می بینیم، سپس به دنبال طراح می رویم و

ستون می رویم که این بار از رابطه اولر استفاده خواهیم کرد.

تذکره: ضریب است که بر این مقادیر متعارف همواره است. در این درین مقادیر همانند



رابطه استاندارد این رابطه

برای سرهم در مقادیر بزرگتر از 0.2 و کوچکتر از 0.2 روابط حاکم ای وجود دارد

زیرا اگر مقادیر بزرگتر از 0.2 باشد، تنش کشش، انحراف و در نظر، فشار ستون نو

شدیدتر شده و از فشار خمشی دور می شود و بدین معنی، بدین معنی، سرهم بزرگتر از 0.2

از 0.2 کمتر شود، اما به این معنی شدیدی وجود ندارد.

1- رفتار خمشی حاکم است. 2- رفتار محوری حاکم است.

$$\frac{P_u}{\phi P_n} \geq 0.2$$

$$\frac{P_u}{\phi P_n} < 0.2$$


وقتی رفتار محوری حاکم است، سرهم نیرو محوری را تعیین می کنیم و سرهم خمشی نیز تعیین شود.

خمشی حول محور x

خمشی حول محور y

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{\beta_{1x} \times m_{Qx}}{\phi m_{nx}} + \frac{\beta_{1y} \times m_{Qy}}{\phi m_{ny}} \right) \leq 1.0$$

این ضریب از کلیل گرفته شده و با دست آمده است.




وقتی سرهم نیرو محوری حاکم نباشد، می توان طاً اثر 0.5 P را اعمال کرده و از

اعمال ضریب 0.5 صرف نظر نمود.

$$\frac{P_u}{2\phi P_n} + \left(\frac{\beta_{1x} M_{Qx}}{\phi M_{nx}} + \frac{\beta_{1y} M_{Qy}}{\phi M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

مثال: مقطع ستون زیر در قاب تراز بندی شده از پروفیل HEB طراحی کنید



$$Q_u = 0 \rightarrow A \approx \frac{P_u}{1500} \rightarrow A \approx \frac{90 \times 1000}{1500} = 60 \text{ cm}^2 \left. \begin{array}{l} \text{HEB 180} \\ A = 65.3 \end{array} \right\}$$

$$P_u = 0 \rightarrow S \gg \frac{M_Q}{2420} \rightarrow S \gg \frac{6.25 \times 10^5}{2420} = 258 \left. \begin{array}{l} \text{HEB 160} \\ S = 311 \end{array} \right\}$$

$$\text{HEB 200} \left\{ \begin{array}{l} A = 78.1 \\ S = 570 \end{array} \right.$$

$$\frac{P_u}{A} + \frac{M}{S} < 1.0$$

$$\frac{90 \times 10^3}{1500} + \frac{6.25 \times 10^5}{2420} < 1.0$$

راحت استاندارد نیست بسیار تقریبی ✓✓

$$\frac{90 \times 10^3}{1500} + \frac{6.25 \times 10^5}{2420} = 1.22 > 1.0$$



HEB 220 →
$$\left. \begin{array}{l} A = 91 \\ \Sigma = 736 \end{array} \right\} \begin{array}{l} r_x = 9.43 \\ r_y = 5.59 \end{array}$$

$$\frac{90 \times 10^3}{91} + \frac{6.25 \times 10^5}{736} = 1.009 \approx 1.0$$

1500 2420

جهت قرارگیری ستون

جهت مناسب قرارگیری ستون، جزیی است که شعاع بزرگتر مقطع در راستای مناسب باشد بزرگتر و ضریب جانیش کوچکتر، راستاً شعاع کوچکتر خواهد بود اما این موضوع در مورد الماها می صادق است که تحت نیرو محوری هستند و خمش ندارند و می درگیر ستونها، چون عامل گشتاور وجود دارد این عامل تعیین کننده خواهد بود. بنابراین جهت مناسب جزیی است که محور جزیی مقطع منطبق بر محور باشد که خمش حول آن محور است. در این مثال خمش حول محور y است که محور x باید منطبق بر این محور باشد.

$$\lambda_a = \frac{k_a \times L}{r_a} = \frac{1 \times 500}{5.59} = 89$$

$$\lambda_b = \frac{k_b \times L}{r_b} = \frac{1 \times 500}{9.43} = 53$$

$$\lambda_{max} = 89 < 136$$

$$\sigma_{cr} = (0.386) \frac{136^2}{89^2} \times 24000 = 1594.71$$

$$P_n = 1594.71 \times 91 = 145119 \text{ kg}$$

ظرفیت ستون



Subject:
 Year:
 Month:
 Date: ()

$$\frac{40 \times 10^3}{0.9 \times 145119} = 0.68 > 0.2$$

از 0.2 درصد بیشتر است

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} (\beta_1 \frac{M_u}{\phi M_n}) \leq 1.0$$

$$\beta_1 = \frac{c_n}{1 - \alpha \frac{P_u}{\phi P_n}}$$

در این مورد $c_n = 1$ است چون بار مرئی مستقیم بدون تغییر وارد شده است

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(kL)^2} \rightarrow P_e = \frac{\pi^2 \times 6 \times 10^6 \times 8090}{(1 \times 500)^2}$$

ضریب β_1 نیز برابر 1 خواهد بود

$$P_{e1} = 638760.8 \text{ kg}$$

بنابراین $\beta_1 = 1$ قرار می‌دهیم

بنابراین بسیار مهم است که در رابطه فوق در انتخاب مقدار β_1 باید دقت نمود؛ بدین منظور مقدار β_1 را انتخاب خواهیم نمود که مقدار حاصل از بار مرئی حول آن محور نباشد. میزان مقدار β_1 را نیز می‌توانیم به صورت $\beta_1 = 1$ در نظر بگیریم، اما باید توجه داشت که مقدار β_1 را انتخاب نمودیم که حاصل از بار مرئی حول آن باشد.

$$\beta_1 = \frac{1}{1 - 1 \times \frac{40 \times 10^3}{638760.8}} = 1.16$$

همانطور که در این ضریب β_1 مشاهده کردیم که مقدار آن بیشتر از 1 است و این کار صحیح است و علت آن هم این است که

c_m از 1 بزرگتر است و در این صورت β_1 هم بزرگتر از 1 خواهد بود.

حال در رابطه که اندک پیش گفته شد M_u را محاسبه می‌کنیم. برای این دست آوردن M_u باید از دست سازه ها خواند و این را مطابق ماسه



در حالت برابری، چون برودیل مورد نظر در دسترس است، پس مقطع فشار داده می باشد.

$$h_o = 22 - 1.6 = 20.4$$

$$L_p = 500$$

$$\omega_e = \bar{F} = 736$$

$$\omega_p = \bar{F} = 1.12 \times \omega_e = 824.32$$

$$b_f = 220 \text{ mm} = 22 \text{ cm}$$

$$t_f = 1.6 \text{ cm}$$

$$C_b = 1.0$$

$$r_y = 5.59$$

$$r_{ts} = 1.12 \times r_y = 6.26$$

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_p = 1.76 \times 5.59 \times \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{2400}} = 284.01$$

$$L_y = 1.95 r_{ts} \times \frac{E}{0.7 F_y} \times \sqrt{\left(\frac{J \cdot d}{\bar{S} \cdot h_o}\right)^2 + \left(\frac{J \cdot d}{\bar{S} \cdot h_o}\right)^2 + 67.6 \times \left(\frac{0.7 F_y}{E}\right)^2}$$

$$L_y = 1657.57$$

$$L_p < L_b < L_y$$

حالت ۲:

$$M_n = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_y - L_p} \right) \right] \leq M_p$$

$$M_p = 824.32 \times 2400 = 1978368$$

$$(C_b = 1.30)$$

$$M_e = 736 \times 2400 = 1766400$$

$$M_n = 2490435.24 \not\leq 1978368$$


$$M_n = M_p = 1978368$$

رابطه اندرکنش

$$\frac{90 \times 10^3}{0.9 \times 145119} + \frac{8}{9} \times \left(1.16 \times \frac{6.25 \times 10^5}{0.9 \times 1978368} \right) = 1.05 \not\leq 1$$

شماره برودیل را از این طایفه و دوباره رابطه اندرکنش را کنترل می کنیم

تیرستون ها واقع در قاب ها بدون ممانند




در تیرستون ها به خاطر ممانند هستند
یا در قاب ها تغییر شده اند که ممانند دارند
مانند قاب خمشی ای با حرکت نسبی و وی
حرکت خمشی که داریم در هر نقطه کساورند

$$M_r = M_{Q_u} + P_u \Delta + P_u \delta$$

ضرب تیرستون $P_u \delta$ (تیرستون با تغییر δ)
کساورند ناشی از بارها Q_u (تیرستون با تغییر Δ)

در این تیرستون ها، دو ضرب تیرستون خواهیم داشت. کیونکه اعمال این ضرب ها


به سطح زیر است:



قاب را دوبار کلیم می کنیم، بنابراین هر دو می کنیم
که این قاب فقط یک بار تیرستون می باشد
معمولاً در این حالت تغییر مکان جانبی ایجاد نمی شود

بارها تیرستون قاب را چپ و راست حرکت می دهند


قاب خمشی بدون ممانند
مگر اینج هم مانند شکل منجم که بارها نامستقران باشد و تغییر مکان ایجاد



وکی اگر در جایی قاب و سیدوها نقلی وارده
 متعارف باشند، در این قاب Δ صفر است
 پس اگر بارها متعارف باشند احتمال آنکه
 Δ در قاب ایجاد شود وجود دارد. برای

آنکه از ایجاد Δ جلوگیری بعمل آوریم از تکیه گاه هایی استفاده می کنیم تا از تغییر مکان قاب بسمت
 طرفین جلوگیری کنیم. پس در تکیه گاه در این قاب فقط تغییر شکل خمشی کار داریم.

بار سیدو عرض بدان است به فقط بار جانی وارد کنیم. این بار هم می دایم که در قاب فقط تغییر



جای Δ دارد.
 در قاب اول فقط تغییر مکان که در قاب دوم
 فقط تغییر مکان Δ وجود دارد. برای آنکه
 اطمینان حاصل کنیم مجموع این دو قاب

دقیقاً همان قاب اولیه شود، عکس العمل ها تکیه گاه قاب اول را به قاب دوم اعمال می کنیم. البته
 در عمل باری که این تکیه گاه ها نیستند بدین دلیل که در ساختمان ها بارها متعارف هستند
 پس در نتیجه که در اثر بارها نقلی و Δ در اثر بارها جانی وجود می آید.

اگر در قاب اول سیدو محور ستون P_{NL} عرض کنیم، $(P_{NL}$ معنی بلند تغییر جانی)
 بنابراین P_{NL} سیدو محور ثابتی از بارها نقلی در جانی است که حرکت جانی ندارد.

همچنین M_{nL} کستورهای ستونی از بارها نقلی خواهد بود.

در عباد دوم نیز P_{Lt} نیروی محور ستونی از بارها جای خواهد بود و همچنین کستورهای

از این بارها را M_{Lt} می نامیم. بنابراین داریم:

عوامل ستون را M_{nL} و ستونهای M_{Lt} می نامیم

چون این بارها در ستونهای M_{nL} و M_{Lt} قرار می گیرند

$$M_r = \beta_1 M_{nL} + \beta_2 M_{Lt}$$

همچنین $P_r = P_{nL} + \beta_2 P_{Lt}$ که P_{nL} و P_{Lt} بارهای ایستایی ستونهای P_{nL} و P_{Lt} می باشد.

همچنین P_r بارهای ایستایی ستونهای P_{nL} و P_{Lt} می باشد.

$$\beta_1 = \frac{C_H}{\left(1 - \frac{\alpha P}{P_{e1}}\right)}$$

$$\alpha = 1$$

$$P = P_{nL} + P_{Lt}$$

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI_{(x)}}{(k_1 L)^2}$$

همچنین ستونها در جهت P_{nL} قرار می گیرند.

$$\beta_2 = \frac{1}{\left(1 - \frac{\sum P_{nL}}{\sum P_{e2}}\right)}$$

علامت \sum نشان دهنده کل ستونها است.

همچنین است.

$$P_{e2} = \left(1 - 0.15 \frac{\sum P_{mf}}{\sum P_{nL}}\right) \frac{V \cdot h}{\Delta}$$

ارتفاع h و تغییر طول Δ

مقاومت نامعینی ستونها از جهت P_{nL}



P_{mf} ستوهای استوار با خمی هستند یعنی در سطح از قاب باشند

حساب می آیند

در صورت در قاب ها خمی کامل یابد اتصالات استوار کامل چو هر سه ستو در جهت مشارکت دارند

$$\sum P_{mf} = \sum P_{NL}$$

تمام ستون ها در طول شتره اند

و نکته دیگر اینست که در صورتی تمامی اتصالات مفصلی باشند:

$$\sum P_{mf} = 0$$

در صورتی که قاب تری از اتصالات مفصلی و استوار باشد، اتصالات مفصلی را حساب

می آوریم. همانند حالت قبل میسر از ستوبه بند ها دوبار از رابطه $\frac{P_u}{\phi P_n} \geq 0.2$ اندر نشد به صورت زیر


استفاده می کنیم.

$$\frac{P_u}{\phi P_n} \geq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_r}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$$

به ازای

$$\frac{P_u}{\phi P_n} \leq 0.2 \rightarrow \frac{P_u}{2\phi P_n} + \left(\frac{M_r}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$$

به ازای



مثال: ستون مقابل در نقشه B دارای

تیر ۱۵ متری است و می تواند از سقف


خارج شود. مصالح ستون را از جدول

HEB خریداری کرد




نکته: سید زنده سیدی جانی است و می توان در تویس بارهای تکی وارد کرد.


دیگزام سیدوها داخلی برای بارها سیدی



دیگزام سیدوها داخلی برای بارها زنده



دیگزام سیدوها سبب است از بار زنده





باتوجه به نیروها داخل دست آمده می توان آن ها را جمع نمود

ترکیب بارها بر اساس مبحث ششم می باشند:

$$I. \begin{cases} N_u = 1.4 \times 60 = 34T \\ V_u = 1.4 \times 0 = 0 \\ M_u = 1.4 \times 0 = 0 \end{cases}$$

$$III. \begin{cases} N_u = 1.2 \times 60 + 40 \times 1 \times 0 = 112T \\ V_u = 1.2 \times 0 + 0 + 1 \times 2 = 2T \\ M_u = 1.2 \times 0 + 0 + 1 \times 0 = 0T \end{cases}$$

$$II. \begin{cases} N_u = 1.2 \times 60 + 1.60 \times 40 = 168T \\ V_u = 1.2 \times 0 + 1.6 \times 0 = 0 \\ M_u = 1.2 \times 0 + 1.6 \times 0 = 0 \end{cases}$$

$$IV. \begin{cases} N_u = 0.9 \times 60 + 1 \times 0 = 54T \\ V_u = 0.9 \times 0 + 1 \times 2 = 2T \\ M_u = 0.9 \times 0 + 1 \times 0 = 0T \end{cases}$$

پس این عضو باید در بار طراحی شود زیرا که شخص دهم که در ترکیب بار بحرانی است

در ترکیب بار آی و آی بی مشاهده می شود وجود دارد، پس ترکیب بار کی گدای است که نیروی محوری کشنده

داشته باشند

در ترکیب بار آی و آی بی مشاهده می شود که هم نیروی محوری و هم گشتاور خمشی وجود دارد، پس

با عنوان ترکیب بار آی و آی بی خواهد بود اما چون گشتاورها هر دو صاف ۱۰ است، بنابراین

نیروی محوری تعیین کننده خواهد بود

پس ترکیب بار آی و آی بی هم ترکیب بار آی تعیین می کنند، عضو تیر ستوا است و کی چون ترکیب بار

آی فقط نیروی محوری دارد، ترکیب بار آی تعیین کننده است

حل مراحل طرح را شروع می کنیم:

$$M=0 \rightarrow A = \frac{112 \times 1000}{1500} = 75 \rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{HEB } 200 \\ A=78 \end{array} \right\}$$


$$P=0 \rightarrow S = \frac{10 \times 10^5}{2420} = 413 \rightarrow \left. \begin{array}{l} \text{HEB } 180 \\ S=428 \end{array} \right\}$$

$$\frac{112 \times 1000}{1500} + \frac{10 \times 10^5}{2420} = 1.38 > 1.0 \quad \text{HEB } 220 \left. \begin{array}{l} A=91 \\ S=736 \end{array} \right\}$$


$$\frac{112 \times 1000}{1500} + \frac{10 \times 10^5}{2420} = 1.13 < 1.0 \quad \text{HEB } 240 \left. \begin{array}{l} A=108 \\ S=938 \end{array} \right\}$$

$$\frac{112 \times 1000}{1500} + \frac{10 \times 10^5}{2420} = 0.98 < 1.0 \quad \text{HEB } 260 \left. \begin{array}{l} A=118 \\ S=1150 \end{array} \right\}$$

حل با توجه به رایج گانه گشتن بار استوار با به دست می آوریم، اما ابتدا باید جهت قرارگیری



برو می رانند و نشان دهیم





کنترل دقیق

$$P_u = P_{nL} + \beta P_{Lt} = 112T + \beta_2 \times 0 = 112T$$

$$P_n = ? \quad \lambda_a = \frac{0.8 \times 500}{6.58} = 61$$

$$\lambda_c = \frac{2.1 \times 500}{11.2} = 94 \quad \checkmark$$

$$\lambda_{max} = 94 < 136$$

$$\frac{94}{94.2}$$

$$\frac{136}{136.2}$$

$$\phi_{cr} = (0.386) \times 2400 = 1523$$

$$P_n = 1523 \times 118 = 179714$$

$$\frac{P_u}{\phi P_n} = \frac{112 \times 1000}{0.9 \times 179714} = 0.69 > 0.2$$

بسی از ضرایب کمتری استفاده خواهیم کرد.

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_u}{\phi M_n} \right) \leq 1.0$$


$$M_u = \beta_1 M_{nL} + \beta_2 M_{Lt} = \beta_2 \times 10 = 1.58 \times 10 = 15.8 \text{ t.m}$$

$$\beta_2 = \frac{1}{\left(1 - \alpha \frac{P_{story}}{P_{e-story}}\right)} \rightarrow \beta_2 = \frac{1}{\left(1 - \frac{112000}{304659}\right)} = 1.58$$

$$P_{e-story} = \left(1 - 0.15 \left(\frac{P_{mf}}{P_{story}}\right)\right) \frac{V \cdot h}{\Delta}$$

$$P_{mf} = P_{story} = 112$$

$$V = 9T$$



$$\Delta = \frac{P \cdot h^3}{3EI} \rightarrow \Delta = \frac{2000 \times 500^3}{3 \times 2 \times 10^6 \times 14920} = 2.79$$

$$P_{e \text{ story}} = (1 - 0.15) \frac{2000 \times 500}{2.79} = 304659$$


$$M_n = M_p = 2400 \times (1.12 \times 1150) = 3091200$$

$$0.69 + \frac{8}{9} \times \left(\frac{15.8 \times 10^5}{0.9 \times 3091200} \right) = 1.19 < 1.0$$

مگرین - سازه ها مقابل در نقاط ستان داره شده دارای تکیه گاه جایی هستند طبق این ها

$$q_D = 2t/m, q_L = 1T/m$$

این سازه را از پروفل HEB طراحی کنید.





Subject:

Year .

Month .

Date .

()

(137) (25)





Subject: **ام سبویک**

Year: ()

Month: ()


Date: ()

د ۲۹

فصل دوم

تیرهای فولاد

تیرمختلط



کل ارتفاع سقف h →

تیرها مگر از بتن و فولاد هستند، در ناحیه کششی بتن جایزین شده و

ناحیه کششی با فولاد تا مین می شود.

معمولاً تیرهای "آ" شکل هستند و همان تیر بخش کششی است. در اکثر موارد

دو پدیده ایجاد می شود: یک کماتش موضعی در بال یا طاق و یا کماتش جانی بیتی بال آطاق -

می افتد. همین دلایل مقاومت M_p می رسم. برای حل این مشکل از تیرمختلط

استفاده می کنند. سطح و ایجاد بتن در تیر است. کماتش موضعی بوجود می آید و چون

این ... است ... کماتش جانی ...



رخ بدن دهد. هم چنین می‌توانیم جنس سوراخکاری را به خوبی تحمل می‌کنند، پس بهترین

مصالح در قسمت خستاری تیر است. پس مقطع را طوری بگیریم که تنش‌های خستاری

حقیقی کم شود و تنش‌های کششی هم فقط به حواله وارد می‌شود. در سیم‌ها مقطع

دست‌ها می‌آید که هم در خستار و هم کشش دارای مقاومت بالایی است، پس در چنین مقطع

صفا کم‌تنشی وجود ندارد می‌توان از طریق طول مقطع استفاده کرد. تیرهای مقطع

حلقه مثل تیرها "I" شکل به کار می‌رود. با این روش همواره می‌توان از گشادگی و پلاستیسیته

کم استفاده کرد. در این نوع سقف ارتفاع سیستم افزایش پیدا کرده و موجب افزایش

مغزی می‌شود. همچنین می‌توان از طریق تمام مقطع بهره‌مند

این سیستم‌ها عموماً در پوشش سقف ساختمان‌ها به کار می‌روند. تیرهایی را به هم می‌زنند

و تحت عنوان دال بتنی سقف را پوشش می‌دهند. مزایای ساخت تیرها مقطع عبارتند از:

۱- مسایل کم‌تنش از بین می‌رود و تنش‌ها در تمام طول تنش‌های خستاری را تحمل

کنند و حواله کششی به طور کامل تنش‌های کششی را تحمل می‌کنند.

۲- همواره می‌توانیم از طریق تمام عرض تیر استفاده کنیم. (تیرهای بتن و حواله بتنی)

ارتفاع سقف را بالا می‌برد و باعث افزایش مقاومت خمشی مقطع می‌شود.

۳- وجود بتن در قسمت خستاری، خود پوششی است که عنوان دال برای سقف‌ها و

نیازی به پوشش اضافی برای سقف‌ها نیست.



تقی روی تیرها است، تیرهای فولادی را به هم وصل می کنند، بنابراین سقف محکم

در سازه های فولادی از نوع **ریاخرام صلب** است. چون بین تمام تیرها فولادی را به طور

یکپارچه به هم وصل می کنند. اگر سقف ریاخرام صلب نباشد، نمی تواند نیروها را از زیر

به بالاها عمود مانند ستون ها، مهارسند ها توزیع کند. **در این نوع سیستم ها توزیع نیروی**

زلزله هم متفاوت تر و مطمئن تر است.

نیما یعنی کم برای این نوع سقف می توان در نظر گرفت، این است که

چون این بتن همیشه تحت فشار است، تغییر شکل ها وابسته به **زمان** پیدا می کنند. در اثر


خشک، جمع شدگی (shrinkage) بتن، تغییر شکل بوجود می آید (به مرور زمان).

بنابراین ممکن است در چنین سقف هایی در مراحل اولیه تغییر شکل نسیم. ولی پس از گذشت

مدت زمانی (چند سال) مشاهده شود که تارهای تیرها ترک خورده و حین سقف **افرا**

ص می آید. برای حل این مشکل می توان حین الاستیک سقف را بیشتر محدود کرد.

عملکرد سقف های محکم






آنرا مطابق شکل فوق، یک دال تکی را بدون اتصالات اضافی بر روی تیر قرار دهیم، -

تیر فولادی می‌تواند به سزایی تحت خمش قرار بگیرد و دال تکی هم مستقلاً می‌تواند تحت

خمش قرار بگیرد. یعنی هر دو تحت خمش مستقل هستند.



تیر فولادی چون خم شده است، بار فوقانی تیر تحت خمش است پس کاهش

طول خواهیم داشت و برعکس تار یا سیم دال تکی چون تحت کشش است، افزایش

طول می‌یابد. پس مشاهده می‌شود که حرکت بین سطوح فولاد و بتن ایجاد می‌شود.

در اثر اختلاف کرنش بین خمش یا سیم دال و بالای تیر فولادی در نتیجه اغرش بین بتن و

فولادیم وجود می‌آید. حتی اگر در این مقطع کرنش جاز را رسم کنیم، کرنش ها هم طملاً مستقل

می‌مانند. در این حالت هیچ مشارکتی بین بتن و فولاد وجود ندارد و هر دو مستقل هم می‌شوند.

طرح خمشی چین مقطعی، ترکیبی از طرح خمشی بتن و فولاد نیست، بلکه با

استان طرح خمشی نباید آن‌ها هم عنوان مثال اگر دال تکی می‌شود، سفت می‌شود

می‌شود و برعکس منظور از تیرها مقطع تیر است نه بتن و فولادیم منظور بتناهم



عده کنند، بنابراین باید به نحوی جلو اغزش بتن را در فولاد بگردیم. عنوان

مثال خدض کنیم زانگه های رابری بال تید جوش د حجم؛ البته به تعداد خاص و مناسبه تا این

زانگه های رابری جلوی اجزش تین رابری خولاد رابلیاد و در نهایت اجزش در ارتفاع -

مقطع کاملاً یکسان می شود. این زانگه ها به تعداد خاص باشد، می تواند به طور کامل صوی اجزش را

بگیرد. در نهایت اجزش در ارتفاع توخ یکسان می شود و در مصالح به طور یکبارگی عمل می کند



مقطع تین چون بستند از خولاد است، در این حالت میانبار سدرجیم سمت بالا کشیده می شود.

میانبار واحد در قسمت ها فوقانی است. ایندیوان میانبار را طوری تنظیم کردیم در حصل

مشترکاً تین و خولاد قدر کشید، در این صورت کل تین در حشار و کل خولاد در -

کشش می افتد. منظور از تیر مقوله، تیری است که تین رابری خولاد را بگذرد، تا بر این

اگر در تیری که در اجزش تین رابری خولاد را بگذرد، آن تیر مقوله گویند



Subject:

Year. Month. Date. ()

د ۳۱

به عمل سرد این نوع تیرها، عمل در داخل گرسیند. حال آنکه هیچ وسیله ارتباطی بین

خولاد و تیر وجود نداشته باشد، آن تیر در مقابل نبوده و تیر شماره است. در صورتی که

زائده‌ها به حد خاص وجود داشته باشد و تیر بتواند تا حدی رو خولاد بلغزد. آن تیر

تیر مصلط با عمل سرد خاص گرسیند **بسیار خطرناک است**، تیر شماره **تیر خطرناک**

تیر خاص عمل سرد تیرها شماره را در درین شماره ها خولاد ای بر روی کرده ایم، در این

فصل تیرهای داخل را مطالعه خواهیم نمود.


عمل سرد تیر داخل

تیرها مصلط از نظر عمل سرد و نحوه اتصال بین دو خولاد دو دسته تقسیم می شوند:

الف. تیرها مصلط

تیرهایی هستند که در آن ها تیر خولاد به طور کامل در داخل تیر قرار گرفته باشند

برای اجرا چنین سقفی، کل سقف سفت باید غالباً سفتی شود.



در این حالت چون سطح تماس پروخیل با جنولاد حین زیاده است، در سطح اصطکاک بین جنولاد و تین قابل ملاحظه است؛ بنابراین تیر جنولادی در داخل تین می لغزد. حین تیریکیا - تیر جنولادی کامل است و احتیاج به هیچ زائده ای ندارد. برای آن که اطمینان پیدا کنیم عملکرد کامل تیر حفظ می شود و تین پوسته پوسته نشده و از سطح جنولاد جدا نمی شود، دو شرط در آیین نام ذکر شده است:

الف، از هر سمت تین حداقل با مسی 5cm پوستش رانته باشد و از روی بال تیر تا سطح تین

حداقل 4cm و از روی بال تیر تا پایین 5cm احداث شود. دلیل این امر آن است که تین به راحتی

تغذیه، بنابراین ضخامت بال تینی در تیر خامد خون تینی 9cm است.

ب، برای جلوگیری از پوسته شدن تین، باید خاموت هایی را با خواص مناسب منظور و حسن

تین جنولاد کم کاربرد. تعداد و شماره خاموت ها در آیین نام ذکر شده است.

با اجرای این دو شرط سیستم مرفون اجرا شده و عملکرد آن کامل بوده و نیاز به زائده

ویرت تیر اضافی ندارد.

ب، تیر غیر مدخون است؛ چون سطح تماس تین و جنولاد خیلی کم بوده، بنابراین تین


تیر جنولادی به طور کامل در داخل تین قرار ندارد، اگر دو شرط فوق رعایت نشود

تیر غیر مدخون است؛ چون سطح تماس تین و جنولاد خیلی کم بوده، بنابراین تین

می تواند نسبت به جنولاد حرکت کند. بنابراین برای جلوگیری از لغزش حتماً با مسی




از زائده‌ها استفاده کنیم. روش طراحی تیرها مدخون و غیرمدخون هر دو یکسان است ولی در تیرها غیرمدخون زائده‌ها هم باید طراحی شود.



تیرها فقط از نظر اجراء


۱- اجراء بدون استفاده از پایه‌ها موقتاً؛ زیر تیر هیچ بنیه‌ای یا سطحی وجود ندارد.



۲- اجراء با استفاده از پایه‌ها موقتاً به علاوه سیرک‌های بتنی، زیر تیرها فولادی

کلاً شمع بتنی نمی‌شود، تعداد این شمع‌ها به حدی است که اجازه تغییر شکل در تیر را می‌دهند.

لازم به یادآوری است که بتن در ۱۲ روز به ۷۵ درصد مقاومت خود می‌رسد.



در حالت اول و فوق تیرها فولادی شمع بند شده اند، در حین بتن ریزی زمانی که تیر هنوز

معلق شده و بتن هنوز سفت نشده، هم بارها به تیر ساده وارد می شود؛ بنابراین حرکاتی

که در حین بتن ریزی به سقف وارد می شود، توسط تیر ساده تحمل می شود.

بارها کرده! بنا به تجربه آن دسته از بارهایی که در حین اجرای بتن ریزی به تیر

فولادی می وارد می شود، بارها کرده! شوند. بارهای کرده! شامل وزن خود بتن، وزن

قالب ها، وزن خود تیر و حرکت و سایر ای که در حین بتن ریزی روی سقف باشد. در اجزای

استفاده از تیرها هم وقتاً تیر فولادی با بتن می تواند بارها کرده! را تحمل نماید پس اولین

کنترل در حالت اول می

$$I \rightarrow m_f \leq \phi m_{ns}$$



Subject:

Year:

Month:

Date:

()

(۳۵)

در این رابطه m_p ، کثافت ضریب دار ناشی از بارها گروه ۱، m_{ns} مقاومت برای خودتیر

خولادی برای تیر، یعنی با این تیریب شده است، از طرف آن است که تیریب می تواند

کثافت موجود را تحمل کند یا نه. m همجنین ϕ ضریب کاهش مقاومت خولاد و برابر

۰.۹ است.

کنترل در حالت دوم در اجزای پانچ ها موقت در حین بتن ریزی چون سقف شمع بند

شده است، هیچ تغییری تیر خولادی وارد نمی شود و تمام نیروها به شمع منتقل می شود.

تذکره ۱: تیرهایی و سقف شدن بین از همان لحظه اختلاط شروع می شود.

تذکره ۲: اگر قبلاً در جبهه عمل آورده شود در حدود ۱۲ روز مقاومت ۷۵٪ مقاومت -

مشخصه اش می رسد.

بعد از سقف شدن بین زمانی که این اطمینان وجود داشته باشد که بین حداقل ۷۵ -

درصد مقاومت مشخصه اش رسیده است، عمل برداشتن و خولاد فعله شده می توان شمع

ها را برداشته و قالب بندی را حذف نمود.

بارها گروه ۲، پس آن دسته از بارهایی که بعد از سقف شدن بین به سقف وارد شود به

آن بارها، بارها گروه دوم بوبند بارها گروه دوم حداقل بار نفا سازی ها، زیر سازی

سقف، دیوارها، تیرها و حتی بار زنده. مجموع بارها گروه ۱ و گروه ۲ را باید تیر

فصله تحمل کند؟ پس کنترل دومی در این حالت بار است.



مجموع بارها گروه ۲ ی

$$m_{d1} + m_{d2} \leq \varphi M_n \rightarrow$$
 محدود مسائل
 وزن قالب بندی می توان خلاص نمود
 کل بارها

m_{d1} کشتار ضریب دار ناشی از بارها گروه ۱ بوده و m_{d2} کشتار ضریب دار ناشی از بارها
 گروه ۲ می باشد. همچنین M_n مقاومت نهایی تیر مقطع و φ ضریب کاهش مقاومت
 دیوار ۰.۹ می باشد.

در این رابطه اگر بعد از سفت شدن بتن، وزن قالب بندی جدا شود، می توانیم وزن
 قالب بندی را از M_n کم کنیم. بنابراین m_{d1} کشتار ناشی از بارها ضریب دار اصلاح
 شده می باشد. البته در اجرا قالب بزرگ باید کم از آن باشد که ثابت ماندگار باشد و توان آن ها
 را حذف نمود.

در حالت اجرا باید که موقتاً، قطب حالت خواهیم داشت، چون نیازی به استند
 اول نیست. پس فرق اجرا باید بدون پایه درجه نشدن اول است.

نحوه محاسبه مقاومت تیرها

مقاومت نهایی در M_n ، تیر مقطع با زخم بر اساس ابعاد تیر می شود. محاسبه می گردد.
 مقاومت نهایی مقطع بستگی آن است که $\frac{h}{t_w}$ در تیر از مقدار ذیل بزرگتر باشد یا کوچکتر:

$$\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

ارتفاع
ضوابط



Subject: **مکانیک**

Year: ()

Month: ()

Date: ()

(۳۷)

باد آوری: نسبت $\frac{h}{t_w}$ نشان دهنده خشردگی جان است. پدیده مقاومت برای مقطع بستیم آن

است. جان مقطع تیر خشرد است. این امر با صریح نامساوی حقوق مشخص می شود.

حیثیته:

موضوعی که در تیرها مقطع طرح است. این است که مقاومت برای تیر حتی از خود تیر هم بالاتر

می رود.

در برابر نیرو برشی **خط جان است که مقاومت می کنند.** جان ها با ضوابط کم نقصی در تحمل نیروی

برشی کنارند.

جان تیرها محدود و ضعیف است. پس ممکن است قبل از اینکه مقاومت تیر در مقاومت برای تیر

جان منقطع شود. **همین دلیل است که برای جان تیرها را در دو سه قسم میزنند.**

انف. تیرها با جان خشرد **ب.** تیرها با جان غیر خشرد

اگر جان تیر خشرد باشد، گسار برای تیر می تواند در حد پلاستیک شود $A_n = A_p$

یعنی حد برای برسد. یعنی ما می توانیم به آن تیر تا حد برای گسار وارد کنیم همان

گسار پلاستیک است.

اما اگر جان تیر خشرد نباشد، قبل از اینکه گسار به گسار برای برسد، جان همان می بندد

و منقطع می شود.

پس برای تیرهایی که $\frac{h}{t_w} \leq 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ است، گسار برای براسار گسار پلاستیک

است. یعنی می توانیم با کشاور پلاستیک به تیر برود وارد کنیم.

$$M_n = M_p$$

یادآوری

۱- کشاور پلاستیک تیر: کشاور است که در یک مقطع معکاف با اعمال آن تمام نقاط تیر خرد و کام نقاط فولاد جاری می شود.


۲- کشاور الاستیک تیر: کشاور است که با اعمال آن در مقطع فقط یک نقطه در جاری شدن

برسد یعنی بار از تیر خرد یا تیر از فولاد جاری شود.

تعریف کشاور پلاستیک در تیر معکاف

کشاور است که با اعمال آن، کل نقاط تیر خرد شده و کام نقاط فولاد نیز به حد جاری

شدن برسد.



منظور از خرد شدن تیر این است که کل نقاط تیر به مقاومت $0.85F_y$ برسد. منظور

از کل نقاط تیر یعنی نقاطی که تحت فشار است، بنابراین آن قسمت از نقاط تیر که تحت کشش

است. منظور از خرد شدن تیر این است که کل نقاط فولاد هم به حد جاری شدن برسد.




در تیرهایی که جان غیر خشرده است:

$$\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \rightarrow M_n = M_e$$

تعریف کساور الاستیک تیر مقطع

کساور الاستیک تیر مقطع مقدار کساور است که با فار خودانی (بارتن) خرد شود یا بی بار از فولاد به صد جاری شدن برسد.

تأثیر تنش پسماند \rightarrow ~~$0.8 F_y$~~ $\rightarrow 0.7 F_y$



انواع تیر مقطع

در کل ۲ نوع تیر مقطع داریم:

اجرای پایه

اجرای پایه

غیر مفاصل اجرای پایه

مفاصل اجرای پایه

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\frac{h}{t_w} > 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

روش طرح تیرهای مدفون و غیر مدفون عین هم است، پس در اینجا فقط تیر غیر

مدفون را بررسی خواهیم کرد. معین شرایط دو حالت آخر نیز در این نام موجود

است.

حالت اول: تیرهای غیر مدفون در حالت اول و اجزای بدون پایه کاملاً هستند، معین

$$\frac{k}{L} < 3.76 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

رطوبت خسته (

کنترل اول:

کنترل اول: $M_{u1} < \phi M_{ns}$
 نشان دهنده از بارها
 کرده!

کنترل دوم:

کنترل دوم: $M_{u1} + M_{u2} < \phi M_n$
 نشان دهنده از بارها

بارها کرده!

اگر خسته باشد: $M_n = M_p$


مطابق نشان بلاستیک تیر مخدات

سقفها مخدات همیشه صورتی هستند که با سرت تیرها خواص مشخص و اکثر مساوی هم،

کنار هم تیر برتری می شود که آن ها تیر خردی بودند و در نهایت بین روی آن ها به صورت مدفون


با غیر مدفون اجزای شود.

تیر فرعی روی تیر اصلی قرار می گیرد و اتصال تیر فرعی را به تیر اصلی با جبهه مفصلی در نظر می گیرند.





b_E عرض موثر



بر اساس این نام آبرقی از این تیرها خم شوند، و این تیرها هم همراه تیر می شود و سقف را بر صاف می سازد.

عرض موثر: آن عرض از بین را گویند که آن عرض خود را در طول به همراه تیر فولادی در خم شدن

شرکت می کنند؟ یعنی امکان دارد که کل و این تیر در خم شدن با تیر شرکت کنند یا نه؟ عرض موثر

تابع حاصل تیر چه ها است که هر چه بیشتر باشد عرض بیشتر می از بین با تیر چه ها شرکت می کنند

همچنین عرض موثر بارها تیر (L) متناسب است هر چه دهانه تیر بیشتر باشد

خیزان تیر بیشتر بوده و مساحت بیشتری از دال را به سمت پایین حرکت می دهد.

$$b_E \propto b$$

$$b_E \propto L$$


عرض موثر از هر طرف تیر (چپ و راست تیر) نصف عرض تیر است. b_E ط را از هر طرف تیر

در حد و راست، محاسبه می کنیم و با هم جمع می کنیم.

$$b'_E = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{b}{2} \\ \frac{L}{8} \end{array} \right.$$

بعد از آنکه عرض موثر مشخص شد، می توانیم به جای کل سیستم یک تیر فولادی

همراه با دال بتی، عرض موثر b_E بیرون آورده و طراحی کنیم.



t_d : ضخامت دال بتی d_s : ارتفاع پروفیل فولادی

h : ارتفاع کل مقطع

می خواهیم گشتاور پلاستیک این تیر را حساب کنیم. گشتاور پلاستیک تیر سیستم به اینک ما حتی

در داخل بتن با سازه یا در داخل فولاد قابل بررسی است. پس در دو حالت ز میدان را بررسی


می کنیم

Subject:
 Year. Month. Date. ()

Year. Month. Date. ()

۴۳

۱- تار حقیقی در داخل بتن باشد
 $0.85 f'_c$



باتوجه به شکل فوق، تار حقیقی در داخل a از بالاترین تار حقیقی قرار دارد.

$$C = 0.85 f'_c \times b_E \times a \quad \left. \begin{array}{l} T = C \\ \rightarrow \\ \leftarrow \end{array} \right\} 0.85 f'_c \times b_E \times a = A_s \cdot F_y$$

$$T = A_s \cdot F_y$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ارتفاع تار حقیقی} \\ \text{ضوابط بتن} \end{array} \right\} a = \frac{A_s \cdot F_y}{0.85 \times f'_c \times b_E} \leq t_c$$


C یک نیروی کششی است. از آن قسمت از بتن که زیر تار حقیقی است و تحت کشش صرفاً

معرض شود.

$$M_p = \left\{ C \cdot \frac{b}{2} \right\} \times d'$$

$$d' = \frac{d_s}{2} + t_c - \frac{a}{2}$$

۲- تارخشی در داخل فولاد است.



$$C_1 = 0.85 f'_c \cdot b_E \cdot t_c$$

$$T = (A_s - A_1) F_y$$

$$C_2 = A_1 F_y$$

$$a = \frac{A_s \cdot F_y}{0.85 f'_c \cdot b_E} > t_c$$

$$C_1 + C_2 = T \rightarrow 0.85 f'_c \cdot b_E \cdot t_c + A_1 \cdot F_y = (A_s - A_1) F_y$$

→ A_1 مطابقت شود → معلوم a'

اگر تارخشی داخل فولاد باشد طرین و بختی از فولاد تحت فشار می باشد. با مطابقت کردن

معمولاً فوق، گشتاور پلاستیک مضاف به دست می آید.

$$M_p = C_1 \cdot d_1 + C_2 \cdot d_2$$

$$d_1 = \frac{b'}{2} + a' + t_c$$

$$d_2 = \frac{b'}{2} + \frac{a'}{2}$$



Subject:
 Year:
 ()

Month: Date: ()

(45)

در اکثر موارد چون سطح تین خیلی نیست راست، حالت اول ایگادی سرد و ولی در موارد خیلی

کم که تیر فولادی بزرگ باشد و دال تین نازک باشد، حالت دوم ایگادی سرد. بهترین

حالت زمانی اتقاقی افتد که تین و تیر فولادی طور خاج شوند که $d = t$ باشد در

حالت اول مسأله برین نیست، علت آن است که حسی ازین تحت کشش بوده و فقط بار

اصاحی برای مجموع است. حالت دوم نیز علت تحت فشار قرار گرفتن فولاد مناسب

نیست.


مثال: در یک سقف معلق حاصل تیرها فولادی $1.4m$ ، ضخامت دال $10cm$ و دهانه تیر

ها $7m$ و وزن قالب سیدها $60kg/m^2$ و بار مرده گروه ۲ برابر $400kg/m^2$ و بار زنده

گروه ۲، $300kg/m^2$ می باشد. همچنین مقاومت مشخصه تین برابر $21MPa$ است.

اگر اجرای سقف ها بدون استفاده از پایه ها موقت باشد، تیرها فولادی را از پروچین

IPE طراحی کنید.





کنترل اول: کنترل دین احبار:

گام اول: $M_{d1} \leq \phi M_{ns}$ گشتاور ناشی از بارها کرده!

وزن سب : $1.40 \times 0.10 \times 2500 = 350 \text{ kg/m}$

وزن قالب سب : $1.40 \times 60 = 84 \text{ kg/m}$

وزن مرده سب (خود سب) : 30 kg/m در باطن اسرافلاف وزن زیاد بود حتما با سب (کافه سب)

بار سب ضریب $q = 350 + 84 + 30 = 464$ جمع بارها کرده سب

بار سب دار کرده سب $q_{d1} = 464 \times 1.4 = 650 \text{ kg/m}$

گشتاور ناشی از بار سب دار کرده سب $M_{d1} = \frac{q_d l^2}{8} = \frac{650 \times 7^2}{8} \times 100 = 398125 \text{ kg.cm}$

$M_{ns} = ?$

$\sum \geq \frac{M_{d1}}{2420} \rightarrow \sum \geq \frac{398125}{2420} = 165 \text{ cm}^3$

- IPE 200
- $\sum = 194 \text{ cm}^3$
 - $Z = 1.12 \times 194 = 217 \text{ cm}^3$
 - $b_p = 10 \text{ cm}$
 - $t_p = 0.85 \text{ cm}$
 - $r_y = 2.24 \text{ cm}$
 - $J = 6.46 \text{ cm}^4$

گام دوم: انتخاب سب

گام سوم: کنترل سب سب

$L_b = 700 \text{ cm}$, $L_p = 115 \text{ cm}$, $L_r = 425 \text{ cm}$

$L_1 > L_r$



طبق حالت سوم و با توجه به آن چه که در درس سازه ها و فولادی خواسته ایم:

$$M_{ns} = F_{cr} \times S \leq M_p$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 \times E \times C_b}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \times \frac{J \times c}{S \times h_o} \times \left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

$$C_b = 1.15, \quad L_b = 700 \text{ cm}, \quad r_{ts} = 1.2 \times 2.24 = 2.65 \text{ cm}$$

$$J = 6.46 \text{ cm}^4, \quad c = 1.0, \quad S = 194 \text{ cm}^3$$

$$F_{cr} = 1065 \text{ kg/cm}^2$$

$$M_{ns} = 1065 \times 194 = 206610 \text{ kg.cm} \leq M_p = 2400 \times 217 \text{ ?}$$

$$M_u \leq M_{ns} \times \phi \rightarrow 398125 \neq 0.9 \times 206610$$

پس جواب نمی دهد.

در این مورد دو راه حل داریم، یک راه حل اینکه چند شماره پروفیل را افزایش می دهیم و راه حل دیگر اینکه

یک تیرک به منظور کاهش طول دهانه (L_b) در وسط دهانه اضافه نمود. البته بسته به خواست

مسئله نوع راه حل را انتخاب خواهیم کرد. در این مسئله با فرض وجود داشتن تیرک به جایی در

وسط دهانه، مسئله را حل می کنیم.

$$L_b = 350, \quad L_p = 115, \quad L_r = 425$$

$$L_p < L_b < L_r$$

حالت دوم

$$M_{ns} = C_b \left[M_p - (M_p - 0.7 M_e) \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \leq M_p$$




Subject:
Year:


Month: Date: ()

(48)

به دست آوردن ضریب C_b :



$$A_y = 650 \times 3.5 = 2275$$



$$M_A = 2275 \times \frac{7}{8} - \frac{650 \times \left(\frac{7}{8}\right)^2}{2} = 1749 \text{ kg.cm}$$

$$M_B = 2275 \times \frac{7}{4} - \frac{650 \times \left(\frac{7}{4}\right)^2}{2} = 2986 \text{ kg.cm}$$

$$M_C = 2275 \times \frac{21}{8} - \frac{650 \times \left(\frac{21}{8}\right)^2}{2} = 3733 \text{ kg.cm}$$

$$C_b = 1.29 \quad \text{برهه‌ای رابطه در صفحه 62 این کتاب (رابطه 5-10-2-5)$$

$$M_p = 2400 \times 217 = 520800 \text{ kg.cm}$$

$$M_e = 2400 \times 194 = 465600 \text{ kg.cm}$$

$$M_{d1} \leq \phi M_{ns} \rightarrow 398125 \leq 0.9 \times 481258 \quad \checkmark \text{ ok}$$

پس با اضافه کردن تکیهگاه در وسط دهانه مشکل حل می‌شود.

کنترل دوم: کنترل درجه برده برداری

$$M_{d1} + M_{d2} \leq \phi M_n$$



در این وضعیت وزن قالب بند حذف می گردد.

بارها اصلی سروه:

وزن بتن : 350 kg/m

از جدول برومیل حاقرات می ایم : 22.4 kg/m وزن سوده تیر

q₁ = 372 kg/m

بارها اصلی سروه:

بار سوده : 1.4 x 4.00 = 560 kg/m


بار زنده : 1.4 x 300 = 420 kg/m

q_d بار سربه بار

1.4 (372 + 560) = 1372 kg/m

1.2 (372 + 560) + 1.6 x 420 = 1790 kg/m

M_{d1} + M_{d2} = (q_d x L²) / 8 = (1790 x 7²) / 8 x 100 = 1096375



b_E = min { b = 140 cm ✓, L/4 = 700/4 = 175 }

A_s = 28.5 cm²

a = (A_s · F_y) / (0.85 · F_c' · b_E)

a = (28.5 x 2400) / (0.85 x 9000 x 140) = 29 cm < t_d

$$M_p = \left\{ C \cdot T_f \right\} \times d$$

$$d = \frac{20}{2} + 10 - \frac{2.9}{2} = 18.55 \text{ cm}$$

$$M_p = T \times d = 28.5 \times 2400 \times 18.55 = 1268820$$

$$M_{d1} + M_{d2} \leq \phi M_n$$

$$1096375 \leq 0.9 \times 1268820 = 1141938 \quad \checkmark \text{ ok}$$

کنترل دوم با تیری از طبقه گاهی بزرگتر

تعمیر - مساله حقوق را کنار دینار با افزایش شماره پیرو قبل حل مایید.

طراحی برش تیرها


همان خورق قبلاً نیز در رسد، هر جا که تیر فولادی در داخل بتن ملاحون نباشد.

برش تیرها خواجم دانست.

برش تیرها زانده های هستند که روی بال تیر جوش می شوند و صرفاً منظور اتصال

میان دو تیر باشد که کار می رود. هر قطعه ای که روی بال تیر جوش شود، نصب زانده خواهد

داشتن و جلوی لغزش را می تواند بیاورد.





Subject

Year . Month . Date . ()

داده

بهترین و ساده ترین زائده طن میخ است. طن میخ ها، میخ های سرپین هستند یا از میله درگاه

جلا باردار نیز استفاده می شود. میخ های سرپین صرفاً جهت این تیرها ساخته می شود و با جوش زدن

به بال تیر متصل می شود.

از بیرونی با و داخلی شکل نیز به جهت جلوگیری از خوردگی بین روغولاد استفاده می کنند و از بستنی

شکل های مختلف و حتی از میله درگاه یا فنری شکل نیز استفاده می شود. تمام این زائده ها در

صورت استفاده به بال تیر جوش داده می شود. در این نامه مقررات ملی ساختمان **قطعه دایره ای از این تیرها**

بجاز است، **طن میخ و بیرون با و داخلی** روابط شکل ها در این نامه ذکر شده است و قابل


استفاده نیستند. بر سلبی ها زمانی که به بال تیر جوش داده می شوند، سلب های برقی موجود در

حاصل مشترکات بین روغولاد را تحمل می کنند. همین دلیل است که به این زائده های برقی تیر


گویند. مقاومت برقی بسیارش تیر، بستنی به شکل وابعاد (همچون بر سلب است)، سطحش

بیشتر است، بنابراین **بند و برقی بیشتر از حدی می آید**، و مقاومت بین و جلا در سلبها

دارد. پس به پارامتر مقاومت برقی، بر سلبها موثر است.



جمع زدن تمامی تنش های بدنی طر مشطی است و نیازمند اتسادل گیری است. بر طبق این نامه روش ساده تری را برای محاسبه تنش های بدنی اتخاذ می کنیم. بر طبق روش جاری در این نامه فرض می شود که این تیر تحت بار گسترده است و گساور در یک نقطه از تیر حداکثر می شود حال اگر بار گسترده یکواخت باشد، گساور در وسط تیر حداکثر خواهد بود. با توجه به حالت در بین نیم گاه و نیم ای از تیر که گساور حداکثر است داریم (بین گساور و مصدر حداکثر)



در حالت جاری حداکثر گساور که در این مقطع می تواند تحمل کند، گساور پلاستیسیته تیر مقطع است و بیشترین گساور که در این مقطع تحمل می شود زمانی است که مابین واقعاً در فصل مشترک بین فولاد قرار گیرد. یعنی بدترین وضعیت زمانی است که تیر تحت فشار و فولاد تحت کشش قرار گیرد.

با توجه به شکل کل نیرو خستاری است و آن کل نیرو کششی را که بیشترین نیروی خستاری و آن بیشترین نیرو کششی است. نیروی تیر را در فولاد می نگرانند و



Subject

Year. Month. Date. ()

شماره

یا این نیروی T است که می خواهد حول دراز از زیر مین حرکت دهد. پس به سادگی کل نیروها

اخص را به دست می آوریم. V_h تنش برشی کل است. نیرو است که می خواهد بین زاروی

حول حرکت دهد. در فاصله مشخص. لازم به تدبیر است که V_h نیرو برشی اخص در

فاصله بین کساور حد اکثر و کساور صفر است. یعنی برای کل تیر است

$$V_h = \min \left\{ \begin{array}{l} C_{max} = 0.85 f_c x b \epsilon x t_c \\ T_{max} = A_s \cdot f_y \end{array} \right.$$

حد ادم از C یا T کمتر باشد، یعنی آن قسمت ضعیف تر است و آن قسمت

سریع تر منهدم می شود. پس از اهدام آن قسمت سیر بازی به برش تیر هم نخواهد بود.

آنگاه نسبت T کوچک تر باشد، یعنی تن ضعیف تر است. هر نیروی که در این

قسمت به دست می آوریم، عین همان نیرو در قسمت دیگر تیر موجود است.

$$n = \frac{V_h}{q}$$

تعداد برش تیرها در فاصله بین کساور صفر و حرکت

مقاومت برشی تیر


$$a = \frac{l}{n}$$

فاصله بین کساور صفر و Max

تعداد برش تیرها در فاصله بین کساور صفر و Max

اولین برشگیر را در فاصله $\frac{a}{2}$ قرار می دهند و بقیه برشگیرها را در فاصله a از هم
و یا بال تیر جوش می دهند.

دین در برشگیرها مسکه ای که باقی می ماند، معایسه مقاومت برشی با برشگیر است. مقاومت
برشی برشگیرها برای دو نوع ناودانی و گل میخ در صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ این نامه -
مشخص شده است.



۱- گل میخ ها:

گل میخ ها معمولاً از جنس فولاد
سخت هستند

مقاومت گل میخ $q = 0.5 A_{sc} \times \sqrt{f'_c \times E_c} \leq 0.75 \times A_{sc} \times F_u$

مساحت مقطع گل میخ $A_{sc} = \frac{\pi d_c^2}{4}$

مقاومت مشخصه بتن

مدول الاستیسیته بتن


(28 روز)

ارتجاع تیر $F_d = 4000 \text{ kg/cm}^2$

$E_c = 15000 \sqrt{f'_c}$

ارتجاع تیر $a_{min} = 6d_s$
فولادی

$a_{max} = \min \left\{ \begin{array}{l} 8t_c \\ 80 \end{array} \right.$



$$q = 0.3(t_f + 0.5t_w)L_c \times \sqrt{f'_c E_c}$$

$$a_{min} = 2h_c$$

$$a_{max} = \min \left\{ \begin{array}{l} 8t_c \\ 80 \end{array} \right.$$

با قطع ای از ناودانی است که بریده می شود

داین قطعات به فواصل 'a' روی بال تیر جوش

دارد می شوند

با هم باید از بال تیر کمتر باشد. در م (L_c) باید از هر طرف 2.5 cm باشد

از بال تیر کوچکتر باشد تا امکان جوشکاری وجود داشته باشد


نیس برای طرح برشگیرها اول باید نوع آن را انتخاب کرده و به نوع آن مقادیر

q را از روابط مذکور مطابقت می کنیم سپس تعداد برشگیر را حساب کرده و حاصل

آن ها را از همدیگر دستاوی آوریم. همانطور که ذکر شد این برشگیرها از نظر فاصل

حد اعلی و حد اکثر دارند

مثال: برشهای مثال صفحه 45 را از نوع ناودانی طرح کنید.




$$C = 0.85 \times 200 \times 140 \times 10$$

$$C = 238000 \text{ kg}$$

$$V_h = \min$$

$$T = A_s \cdot f_y = 28.5 \times 2400$$


$$T = 68400 \text{ kg}$$



UNP 65

UNP 60 ✓

UNP 50



$$q = 0.3(0.6 + 0.5 \times 0.6) \times 6 \times \sqrt{200 \times 2 \times 10^5}$$

$$q = 10245$$

$$n = \frac{V_h}{q} = \frac{68400}{10245} = 6.7 \rightarrow 7$$

در فاصله بین ستاب و مفصل و حالت ...

$$a = \frac{L'}{n} = \frac{350}{7} = 50 \text{ cm}$$

$$a_{\min} = 2 \times 6 = 12$$

$$a_{\max} = \min \left\{ \begin{array}{l} 80 \\ 5.1a - 0 \end{array} \right\}$$



Subject:
 Year: Month: Date: ()

در ۲۰


تیرین - در یک سقف معلق با فاصله تیرها ۲m ، ضخامت دال بتی ۱۵cm و دهانه ۳ -

تیرها ۱۰m ، وزن قالب بتی 100 kg/m^2 ، بار زنده 600 kg/m^2 و بار زنده گساره

500 kg/m^2 است. اگر چین بتی زیری از شمع موقت هم استفاده شود در وسط -

دهانه ، تیر فولادی را از پروفیل " IPE " طرح کنید . مقاومت مشخصه بتن

20 MPa است .




فصل سوم

اتصالات

اتصال

اتصال مابین اجزای استای در آن، اتقان‌ها مختلف به هم ارتباط پیدا می‌کنند. اتصال نقطه‌نیست و عملاً بین مابین محدود و مشخص است. هر چند ممکن است میان اتقان‌ها از یک نقطه عبور کنند. اتصال مابین مشخص است با اتقاد مشخص.





در شکل فوق جایی است که تیر می خواهد به ستون و ماریسند متصل شود. ناچمه ای به ما
 خط چین نشان داده شده است. ناچمه ای که اتصال است. ناچمه ای که اتصال شکل ها مختلفی می تواند داشته
 باشد.

عجوماً در ناچمه ای که اتصال سه نوع قطع مشاهده می شود، به هم شکل زید توضیح داده شده است:
الف، هم که رابطه یا صفحه ای که اتصال در شکل فوق قطع شماره ۲ می باشد که مجبور شدیم
 ماریسند را به آن وصل کنیم. در ناچمه ای که اتصال ممکن است صفحه ای که اتصال وجود داشته باشد و یا وجود
 نداشته باشد.

ب، جوش ها و بیج ها باعث برقراری اتصال می شوند، جوش ها ورق را به تیر
 وصل کرده و بیج ماریسند را به صفحه ای که اتصال متصل می کند.

پ، قطعات متصل شونده طراح قطعات متصل شونده مشخص است. یا تیر هستند
 یا ستون. یا عضو کشش هستند یا عضو فشاری و یا تیر ستون و یا تیر محله به حالت توضیح
 داده شده است.

پس در اینجا ما قطعات ۱ و ۲ و ۳ را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در مورد قرار
 این قطعات روش ها این نامه توضیح داده می شود.

لازم به ذکر است عملکرد قطع رابطه ما را از حالتی که قطعات متصل شونده
 خواهد بود.

وسائل اتصال

وسائل اتصال بر دو نوع هستند:

ب. بیچ

الف. حوش

انصلاات حوشی

در سردی انصلاات حوشی چند نکته را باید بدانیم. مسأله حوش را باید در چندین مرحله بحث کرد که این مسائل عبارتند از:

۱- تکنولوژی احداثی ۲- تحریرات حوشی ۳- روش‌ها لنس‌ل و باررسی

کفیت حوش ۴- آثار حوش ۵- عیباها حوش ۶- بعد از ایستاروش‌ها

محاسبات حوش

تخریف حوشی

حوشی خرابی است که در آن قطعات فلزی و یا حتی غیر فلزی در محل اتصال ذوب

می‌شوند و در صورت نیاز با حاد مناسبی محل در سردی شود. ز ذوب کردن قطعات و سرد

کردن محل در سردی. در این امر شرط بر این می‌باشد که کار حوشی این نظام بشود

محل اتصال قابل تشخیص با قسمت‌ها دیگر خواهد بود؛ ولی عملاً این موضوع

امکان پذیر نیست. روش‌های حوشی تنوع بسیاری دارند در ادامه به انواع روش

های حوشی اشاره خواهد شد.



آم سبویل



فیلم های آموزشی دروس بتن و فولاد

vertical flexural bars horizontal bars

vertical flexural bars

بیش از 4 ساعت فیلم آموزشی
به زبان فارسی

$0.0025 + 0.5 \left[\frac{2.5}{300} \right] (0.8 - 0.0025) = 0.00332$

$A_s = \Phi 12 @ 300mm \Rightarrow a = 3000/300 = 10$

$\frac{280,113}{200,000} = 0.0036 > 0.0025$

$0.0025 + 0.5 \left[2.5 \cdot \frac{a}{300} \right] (0.8 - 0.0025) = 0.00332$

ICIVIL

بتن

6 ساعت فیلم آموزشی
به زبان فارسی

icivil.ir

زمان یادگیری بتن فرا رسیده است!!

فیلم آموزشی طراحی سازه های فولادی ۱

9 ساعت فیلم آموزشی

آموزش گام به گام و کاربردی

بیان مفاهیم پیچیده با زبانی ساده

مطابق با آخرین تغییرات آیین نامه ها

طراحی بر اساس روش حدی یا LRFD

دانلود نمونه و مشاهده سرفصل ها



طبقه بندی روش های جوشکاری

۱- روش استفاده از جریان برق

خانه ترین و قدیمی ترین روش جوشکاری، روش قوس الکتریکی است. در این روش

برای ذوب قطعه از جریان برق استفاده می شود، البته با شدت جریان بسیار بالاتر شدت

جریان ۱۵۰۰ آمپر الی ۴۰۰ آمپر. البته در روش های دستی و روش های کارگاهی ۴۰۰ آمپر الی

۱۵۰۰۰ آمپر بازه شدت جریان خواهد بود. اگر دوسر بار الکتریکی مستقیم و منفرجه را

بیا لحظه هم متصل کنیم، بیا جرقه ایجاد می شود و به بعضی اجزای دوسر را از هم جدا

می کنیم. هر آن چه در آن فاصله باشد در جرقه هوا، یونیزه می شود.

منظور از یونیزه شدن این است که الکترون ها از بیای قطعه قطعه می ریزند و حرکت می کنند.

چون الکترون ها از هوا عبور می کنند و هوا بیای ماده نارسانا است، حرارت ایجاد می شود

این حرارت تا $5000^{\circ}C$ است. پس در روش های قوس الکتریکی، بیا قوس اولیه

ایجاد می شود. پس از جدا شدن سریع دوسر، به منظور سرد کردن در لحظه

الکترو استفاده می شود. پس به عنوان اولین روش، روش قوس الکتریکی یا الکترو


یونیزه دار را داریم. در این روش مسیم (ماده فلزی) جوش هایی وجود دارند که دارای بیای یونیزه

مطابق هستند. این مسیم جوش (ماده فلزی) در بیای قطعه قرار می گیرد و قطعه هم در

قطعه دیگر با ذوب شدن همزمان میله در زیر می شود.



در روش و آنتش تسبیحی اصطلاح ندر



برای تسبیح در قطب مثبت است

چون بر مداران قطب منفی است

این تسبیح به وسیله می تواند تسبیح جدا شود

الکتروود پوشش دار مفتول فلزی است که می خواهیم جوش دهیم. معمولاً از جنس قطب ای است

که می خواهیم جوش دهیم. مفتول فلزی یا همان سیم جوش فلزی باید ماده خمیری شکل

پوشش ماده می شود. ماده خمیری شکل دو قسمت اساسی دارد:

نصف اول: به محض اینکه جوش برقرار می شود، این ماده خمیری به از مواد غیر فلزی است

می سوزد و با سوختن ایجاد دود می کند. این دود به شکل یک لایه محافظ روی جوش می کشد

می کشد و اجازه می دهد هوا را اکسیژن و هیدروژن وارد جوش شود، در نتیجه از تداخل


جوش جلوگیری می شود.

مواد تداخل در جوش → اکسیژن

هیدروژن → هیدروژن



خانج از رسیدن السترین به مواد مذاب، گد جو



اجازه می دهد جوش سریع سرد شود و مانع سرد

خوردگی می گردد. همچنین قسمت اعلا سدی

به جوش اضافه کردن اجازه دارد.

نقش دوم: جدا کردن ماده خمیری قط سوجت، حال سدی که جو حلی از حلال است

رو سطح جوش قرار می گیرد و این حالت سدی سطح یک کلاه محافظ روی جوش را می توان

و اجازه می دهد جوش سریع سرد شود. علت این است که این جوش سریع سرد شود

در جوش تری اجازه می گردد.

این روش جوشکاری را روش دستی می گویند. چون روش دستی است، پس نسبت

جوش به مراتب جوشکاری دستی دارد.

۲- روش جوش الکتریکی تحت حفاظت بودر (زیر بودر)

در این روش سیم جوش روکش ندارد و به سطح طلا یا فلز حلال استفاده می شود. در این روش


سیم جوش خام می شود و می تواند برای جوشکاری ها طولانی مدت مورد استفاده قرار

گیرد. در این روش برای اجاز حال سدی با گد جوش با بودر، همان مواد را در ابتدای صورت

گد بودر، خشک کرده و بودر کرده اند، این مواد از یک مخزن به نام مخزن بودر،

همرسان با جوشکاری بودر را روی حوضیک مذاب می ریزد. پس در حقیقت عمل جوش

در این یودر اجام می دهد به مظهر اینم یودر به حوضی مذاب بر خوردن کند یودر
 می سوزد و ایجاد دود می کند و اسید محافظ تشکیل می دهد و خاکستری روی سرد
 جوش قدار می کشد و کل جوش را تشکیل می دهد در این روش قوس زیر یودر می ماند
 و قوس دیده نمی شود.



نویس جان این روش

- اولاً نسیم جوش میخورد است یعنی می توان جوش های طولانی را اجرا کرد چون قوس زیر یودر میخورد است می توان با چشم غیر محافظه حقیم خط جوش نگاه کرد ولی در روش اول اشعه ماورایفیه جوش الکترونی این اجازه را می داد.
- در روش دوم می توان کلاف را باز و بسته کرده و سرعت جوشکاری را تغییر داد. کلاف همان حرارت عمود جوشکاری است در این روش کلاف را در یک خدار دادیم آن هم حرارت اعق دست جوشکاری است پس این روش روش جوش است و ما تیک است و نیازم - جوشکاری نداریم بنابراین در جوشکاری بالایی رود و سرعت جوشکاری بالاست.



السیگه‌های شرایط کارگاه طوری است که امکان نصب ریل وجود ندارد. در نتیجه جوشکاری فقط مله را برضت و حفظ حرکت اخض اگام می دهد. ر جوشکاری نیز اتوماتیک /

در روش هادستی شدت جریان بین ۱۰۰ آمپر تا ۱۴۰۰ آمپر است. ولی در روش زیرپودری

از شدت جریان بالای ۴۰۰ استفاده می شود و تا ۱۰۰۰۰ آمپر هم کاربرد دارد. در این روش

چون از شدت جریان بالایی استفاده می کنند، بنابراین برای جوشکاری ورق‌های خاصیم

مناسب است و درین باس می تواند در زیر ایند کند.

۳- روش جوش الکتریکی تحت حفاظت گاز

در این روش مخزن پودر حذف شده و مخزن گاز را جایزین می کنیم. یعنی همزمان با جوشکاری

گاز رو سطح جوش تدریق می شود و با لایه ای که تشکیل می دهد و سریعاً گاز رو سرد

جوش می نشیند و اجازه می دهد السترین و هدیه قورن وارد مذاب شود. در این روش حالت سرد

در کار نیست و جوش بدون گل است. پس در این روش محافظت جوش ناقص می ماند و

لایه محافظ منظور جلوگیری از سرد شدن سریع جوش می باشد، وجود ندارد. در

نتیجه امکان ترک وجود دارد. این روش فقط معص ورق‌های نازک می باشد.

کارهایی که برای این منظور استفاده می شود، معمولاً سرد و است. بیاسر از کارها

به کارها است و هستند که بهترین نوع آن و می باشد این نوع کار علاوه بر این

تشکیل اسر می دهد، خارج نفوذ السترین می گردد. نوع دیگر از کارها، کارهای حقی


ذخیره استوار هستند، مثل گاز آرگون یا هلیوم. این نوع گازها فقط تسخیر ابروی دهند.

از جن این دو گاز، گاز آرگون سنبلن تریبوده و تبادل حرارتش کمتر است؛ بنابراین -

بیشتر از گاز آرگون استفاده می شود. برای خوشکاری فولاد فقط گاز آکسیژن مناسب است، بنابراین

از آن استفاده نمی گردد. از طرفی گاز آرگون همیوم برای خوشکاری آلومینوم مناسب است و استفاده می گردد.

علت عدم استفاده از گاز آرگون در خوشکاری فولاد این است که با خوشکاری از طریق این گاز بر فولاد تن زیادی



در این بایم ها، حتماً جگانه، فقط روش ها خوشکاری مورد قبول است که برهنای


حرارت الکتریکی باشد. زمانه دور روش اول.

انواع اتصالات جوشی

۱- اتصال مقابل هم - لب به لب

در این حالت قطعات دقیقاً روی هم قرار می گیرند. این اتصال butt joint


در قطب گویند.



۲- اتصال دو هم

در این حالت قطعات دقیقاً روی هم قرار می گیرند. این اتصال butt joint


joint ها نیز می نویسند.



۳- اتصال سیدی

گاهی اوقات، قطعات علاوه بر اینکه روی هم هستند، عمود بر هم قرار می گیرند، مثل

چانه سیدی یا سیدی به این نوع اتصال، اتصال سیدی یا Tee joint می نویسند.



۴- اتصال گوشه

گاهی قطعات یا ورق ها در گوشه به هم می رسند، به این اتصال، اتصال گوشه یا corner joint می نویسند.



می نویسند.



انواع اتصال لب


گاهی نیاز داریم تا دو ورق معادن بر هم را به هم متصل کنیم و استرای آن کار جوش دهم به این نوع اتصال، اتصال لب یا *Edge joint* گویند.



انواع جوش

۱- جوش شیار یا *groove weld*

خطات به هر سطحی که کنار هم باشند در اینجا خط اتصال لب به لب را نشان داده ایم. محل اتصال را در هر دو خط با یکی از خطات یک شیار ایجاد می کنند، یعنی لبه ورق را می ساینند تا یک شیار ایجاد شود، بعد از این شیار ایجاد شده داخل آن با جوش پر می شود. لازم است اجرای جوش شیار ساینده لبه خطات و ایجاد شیار است. به اصطلاحاً آن آماده سازی لبه خطات می گویند. اجرای جوش شیار بسیار مشکل و هزینه بر و وقت گیر است و مقاومت جوش شیار حتی از فلز مادر هم بیشتر است.






Subject: ام. بیرونی

Year: Month: Date: ()


۲. جوش گوشه یا fillet weld

برای اجرای جوش گوشه، قطعات به هر سطحی که مقابل هم باشند، رفته‌اند حالت سید (بدون اینکه آماده‌سازی انجام شود، یعنی بدون می‌بیدن گوشه‌ها)؛ قطعات با جوش هم وصل می‌شود. اجرای این جوش بسیار ساده و سریع است، ولی مقاومت آن خیلی کم است و قبل جوش بسیار جوش مناسبی نیست.



۳. جوش انگشتانه یا plug weld

این جوش بیشتر روی اتصال هارو هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بهترین کاربرد آن در قطعاتی هم می‌باشد. وقتی قطعاتی هم قرار می‌گیرند، می‌توان در حلقه‌ها و حفره‌ها یا سوراخ دایره ایجاد کرد و سپس سوراخ را با جوش پر نمود. این جوش تا حد دردی زیرین نفوذ کرده و آن را ذوب می‌کند و در نهایت اتصال برقرار می‌گردد. اجرای این جوش هم وقت‌گیر بوده و هم پرهزینه می‌باشد، هم‌چنین مقاومت کمی دارد.





Subject: لم شیویا

Year .

Month .

Date .

()

(۷۵)

جوش گام یا slot weld

جوش لوبایی یا کشیده شده است. همانند جوش انباشته است با این تفاوت که شکل سوراخ ورق فرغانی لوبایی است. همچنین اگر ورق کم باشد سوراخ را معمولاً لوبایی اعراضی کنند و همان خواص جوش انباشته را دارد و اجرای آن، حتی از جوش انباشته سخت تر است. از این جوش ها بیشتر در صنعت استفاده می شود.

رایج ۹۰ درجه جوش جام پورت جوش تخته اجرا شده و ۵۰ درجه بیشتر پورت جوش تباری

اجرای سرد

انواع وضعیت جوشکاری

نام تعریف موقعیت جوشکار، الکتروود و قطعات را نسبت به یکدیگر، وضعیت جوشکاری گویند. اگر جوشکار در جوش دستی موقعیت مناسبی نداشته باشد، نمی تواند جوش مناسبی اجرا کند؛ بنابراین یکی از موارد تعیین کننده کیفیت جوش، وضعیت جوشکار است. اگر جوشکار سلسله کافی به محل اتصال نداشته باشد، کیفیت جوش پایین می آید. در جوشکاری ها ما خمایی، چار و وضعیت به شرح زیر داریم:

۱- وضعیت تخت (Flat)

ورق را 45° دوران می دهیم، طوری که ناحیه اتصال یا در کاملاً روم بالا باشد، در نتیجه

برای اجرا جوش، جوشکار الکتروود را کاملاً روم پایین نمی دارد. پس نظریه الکتروود



Subject

Year

Month


Date

()

۷۶

برای جوشن کار بسیار ساده‌ای است و همچنین جوشن کار برای اجرای جوشن می‌توانند

روی قطعات سوار شود.



چون در این حالت مذاب می‌خواهد در طرف پایین حرکت کند، نفوذ مذاب بر روی هر دو

قطعه برابر است. هر دو قطعه در مسیر حرکت مذاب وضعیت یکسانی دارند، همین

نقبتاً جوشن هم بسیار مناسب است.

۲- وضعیت افقی (Horizontal)


گاهی امکان دوران قطعات وجود ندارد و دو ورق را بدون آنکه دوران دهیم، جوشکاری

می‌کنیم. جوشن کار هم می‌تواند سوار قطعه شود و آلت‌رود را هم باید جابجایی نام دارد، بنابراین

تنظیم این زاویه بلا جوشن سخت است. بنابراین کار جوشن کار مسطح است، همین‌چنین

مذاب سمت پایین حرکت می‌کند، نفوذ آن در قطعه پایین بیشتر است و بی در قطعه عمود

کمتر است. کیفیت جوشن نسبت به وضعیت قبل خیلی کمتر است.



وضعیت عمودی (vertical)


در این حالت استرود در مسیر عمودی حرکت می‌کند. گاهی محل دست طوری است که جوشکار

معمولاً جوش را در راستای عمودی جوش دهد. محل درز رو به بالا بودن و عمودی است و

جوشکار بر روی ورق حاکم تسلط ندارد پس باید استرود را از وضعیت قبل هم حایل کرد پس

نمود مذاب در هر دو ورق بسیار کم است و اتصال، اتصال مناسبی نیست. بهترین وضعیت این

حالت زمانی است که جوش از پایین به بالا اجرا شود.






Subject: ...

Year . Month . Date . ()

۷۳ (۲)

وضعیت بالاست با سفتی (over head)

حاصل درز در سفتی است اما از پایین می خواهیم لنگی را جوش دهیم. در این حالت جوشکاری استرود و
 واروم بالا نه می دارد و تسلط کاسه کی خطرات ندارد و دستش می لرزد. چون مسزایام سمت
 پایین حرکت می کند، نفوذش در هر دو خط نزدیک مسزایام مضر است و گاهی نفوذ ندارد.



آند مقاومت جوش را در وضعیت اول صد در صد خدش کنیم در وضعیت دوم 80 درصد در وضعیت
 سوم 50 درصد در وضعیت چهارم 20 درصد می باشد.

شرایط نبود در این مالم ها طایری وضعی نمی باشد پس هیچ وجهی در طراحی و نه در اجرا
 نباید از سه وضعی دیگر استفاده کنیم.


در این مالم ها جوش ، جوشکاری روگ سازه اصلاً وجود ندارد و می در ایران انجام نمی شود.

چون اگر جوشکاری روگ سازه انجام می شود، وضعی نمی باشد تا این احوال.



جوش تیاری

خطا سطح استاندارد که می توان برای جوش تیاری طبق معیار ده در نظر گرفت این است که در سطح خط باشد و درز دارای سه مشخصه به شرح زیر باشد:



مقدار α اگر دو ورق ساییده شود در استاندارد 60° است، ولی اگر فقط یکی از ورق ها ساییده می شود، حدود 45° است. هر چه زاویه تیاری کمتر شود، آنتروپی می تواند از جلاره های پایین بیاید و آن ها را بخورد می کند و ممکن است منذاب تا آخذید نشود و آماز یاد شدن حاصل هم می تواند باعث افزایش حرارت شود و در نتیجه باعث سوختن ورق ها و ایجاد ترکها شود. بر طبق این نام مقدار 5 برابر $2mm$ است تا منذاب بتواند از این حاصل رد شود.

اگر جوش کل ضخامت ورق را ببردند آن جوش تیاری با نفوذ کامل گویند و اگر هر سطحی منذاب نتواند کل ضخامت را ببرد، جوش تیاری با نفوذ ناقص اتفاق می افتد.

در مناطق زلزله خیز اسفاره از جوش تیاری با نفوذ ناقص ممنوع است جوش تیاری با نفوذ ناقص در اتقان ها اصلی مازر، استرا قابل استفاده نیست.



در ارتباط با عمق ریشه، اگر مقدار زیاد ضرر شود، یعنی آن فاصله عمود را نداشته باشیم، در ابتدا

نقطه نوب تیزی اجاز می شود و با سز حراری جوش استریلی آن تعویض می شود. بهترین فاصله بر


عمق ریشه 2mm است.

اگر فاصله ریشه از 2mm بیشتر شود، باید قطع را عوض کرد و بی این نام این فاصله را حداند

با 5mm اجازه می دهد بیشتر اینم برای جلوگیری از ریزش مذاب از این فاصله زیاد، بیاییم

هوتنایک باید بیشتر وقت در آن فاصله قرار دهیم تا مذاب سرد

10mm < S < 2mm



شکل PL backing


بندی ورق هایی که ضخامتشان کمتر از 5mm است (ورق ها نازک $t < 5^{mm}$) بسیار زی

در این نوع ورق ها مشکل است، در نتیجه این نام نروین به سزارین می بیند و لذا باید فاصله


S را رعایت نمود. باید خط جوش بالا و یک خط جوش پایین به این دور وسط هم می رسند

و در نتیجه جوش بسیار با نفوذ کامل اتفاق می افتد. البته برای ورق هایی که ضخامتشان

بیشتر است ($t > 5^{mm}$) خط باید سزارین انجام گیرد.




$t < 5^{mm}$



$5^{mm} < t < 20^{mm}$


و اگر ضخامت ورق ها از 20mm بیشتر است، برتواست بسیار دو طرفه ایجاد شود.



جد جوش تباری

در یک جوش تباری با نفوذ کامل، جد جوش کوچکترین ایجاد مقطع است. البته به صورتی کوچکترین بعد هندسی مقطع جوش، جد جوش نامیده می شود.

۱- در جوش تباری با نفوذ کامل، جد جوش برابر با ضخامت قطع است: $a_w = t$



۲- در جوش تباری با نفوذ ناقص، جد جوش بیشترین ضخامت نداشته و بسته به عمق بسیار است.

$$a_w = h - 3mm$$





در اشکال فوق با جوش برقی قطع است. تویط جوش به هم متصل شده است.

همچنین A_w سطح موثر جوش بسیار بزرگی برای سطح اول است:

$$A_w = a_w \times L_w$$

این سطح کمترین مساحت را در حجم جوش دارد، چون بعدش a_w بزرگ تر است از a ،

توجه کنید است. پس اگر نشانی هم این سطح وارد شود، چون بزرگترین سطح است، تنش

آن حداکثری شود.


پس سطح موثرترین دلیل تعیین کننده است. مثلا اگر این دو قطع

تحت کشش باشند، تنش ها در همان a ایجاد می شود و همچنین اگر دو قطع تحت فشار یا

باز هم a ایجاد می شود. اگر این دو قطع را بخواهیم تکیه هم بکنیم در آن سطح تنش برشی τ

ایجاد می گردد. این تنش ها که در a هم تنش ایجاد می شوند چون جای a بزرگترین سطح است

وجود دارد




روشن طرح جوش بسیار (منفرد کامل)

برای طراحی خاص اتصالات (جوشی یا بیهی) بر اساس محیط در هم؟ همیشه باید دو قطع

و استرل نمود: ۱- قطع وسیله اتصال یا مقطع چهار در، و ۲- تا جایی که بتوان وسیله اتصال

و فلز مادر نیز باید استرل شود.



کنترل فلز مادر σ_c
 (۱) کنترل فلز جوش σ_w

در نهایت باید دو مقطع فوق را کنترل نمود که هر دو مقطع را و گاهی مقطع را تعیین کننده است

کنترل مقطع را: فلز جوش یا هر دو جوش دینر

۱) $T_{aw} \leq \phi_w \cdot T_{nw}$ LRFD نامساری

مقاومت برای جوش ϕ_w × حد الاستیک یا ضریب ایستایی جوش T_{nw} (ضریب کاهش مقاومت جوش)

می تواند متصل کند.

کنترل مقطع را: فلز مادر

$$T_{a_{BM}} \leq \phi_{BM} \cdot T_{n_{BM}}$$

(base metal)

برای دانستن مقادیر ϕ ، T_n ، T_u باید به این نام مراجعه کنیم. جدول صفحه ۳



در دو کسندل فوق حداقل مقدار سبب دو کسندل ، نشان دهنده ظرفیت اعضا و سبب برای

جوش سبب سبب دوم نشان دهنده ظرفیت اتصال است.

طبق جدول در ریفای ، که مربوط به جوش سبب با نفوذ کامل است ، کسندل لازم سبب و

هر قدر به خلد مادر سبب و تحمل کند ، قطباً جوش هم همان مقدار سبب را می تواند تحمل

کند و هم مقاومت جوش از خلد مادر بیشتر است که ما میازیم کسندل مقاومت آن نداریم

برای مثال طبق این جدول برای ورق تحت کشش $\phi_{BM} = 0.9$ و $T_{n_{BM}} = F_y \times A_g$ است.

و طبق مینویم خلد جوش ، جوشی است که باید در آن شرایط زیر را در نظر بگیریم و اگر

آن شرایط قابل اجرا نبود ، بایستی کسندل مقطع را ، را هم انجام دهیم

شرایطی که نیازمند خواهیم بود تا در کسندل را انجام دهیم به شرح زیر است :

جوش هم باید در وضعیت تحت اجرا شود و همچنین با تجهیزات اتوماتیک و بدون

دخالت دست جوشکار انجام گردد. جوش باید دور از عوامل جوشد و استرود سازگار

انتخاب گردد. علاوه بر این موارد تجهیزات جوشکاری باید کسندل شده و جوش در

تست و یازدهی مورد تأیید قرار گیرد.

جوش باید بر طبق آیین نامه AWS II آبرنگ اجرا شود. در محبت دم قطب نوع استرود استرود

شده است

الکترود ها سازگار در جدول صفحه ۱۵۹ مشخص شده است. پس لازم است الکترود



Subject:

Year:

Month:

Date:


()

(۱۵)

های سازگار را بنامیم.

در جدول مذکور مقابل حرف E جوار یا پنج کد نوشته می شود. مفروض بدو هم شرح

زیر است:



k_{50} در سیستم F_{ae} $\rightarrow 3500 \text{ kg/cm}^2$ 1 0

k_{60} $\times 70 = \text{kg/cm}^2$ $\rightarrow 4200 \text{ kg/cm}^2$ 2 1

شان دهنده حدیابی پوش است 70 3 2

حدیابی لغت در داخل استرود 110 4 8

ک جنس استرود

جدول صفحه ۶ برای فولادها متفاوت استرود سازگار آن را ساز آورده است. یعنی از

روشن ها سازگاری استرود این است که مقاومت استرود هم با ورق باید هم خوانی داشته باشد.

گاهی توانیم از هر استرود برای هر ورق استفاده کنیم. اما اگر خواستیم بدون استفاده از

جدول تشخیص دهیم چه استرود سازگار است یا خیر. کلی وجود دارد:

استرود سازگار است که با فلز در شرایط جاری جوشکاری، حدیابی استرود از حدیابی فلز

مادر کم نشود. یعنی کمتر از حدیابی فلز باشد.

مثلاً فرض کنیم فلز در همان فولاد نرم است. مقاومت برای آن 3700 kg/cm^2 می باشد.




$$60 \times 70 = 4200 \rightarrow 4200 > 3700 \rightarrow E60 \checkmark$$

از استاندارد ها دیگر هم می توان استفاده کرد، ولی اصلاً مناسب نیست. مثال فوق در شرایط بار ی
 بود، گاهی شرایط جوئی نظری فوق العاده می شود. ۱- ضخامت ورق بزرگتر از ۱۵mm باشد و ۲-
 یا ورق هایی را هم که هم جوئی می دهد جزو دسته ای هستند که تحت بارها دینامیکی یا ضربی
 قرار می گیرند. در شرایط فوق العاده وضعیت فرقی می کند و حداقل باید یک شماره استاندارد
 را احتیاطی هم در مثال فوق.

دو کد دیگر هم به مربوط به طراحی سوله و نشان می دهد که کاربرد این استاندارد در کدام
 موارد می باشد. مثلاً رقم چهارم گاه اعداد ۱ تا ۴ می شود به نشان دهنده این استاندارد برای
 استفاده در شرایط مختلف است. مثلاً کد ۱ نشان می دهد که استاندارد فوقی ماخته شده است که
 می تواند در تمام وضعیت ها جوئی تحت، احص، عمودی استفاده شود. کد ۲، نشان دهنده
 کاربرد استاندارد در وضعیت تحت و احص است و کد ۳، محرف استاندارد برای استفاده در
 وضعیت تحت است. همچنین کد ۴ نیز برای جوئی در حالت عمودی رو به پایین است.
 کد رقم پنجم به عددی است بین ۰ تا ۱ نشان دهنده جنس پوشش است. مثلاً کد ۰
 نشان دهنده ماهیت سولنوی است و کد ۱ نشان دهنده استاندارد است.



انتخاب استاندارد در ورق ها زیر بار استاتیکی ضخامت ورق ضمیمه تر است با استاندارد
 بالاتر را انتخاب کنیم.



البته عیب این نوع اتصال آن است که توزیع تنش در سوراخ نوزوم یکسان توزیع نمی شود پس باید قیمت یابن را

بانتی این کار برش بریم

مثال: جوش تیاری با نفوذ کامل را به سطح زیر داریم، ظرفیت اتصال را مطابق کنید



۲) کسکف فلز مادر

$$T_{uBM} \leq \phi_{BM} T_{nBM}$$


$$T_{uBM} \leq 0.9 \times [2400 \times (20 \times 2)]$$

$$T_{uBM} \leq 86400$$




جوش گوته

ورق های هر سطح به باشند، نیازی به آماده سازی ندارد. در جوش گوته، مذاب به میزانی در ورق بالا و به میزانی در ورق زیرین نفوذ می کند و اتصال توسط همین نفوذ انجام می گیرد. در حقیقت جوش گوته یک جوش سطحی است و عمق زیادی ندارد.




برای اینکه نشان دهیم تنش هایی در جوش گوته است، فرض می کنیم قطعه باین دور تا دور به قطعه خوقانی وصل شده باشد و تحت تنش کششی قرار دارد؛ آیا سرام آزاد تنش را رسم می کنیم یعنی قطعات را از هم جدا می کنیم و آیا سرام آزاد هر قطعه را ترسیم می کنیم.




چون در رسم در سطوحی که جوش از ورق خوقانی جدا شده است، جوش هایی به توان با یوو هستند که اینها هستند و جوش هایی که عمود بر این دو هستند تحت تنش نیست در حال حاضر باشند.



حال اگر ورق زیرین را بسوزی کنیم در آن حالت قطعه قاعده پایین باقی می ماند که این ستنها
 کلاً برقی هستند؛ بدین صورت که این بار در محل اتصال جوشیم صفت پایین و عاصی ستنها
 از نوع ستن بدشی می باشند.



مقطع جوش عمود بر نیرو



مقطع جوش موازی با نیرو


جوش عمود بر نیرو بهتر از جوش موازی بد نیرو می تواند ستنها وارده شده را
 تحمل کند؛ زیرا حداقل یکی از قاعده ها کشت را تحمل می کند و همان طور که قبلاً زنی شده
 است احتمال در کشتین به شدت عمل می کند. بد اما ستن این نامه مقدرات ملی ما همان نوع منظور
 سهولت در کار مقاومت هر دو جوش یکسان خرد می شود و جوشها کوشه را بر

اما بر ستنها با نام ...



نیروی همواره عرضی می شود. تحت برش هستند و برای برش طراحی می شوند و

بیشتر کنترل مقطع انجام شده است.




بعد جوش نوشته

می خواهیم دو نقطه زیر را بدون اماره سازی و به صورت جوش نوشته به هم متصل کنیم. دو

بعد جوش و با جوش نوشته همیشه تحت تنش است.

شکل خنک جوش



محل جوش به جز نوک جوش در محاسبات به طرری رود.

$$t_e = \frac{a_w \cdot b_w}{\sqrt{a_w^2 + b_w^2}}$$

بعد موثر جوش بدین دلیل مهم است. به شدت موثر در امتداد آن حدالتری باشد. اگر

در حالت خاصی $a_w = b_w$ باشد، یعنی بعد جوش برابر باشد، آن گاه بعد موثر به



صورت زیر مطابق می شود

$$t_e = \frac{a_w}{\sqrt{2}} = 0.707 a_w$$

اینه در عمل اکثر $a_w = \text{طول}$ اتفاق می افتد.

چون جوشکاری این حالت ساده تر و راحت تر است، البته هرگاه معیت از جوشکاری می شود، همیشه تجربه

اینی آن است و جوشکاری در این حالت و در واقع مورد استفاده قرار می گیرد.

مجموع خطوط جوش $\rightarrow A_w = t_e \times L_w = 0.707 a_w \cdot L_w$ \leftarrow سطح مؤثر جوش

طول جوش \downarrow \leftarrow عرض جوش \downarrow \leftarrow گوشه

برای طرح جوش گوشه نیز دو معادله می تواند استدل کرد:

۱- استدل خلز جوش و بحرانی ترین معادله: $T_{a_w} \leq \phi_w \cdot T_{n_w}$ تعیین نشده

۲- استدل خلز ماده: $T_{a_{BM}} \leq \phi_{BM} \cdot T_{n_{BM}}$

قبلاً ثابت شده جوش های گوشه به بیشترین کار می استند و در اکثر موارد مقاومتی کمتر

از خلز ماده دارند؛ بنابراین در طرح اتصال، خلز جوش تعیین کننده است. بر خلاف

جوش تسمیری، در جوش تسمیری خلز ماده تعیین کننده بود، پس بین دو استدل ۱ و ۲

قطعاً کفایت است معادله ۱ را استدل کنیم.

مقاومت تسمیری جوش $T_{a_w} \leq \phi_w \cdot T_{n_w}$ حداقل استر بار ضرب دراری \leftarrow تم جوش تم اتصال \leftarrow می کنند



مقادیر ϕ و T_w در همان جدول صفحه ۱۵۴ این نام آورده شده است. در طرف
چوش های گوشه، مقاومت بادمانس کمی است.

$$\phi_w = 0.75$$

$$T_{nw} = \beta \times F_{nv} \times A_w$$

سطح مقطع چوش \rightarrow A_w
 مقاومت باری چوش در بوش \rightarrow F_{nv}
 ضریب باری (صفحه ۱۵۴) \rightarrow β
 مقاومت باری \leftarrow T_{nw}
 چوش گوشه

این نام

مقاومت باری چوش در بوش (F_{nv})

نستیم نوع الاسترود استفاده شده (مذابی به ریخته شده) تعیین شده است که مذاب

هم به حسب الاسترود تستی دارد. البته من دانم که مصالح بنام فلز فولاد و چوش همواره مطابقت

بیشتری کمتر نیستیم. مقاومت کششی همان دارند.

$$F_{nv} = \frac{1}{\sqrt{3}} F_u \leq 0.6 F_u e$$

حد باری الاسترود \rightarrow F_u
 حد باری در کشش \rightarrow $\frac{1}{\sqrt{3}}$
 مقاومت باری حد باری \leftarrow F_{nv}
 فولاد در بوش

ضریب باری در β

ضریب است بویچتر و مساوی ۱.۰ هم همان دهنده نحوه اجرای چوش و نحوه

کنترل کیفیت چوش است. β ضریب اجزای چوش است.



اگر جوش در بهترین وضعیت اجرا شود $\alpha = \beta$ است. یعنی نیاز کم کاهش نیست و

اگر جوش وضعیت نامحتمل نداشته باشد، باید طبق این نام β مقاومت را کاهش داد

این نام برای β به حالت پیشتر آورده است.

حالت اول: در بهترین حالت $\alpha = \beta$ است. اولین شرط برای رسیدن به بهترین حالت

این است که جوشکاری در شاپ (shop) باشد (جوشکاری در کارخانه). جوشکاری در

کارخانه سردتر انجام شود. در کارگاه بدین منظور به گاهی تجهیزات جوشکاری فراهم

باشد. دومین شرط است. از تجهیزات تمام اتوماتیک است. یعنی جوشکار در اجرای

جوش در حالت بلند ماندن و حفظ کار با روش زیر پیوری و سومین شرط آن است که

جوش حتماً در وضعیت تحت اجرا شود و چهارمین شرط به این صورت است که استرودر حتماً حتماً

باشد و به عنوان شرط آخر هر چه جوش در شرایط کارخانه ای است. اما باید مواظب

بود که جوش به دور از عوامل جوی مثل رطوبت و وزش باد باشد.

این در شرایط در تمام اجرا شود. یعنی آن است که جوشکاری در همه کارهای اجرایی است.

نیم از نام جوش با شرایط فوق اجرا شد، باید بازرسی انجام گردد. بازرسی کیفیت جوش

توسط آزمایش ها مانند معذب، مانند اولتراسونیک و رادیوگرافی انجام می شود.

م. طور خلاصه بازرسی جوش در دو مرحله انجام می شود:



۱. بازرسی با آزمایش‌ها غیر مخرب یعنی آزمایش‌هایی که باعث تخریب اتصال نشود
 مرحله اول، یعنی بازرسی چشمی بسیار مهم است، برای این که ۸۵ درصد عیب‌ها با چشم
 قابل ردیابی است. مرحله اول خود ۱۹ مرحله دارد و شامل کلیه تستی است با ۱۹
 بند و پارامتری که مرحله الف نام نشده می‌توانیم بازرسی مرحله کرب را اتمام دهیم.
 در روش تست عیب‌ها جوش که با چشم قابل رویت نیست، اصلاح می‌شود و باید
 بدانیم که حدود ۱۵ درصد نقص‌ها از داخل جوش است. از مهم‌ترین آزمایش‌ها
 آزمایش غیر مخرب اولتراسونیک است. لامواج مخاصی می‌باشد، اولتراسونیک کار عیب‌یابی
 داخل جوش را اتمام می‌دهد، آزمایش عیب را مشخص می‌کند که اشغال از سوراخ‌هایی با قطر
 و ... بوده است.

در این نام که آمریکا است، اما در این نام ایران هم تفاوتی ندارد.

حالت ۱: $\beta = 0.85$ در نظر بگیریم، یعنی طبق این نام تطابقت جوش را ۱۵ درصد جوش
 دهیم و شرایط را به میزانی داده‌تر کنیم به صورتی که جوشکاری همانند حالت قبل در shop
 اتمام گیرد و فقط با بازرسی چشمی کیفیت جوش را مشخص و معیار آن را بر طرف کنیم.

حالت ۲: $\beta = 0.75$ برای مواردی است که امکان اشغال قطعات به کارخانه وجود نداشته
 باشد و جوشکاری در سایت در صورتی که کار پیروزه، اتمام گیرد. شرایط site و shop یکی
 است باید تفاوتی که در نهایت جوشکاری تمام اتوماتیک اتمام می‌شود و عملیات جوشکاری به



Subject:

Year. Month. Date. ()

۹۰

صورت دستی و توسط جوشکار ماهر انجام می‌گیرد؛ در نهایت بازرسی جیتی کیفیت جوش توسط

افراد مجرب انجام شده و مطابق آن اصلاح می‌گردد.

نکته: بسیار مهم آن است که جوشکاری بهایه روی سازه انجام گیرد و نوع الاسترود باید توسط مهندس این

شده و جوشکاری زیر نظر افراد مجرب انجام گیرد.

بعد از آن که ضریب بازرسی مشخص شد مقاومت جوش تعیین می‌شود.

$$T_{nw} = \beta \times 0.6 F_{ue} \times 0.707 \times a_w \times l$$

همان طور که ملاحظه می‌شود، مقاومت جوش نوشته به ضریب بازرسی، الاسترود، بعد جوش

و طول جوش و حداکثر تارگی که هر جوش تحمل می‌کند بستگی دارد.

$$T_{aw} \leq 0.75 T_{nw} \quad \phi = 0.75$$

ارزیته جوش

برای طرح جوش ها نوشته بهایر است و تیر حجم تعریف می‌شود به نام ارزش جوش R_n

مقاومت یکسانی مستند از جوش نوشته را ارزش طراحی جوش گویند و با R_n است

می‌دهد

$$R_{nw} = \beta \times 0.6 F_u \times 0.707 \times l$$

نویسه l طول cm

تحمل می‌کند

ارزش جوش را برای حالتها مختلف بر می‌کنند



به مثال: ارزش جوشی در Site و با استرود E کام گرفته است به شرح

زیر است:

آند بعد چسب جوشی را $a_w = 1 \text{ cm}$ در نظر بگیریم و طول آن را هم 1 cm باشد:

site, $\beta = 0.75$:

$$R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w = 1560 a_w$$

shop, $\beta = 0.85$:

$$R_n = 0.85 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w = 1766 a_w$$

shop, $\beta = 1$:

$$R_n = 1 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w = 2078 a_w$$

منظای تعریف ارزش جوش

با داشتن ارزش جوش مجدد می توان، مقادیر جوش نوشته را حساب نمود به طوریکه اندر


ارزش در طول جوش ضرب شود، مقدار مقادیر آن به دست می آید:

$$T_{aw} \leq \varphi_w \times R_n \times L_w$$

مثال: برای اتصال ورقی به صفحات 1.2 cm از جوش های نوشته استفاده شده است

آند جوشکاری در سایت انجام شده باشد، با استرود مناسب طول جوش لازم را

حساب کند



استرود مسازگار E 70 $F_u = 4900$

کنترل خازمار دلا، چون نیروی مجرول است

حد اکثری در مورد تحمل فلز $T_{dBN} \leq \phi_{BN} T_{nBN} = 0.9 F_y A_g$

مادر را دستاخی آوریم $T_{dBN} \leq 0.9 \times 2400 \times (20 \times 1.2)$

$T_{dBN} \leq 51840 \text{ kg}$

کنترل خاز جوش را

$T_{d_w} \leq \phi_w \times R_n \times L_w$

$\phi_w = 0.75$

$R_{nw} = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 a_w$

$R_{nw} = 1560 a_w$



ام ویل

Subject:

Year:

Month:

Date:


()

۹۴

$$51840 \leq 0.75 \times 1560 \times 0.8 \times (20 + 2L_w)$$

$$L_w \geq 17.60 = 18 \text{ cm}$$

بعد جلاخل و حد الشرحوش



$$t_2 > t_1$$

$$t_3 > t_2 > t_1$$

۱

۲

باتوجه به جدول صفحه ۱۴۹ این ماده نسبت دهیم داریم:

t_p ضخامت کلاه صفحه تیر =

$$t_p \leq 6 \rightarrow a_{\min} = 3 \text{ mm}$$

بعد جلاخل جوش

$$6 < t_p \leq 12 \rightarrow a_{\min} = 5 \text{ mm}$$

بظهور ضلع سیر (از ترک برداشتن)

$$12 < t_p \leq 20 \rightarrow a_{\min} = 6 \text{ mm}$$

در محل ۳ تن جلاخل ۳ تن

$$t > 20 \rightarrow a_{\min} = 8 \text{ mm}$$

داریم

بعد از آنکه جوش را نیز به نظر بیاید. در آن صورت که اگر جوش جوش از این حد زیاد تر بود، احتمال سوختن شدن ورق نازک تر وجود دارد. بدین معانی حرارت زیاد بوده و قطعاً نازک تر را می سوزاند.

ضخامت ورق نازک تر $\rightarrow a_{max} = t_1$ \leftarrow حد حداکثر جوش

حالت خاص \leftarrow یک جوش گوشه دو قاعده دارد یعنی از قاعده های آن در یک ورق نفوذ


صافند و قاعده شیر در ورق شیر در قاعده ای که سطح ورق را ذوب کرده و نفوذ می کند

که اصطلاحاً بدان نفوذ در بدن گویند و قاعده شیر در یک کناری شکل نفوذ می کند

به آن نفوذ در یک گویند، اما در سواری به بی از قاعده ها جوش در یک باشد.

$$t \leq 6 \rightarrow a_{max} = t$$

$$t > 6 \rightarrow a_{max} = t - 2\text{mm}$$



بعد جوش گوشه مقدار حداکثر و حد اکثر دارد به شرط محدودیت ها حرارتی تعیین

صاف شود، چون ضخامت بیشتر است $t_1 > t_2$ پس جذب حرارت هم بیشتر

است، پس سرعت سرد شدن در قطع t_2 بیشتر است و احتمال ترک خوردن

در آن هم بیشتر صاف باشد ترک خوردگی در ضخامت ها بالا بیشتر است. برای

جلوگیری از این ترک خوردگی ها راه ها مختلف وجود دارد.




۱- بیشترین برداشتن

۲- بیشترین برداشتن


۳- آسترود کجایی رگم هیدروژن، رگم هیدروژن عامل اصلی تکرر است. *کلیه پهنتر هم راه*

مثال: با توجه به شکل زیر ناودانی UNP 300 به ورقین ضخامت 2.0 mm اتصال یافته

است. جوشکاری در سائت اکام یافته است. طول و بعد جوش را بر روی اتصال این ورق و ناودانی



حساب کنید.



$$I) T_{ABM} \leq \varphi_{ABM} \cdot T_{nABM}$$

$$T_{nABM} \leq 0.9 \times F_y \times A_g = 0.9 \times 2400 \times 58.8 = 127008 \text{ kg}$$

$$II) T_{Aw} \leq \varphi_w \cdot T_{nw}$$

انتخاب بعد جوش $t_p = 200 \text{ mm} \rightarrow a_{min} = 6 \text{ mm}$

حالت طاب $t = 10 > 6 \rightarrow a_{max} = 10 - 2 = 8 \text{ mm}$

USE: $a = 7 \text{ mm}$

$$C_p = 0.75$$


$$T_{rw} = R_w \times L_w$$

$$R_w = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times (30 + 2L_w)$$

$$L_w \geq 63 \text{ cm}$$

تکلیباتش در جوش ها نوشته

۱- تکلیباتش ها برش




قطعه تنش برشی در جوش ها ایجاد شود. در بیا اتصال فرض می کنیم قطعه ای به قطعه دیگر تحت

تأثیر نیروی مشخص، متصل شده است و امتداد نیرو از مرکز جوش عبور می کند و آن

تنش برشی است

$$f_x = \frac{T_x}{\Sigma L_w}$$



$$f_y = \frac{T_y}{\Sigma L_w}$$

نیروی در واحد طول تنش
نیستند، بلکه از جوش
ارزش می باشد



$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{\left(\frac{T_x}{\sum L_w}\right)^2 + \left(\frac{T_y}{\sum L_w}\right)^2}$$

$$f_r = \frac{\sqrt{T_x^2 + T_y^2}}{\sum L_w} = \frac{T_d}{\sum L_w}$$


اگر نیرو از مرکز جوش عبور کنند

نسبت می‌دهند، برابر نیرو کل تقسیم بر طول می‌شود.

$$f_r = \frac{T_d}{\sum L_w} \leq \varphi_w \cdot R_{nw}$$

اگر زمانی که نیرو از مرکز جوش عبور نکند، حالات دیگر اطاق می‌آید:

۲- ترکیب تنش‌های برشی و کشش و بچینی



این حالت زمانی پیش می‌آید که نیرو و خطوط جوش هر دو در یک صفحه هستند. تا آنجا امتداد نیلوا



از مرکز جوش عبور کنند. در این حالت چون نیرو از مرکز جوش عبور نکرده است، قطار

نسبتاً به مرکز جوش یک گساور خواهد داشت و این گساور هم داخل صیفم است. H_T حول

محور Z یا حول محور عمود بر جوش ها دوران می کنند. پس علاوه بر نیروی T_y

گساور بیجیتی H_T را هم داریم.

حال می خواهیم اثر نیروی T_y و H_T را در این جوش ها نشان دهیم. در

این حالت مجبور هستیم T_y را به دو مؤلفه تجزیه کنیم و اثرش را جدا جدا حساب کنیم.

نیروی T_x ورق را در دو خطی پایین و در جهت L می نوازند و حرکتش را جدا جدا حساب می کنند.

و جوش ها به تأثیر T_y خواهد داشت. تنش در این جوش ها همیشه برشی است و جهت آن را

نیرو مشخص می کند. پس نیروی T_x در جوش ها در راستای L تنش برشی ایجاد می کند:

$$f_x = \frac{T_x}{\sum L_w} \quad f_x \text{ تنش برشی و نیرو در واحد طول است.}$$

نیروی T_y هم در جوش ها برش ایجاد می کند و در راستای L تأثیرش ندارد:

$$f_y = \frac{T_y}{\sum L_w}$$

در نهایت گساور بیجیتی ایجاد شده به صورت زیر است:

$$H_T = T_x \cdot e_1 + T_y \cdot e_2$$


علامت $+$ در شطرها مشخص می شوند. این دو مؤلفه T_x و T_y در جهت گساور ایجاد کنند ما



هم جمع می شوند و آن در خلافا جهت هم گشتاور ایجاد کنند، از هم تضریق می کنیم به طور

مثال در شکل فوق در جهت عقربه ها ساعت گشتاور ایجاد می کنند پس علامت مستحقا

بود



اندک گشتاور بیخیتی

اندک بی مقطع توید، تکر بیخیتی H_T

وارد شود، در هر نقطه حاصله r بیستند

برقی (H) حاصل می شود. از رابطه زیر حساب می شود:

$$J = \int r^2 dA$$

$$\tau = \frac{H_T \cdot r}{r}$$

مقاومت بیخیتی مقطع گشتاور اینرشی بیخیتی مقطع

$$J = \int r^2 dl$$

اتسداد مرکز یا حلقه


بسی اندک گشتاور بیخیتی در جوش ها هم تنش برقی است. در هر نقطه تنش برقی

مقاومت است و نمی توان J را با f_x و f_y جمع زد، چون جهت آن مشخص نیست میزان

تنش ها را هم، رومولف تجزیه کنیم تا بتوانیم با f_x و f_y جمع بزنیم مرکز جوش و

محورها را در نظر می گیریم. نقطه ای دلخواه از جوش است تا در فاصله r از آن نسبتا

به مرکز جوش قرار دارد.



$$F_x' = r \sin \alpha = \frac{M_T \cdot r}{\int (x^2 + y^2) ds} \times \frac{y}{r}$$

$$F_x' = \frac{M_T \cdot y}{I_x + I_y}$$


در طول مختصات تقصیر آن را قرار

خواهیم دادیم بهترین ما را

$$F_y' = r \cos \alpha = \frac{M_T \cdot r}{I_x + I_y} \times \frac{x}{r}$$

با سرتودا باشد

$$F_y' = \frac{M_T \cdot x}{I_x + I_y}$$




$$F_r = \sqrt{(F_x + F_x')^2 + (F_y + F_y')^2}$$

برای بدین کارهای دیگر
شما را می توان از روش است.



$$f_y \leq \phi R_{nw}$$

۳- ترکیب تنش برشی و کشش و گسار خمشی



آرامش و نیروی وارد به خطوط جوش از مرکز جوش عبور نکنند و همچنین نیروی خطوط

جوش در یک صفحه قرار نگیرند، مثل این شکل که نیرو در صفحه K و Z است و بی خطوط -

جوش که پشت صفحه هم هست در صفحه K لا است. گسار و این نیرو نسبت به مرکز

جوش، گسار حول Z می شود، چون محور عمود بر صفحه K است.

این گسار نسبت به خطوط جوش این دفعه از جنس جوش است. برای حل مسائل نیرو

و دو مؤلفه تحریف می کنیم. نیرو T صفحه را از ستون جدا می کند و تنش برشی ایجاد

می شود در جهت Z .

$$f_z = \frac{T_z}{\sum L \omega}$$

نیروی T_y باز هم نیروی برشی اجاز می‌کند، این نیرو فقط را به سمت پایین می‌کشد:

$$f_y = \frac{T_y}{\sum L \omega}$$


f_z و f_y تنش ناشی از نیرو هستند.

$$M_x = T_z \cdot e_1 \pm T_y \cdot e_2$$

اثر گسار و خمشی در صفحه، تنش‌های کششی و فشاری است و در جوش تنش‌های

برشی است و میزان آن به شرح زیر است:

مردود مقطع جوش حاصل x → $\sigma_{w_x} = \frac{M_x}{S_{w_x}}$ **اثر گسار و خمشی در جوش‌ها**
به عنوان مثال:



$$\sigma_{w_x} = \frac{I_x}{d \times \frac{h^3}{12}} = \frac{h^2}{3}$$


$$I = \frac{bd^3}{12}$$

$$f_r = \sqrt{(f_z + f'_z)^2 + f_y^2} \leq \varphi_w \cdot R_{nw}$$



مثال: اگر جوشکاری در شاپ انجام گردد و از جوش های گوشه استفاده شده باشد مطابق

الترود مناسب، بعد جوش را حساب کنید.



$$f_y = \frac{20000}{80} = 250$$

$$e = \frac{40 \times 0 + 2 \times 20 \times 10}{80} = 5 \text{ cm}$$

$$M_T = 20000 \times (40 - 5)$$

$$M_T = 700000$$

$$f'_x = \frac{M_T \cdot y}{I_x + I_y} = \frac{700000 \times 20}{24667} = 567$$

$$f'_y = \frac{M_T \cdot x}{I_x + I_y} = \frac{700000 \times 15}{24667} = 426$$

$$I_x + I_y = \frac{40^3}{12} + 2 \times 20 \times 20^2 + 40 \times 5^2 + 2 \times \frac{20^3}{12} + 2 \times 20 \times 5^2 = 24667$$

$$f_r = \sqrt{567^2 + (250 + 426)^2} = 882 \leq \varphi R_n$$

$$\Rightarrow 882 \leq 0.75 \times 1766 \times a_w \Rightarrow a_w \geq 0.66$$

$$\Rightarrow \text{use } a_w = 7 \text{ mm} \quad \checkmark \quad \text{بسیار}$$

$$R_n = 0.85 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 a_w = 1766 a_w$$



Subject:
Year:

Month:

Date: ()


۱۴۰۵

$$t_p = 17.5 \rightarrow a_{\min} = 6$$

$$t_1 = 15 > 6 \rightarrow a_{\max} = 15 - 2 = 13$$

مثال: ورق قائم مقابل به صورت دو طرفه به بال ستون جوش داده شده است. ابعاد جوش

را بدست آورید.



$$f_y = \frac{20000}{80} = 250$$

$$M_x = 20000 \times 20 = 400000 \quad , \quad f_z = \frac{M_x}{S_x} = \frac{400000}{\left(\frac{40^2}{3}\right)} = 750$$

$$f_r = \sqrt{250^2 + 750^2} = 790 \leq \varphi R_n$$

$$790 \leq 0.75 \times 1766 \times a_w \rightarrow a_w \geq 0.59 \rightarrow \text{use: } a_w = 6 \text{ mm}$$

$$t_p = 17.5 \rightarrow a_{\min} = 6$$


$$t_1 = 15 \rightarrow a_{\max} = 15$$



حال یک پروفیل حوضی به ابعاد 40×20 به ضخامت 1.5 cm دور تا دور به بالاستون

HEB 240 حوض شده است. در اتصال از جوش گوشه استفاده شده است. اگر چه نظری

در نهایت اتمام شده است با انتخاب استرود مناسب بعد جوش مناسب را حساب کنید.



$$f_x' = \frac{M_T \cdot y}{I_x + I_y} = \frac{12 \times 10^5 \times 20}{36000} = 666$$

$$f_y' = \frac{M_T \cdot x}{I_x + I_y} = \frac{12 \times 10^5 \times 10}{36000} = 333$$

$$I_x + I_y = 2 \times \frac{40^3}{12} + 2 \times 20 \times 20^2 + 2 \times 40 \times 10^2 + \frac{2 \times 20^3}{12} = 36000$$

$$f_r = \sqrt{666^2 + 333^2} = 745 \leq \varphi R_n$$

$$745 \leq 0.75 \times 1560 \times a_w \rightarrow a_w \geq 0.64 \rightarrow \text{use } 7 \text{ mm}$$

$$R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 a_w = 1560 a_w$$



Subject: الزم سیویل

Year: Month: Date: ()

۱۴۰۹

$$t_p = 17 \rightarrow a_{min} = 6$$

$$t_1 = 15 \rightarrow a_{max} = 15$$

حسابه را برای بار دوم برای سیرک $F_u = 25t$ حل می‌کنیم

$$f_y = \frac{25000}{120} = 208$$

$$M_x = 25000 \times 50 = 1250000$$

$$f'_z = \frac{M_x}{S_x} = \frac{1250000}{1333} = 937$$

$$S_x = \frac{I_x}{c} = \frac{26667}{20} = 1333$$

$$I_x = \frac{2 \times 40^3}{12} + 2 \times 20 \times 20^2 = 26667$$

$$f_y = \sqrt{208^2 + 937^2} = 960 \leq 0.75 \times 1560 \times a_w \rightarrow a_w \geq 0.82$$

$$\text{use: } a_w = 9 \text{ mm}$$

مثال: برای اتصال سیرک ستون از دو ورق پان خودمانی و تسمانی استفاده شده است. اگر

جوشکاری در Shop باشد با انتخاب آلتروود مناسب ابعاد ورق های اتصال، طول و جود

جوش لازم را برای اتصال سیرک آن ورق ها حساب کنید.

$$M_u \leq \phi M_n$$

$$M_u \leq 0.9 \times [2400 \times Z] \rightarrow M_u \leq 0.9 \times (2400 \times 1160 \times 1.12)$$


$$M_u = 2806272 \rightarrow F_u = \frac{28 \times 10^5}{40} = 70000 \text{ kg}$$



Subject: ()
Year: ()

Month: () Date: ()

2023



طراحی مقطع ورق اتصال

$$F_d \leq \varphi T_n$$

$$70000 \leq 0.9 \times [2400 \times A_{pL}] \rightarrow 70000 \leq 0.9 \times [2400 \times 15 \times t_{pL}]$$

$$t_{pL} \geq 2.16 \rightarrow \text{use : } t = 2.5 \text{ cm}$$

$$T_{aw} \leq \varphi_w \cdot R_{nw} \times L_w \rightarrow 70000 \leq 0.75 \times 1766 \times 1.0 \times (15 \times 2 \times L_w)$$

$$L_w \geq 18.9 \rightarrow \text{use : } L_w = 19 \text{ cm}$$

$$R_{nw} = 0.85 \times 0.6 \times 4900 \times 0.707 \times a_w$$

$$t_p = 2.5 \rightarrow a_{\min} = 8 \text{ mm}$$

$$t_1 = 13.5 \rightarrow a_{\max} = 13$$

$$\text{use : } a_w = 10$$




Subject:
Year:

Month. Date. ()

۱۵۸۱

تمرین - مثال حقوق را برای جوش تشریح حل کنید و صفحہ متصلہ جان تدریجاً طرح

غایب





اتصالات پیچی

منظور از اتصال جوشی ایجاد یک اتصال دائمی است و این اتصالات پیچی چیزی است که اتصالات موقت هستند.

یعنی هر زمان می توان اتصال را باز کرد و تعمیر داد. جوش سردترین و ارزان ترین و اعتبار

ترین و مطمئن ترین اتصال است. اتصالات پیچی معمولاً پرهزینه و وقت گیر است و این در

بعضی موارد بصورت هستیم از اتصالات پیچی استفاده کنیم. البته هر چه به این اتصال جوشی

وجود داشته باشد، گه با یک اتصال به صورتی جوشی اجرا کرد. اتصال پیچی دقت زیادی را

من طلبد و به اندازه جوش محکم نیست. در محاسبات حجم این ماده مقررات ملی ساختمان به

نوع از بیج ها مورد بررسی قرار گرفته اند:

CL 4.6

A 307

1- بیج معمولی:

دانشاندار ASTM آمریکا - استاندارد اروپا C 158

C.L 4.6

class $F_u = 4000 \text{ kg/cm}^2$ حد انعطاف

$F_y = 0.6 \times 4000 = 2400 \text{ kg/cm}^2$ حد جاری شدن

این بیج از جنس فولاد نرم می باشد که در بوطیم استاندارد آمریکا (ASTM) مفروضه

ندارد و فقط یک استاندارد در استاندارد 158، اعداد نشان دهنده حد انعطاف بیج و حد

جاری شدن بیج می باشد. در بهره برداری می توان این بیج ها را محکم بست و دوباره

کشش می شود؟ فایده این جوش بیج با مطمئن است، هر تعدادی که با این اتصال ایجاد کرد



استفاده کرد. منظور از اعضا درجه ۱: ستون و شاه تیر و ممرار بند است که با مندرم شد
 یکی از این اتصالات ها که مازة مندرم می شود. اعضا درجه ۲ نیز می توان تیر خردی و اتصال
 تیر خردی به شاه تیر به شمارش آمد.

۲- پیچ نوع درم یا پیچ های بر مقاومت

CL 8.8

A 325

(150)

(ASTM)

$$F_u = 8000 \text{ kg/cm}^2 \rightarrow F_y = 0.8 \times 8000 = 6400 \text{ kg/cm}^2$$

این پیچ ها معمولاً از جنس فولاد با کربن متوسط است و مثل نوع اول بوده و سخت تر و

CL 8.8	استاندارد ASTM	حسناً تر است.
$F_u = 8000$	$d < 24$	$F_u = 8000$
$F_y = 6400$	$d > 24$	$F_y = 7250$

d در خط پیچ

در این نوع پیچ ها می توان در هر دو سمت سرد و پیچ از خود کربن نشانی نشان می دهد تا ممره
 مثل شود. از این پیچ ها می توان در تماس اتصالات اتطابق، اصطکایی اعضا درجه ۱ و ۲ می توان
 استفاده کرد.

(150)

(ASTM)

CL 10.9

A 490

۳- پیچ نوع سوم

$$F_u = 10000 \text{ kg/cm}^2, F_y = 9000 \text{ kg/cm}^2$$



Subject

Year. Month. Date. ()

دالام

این پیچ از فولاد آستر است. این پیچ از نوع بی مقاومت اعلا است و بسیار خست و مرغوب

است و بی در خط میخاردهم بی نوع دوم و سوم را از نوع بی که بی مقاومت می دانند.


هر قدر بی کلاس بی بالاتر باشد، خست تر بوده و مرغوب تر است. همچنین با اخترا

کلاس بی فاصله بین حد های خست و برای کمتر می شود و قسط پذیر آن کاهش می یابد.

بی بی معمولاً از بی nut یا سر بی شکل شده است، در اکثر این نامه ها nut شش

ضلعی است. قطر بی منظور قطر بی منظور بی است (d)، محل زروه ها یا دندان ها

در قطر بی منظور بی می شود.



مساحت مقطع بی بی

وقتی بی نوییم طول بی منظور طول بی است

بدون کلاهک، ممکن است از زروه باشد و این

دارد قسمتی از زروه نباشد.

بی بی کلاس بی سه در زروه هستند، اکثر بی بی های A307 می باشند و بی در بی بی ها بی مقاومت

قسمتی از بی بی زروه می شوند که آن

برای بستن بی بی و اکثر قطری بی بی nut لازم است. همچنین بی بی و اکثر قطری

هم باشد زیرا در هر دو قرار دهیم اتحاد بره قبل nut است و تقریباً بی بی مهم تر

انواع اتصالات پرسی

انواع اتصالات را از نظر رفتار می توان به سه دسته تقسیم نمود:

۱- اتصال ساده (تک-تک)، ۲- اتصال عمومی، ۳- اتصال بزرگ، ۴- اتصال اصطفاکی


اتصال ساده

برای اجرای تک اتصال اتطافی خطاتی که می خواهند بهم متصل شوند، قبلاً سوراخکاری

می شوند و بیج در محل مورد نظر قرار می گیرند، در این حالت هر سه را با آچار استانداردش قضا

تا حد اولیه سفت می کنند. در اتصال اتطافی حداولیه نباید تحریف حلقی است که یک شخص با ابزار

مخصوص همان مرده با جانی که می تواند، با نیروی دستیست هر سه را سفت می کنند.



هر پرسی با قطر مشخص، یک آچار مخصوص دارد. در این حالت شخص قطر از نیروی دست

استفاده کرده و در تنش و روی آچار وارد می کند. در حالت اولیه حتما چندان بین در قطع وجود

ندارد. اگر این قطعات تصامیری P_4 قرار بگیرند، چون خستاری بین قطعات وجود ندارد

قطع که حوقانی قطاری به سمت راست و قطع که برین به سمت چپ حرکت می کنند. در این

حالت نیرو از طریق نمی کردن منتقل شده است. در فصل مشترک دو ورق بیشترین



نیروی برشی به وجود می آید. پس تیمسار در اتصالات ماده بیچ ها تحت بردش قرار

می گیرند. به این نوع اتصال اتصال برشی یا معمولی نیز می گویند.



$$V = P_y$$

فصل مستند

نوعار نیروی برشی در برش بیچ

ظرفیت برشی بیچها = P_{max}

تشریح نیروی برشی بدو دهانه در دهانه

در این نوع اتصالات تمامی مراجع ظرفیت برشی بیچ ها است

روی هم را خنثی

اتصال بیچ


بیچ ها بیچ ها سر پون یا بیچ ها طلا حکا دار می باشند و مثل بیچ زروه ندارند

و معمولاً هم از جنس فولاد نرمه می باشند. بیچ ها را تا $900^{\circ}C$ گرم می کنند

(فولاد سنج شده) و بلافاصله این فولاد سنج شده و گرم را در محل اتصال قرار می دهند و


استرای بیچ را به وسیله یک تکیه بله می دارند و استرای میسر را با یک بیچ کوب می گویند.

و فولاد که نرم است، کم شده و نسیم طلا حکا می بردد.



بعد از اینکه اتصال برقرار شد، پدیده شروع به سرد شدن می کند و منتظر می ماند، اما وقتی می خواهد منتظر بماند ورق جام هم خنک می آید، هر چه پدیده بیشتر سرد می شود خنک تر می شود و در نهایت پدیده کاملاً سرد شده، این خنک تر می رسد.

تبادل بین پدیده و در نظر بگیریم:



ورق ها تحت فشار قرار می گیرند و پدیده

تحت کشش، حال آنکه نیروی P_u وارد شود،

در اثر وجود خنک تر، منحنی اصطکاک، خنک تر $T = N$ کشش

ایجاد می شود و دید ورق ها را نگاه می کنیم و می بینیم که اصطکاک بین دو ورق تحمل می شود

تا زمانی که:

$$P_u < F = \mu \cdot N$$

نخستین پدیده داخلی است.

ولی اگر:

$$P_u > F = \mu \cdot N$$

در هر شروع می کنیم که در نهایت ورق فوقانی به پدیده کشش می کشد و در نهایت وقتی پدیده

بر برده شد، اتصال هم می پاره می شود، یعنی حداکثر نیروی تحمل می شود در این زمان است.

$$P_{u\max} = \mu \cdot N + V$$

ظرفیت برشی پدیده ها

تحت شرایط یکسان اتصال برقی نیروی بیشتری را تحمل می کند، اتصال ساده فقط مشکل

خارجی است، حال آنکه اتصال با جوش می تواند ظرفیت بیشتری داشته باشد و اصطکاک با هم



Subject
Year.

Month. Date. ()

۱۱۵

تصل کنند نیروی اصطکاک به ضریب اصطکاک در μ و نیروی خستاری در N بستگی دارد.

ضریب اصطکاک حدود مشخصی دارد ولی نیروی خستاری قابل تشخیص نیست و به عوامل زیادی

بستگی دارد. در نتیجه در طراحی به نحو اطمینان از نیروی اصطکاک کلاً صرف نظر می کنند و آن

را مانند اتصالات مبادره طراحی می کنند. اما در مواردی جدید بسیار از پیچ استفاده می کنند.

چون اجزای پیچ بسیار مستطیل و وقت زیادی می باشد.

اتصال اصطکابی با بستن بستده

وقتی می خواهند قطعات را به هم متصل کنند، این رفته بعد از این مرحله با جدا اولیم بستن بستده


مجدداً با هر روشی (درخواه) مهره را بیشتر سفت می کنند. سفت کردن مهره با جدا اولیم را

اصطلاحاً سفت کردن مهره با جدا اولیم می گویند.

$$P_y \leq f = \mu \cdot N_b$$

در این اتصال سفت کردن حد ثانویه با درست اطمینان پذیر نیست و بایستی با اجزای بزرگتر یا

بسیار شعله یا وزن مشخصی اجزا استفاده می کردند.



خوبی کشش است.



وقتی مهره تا حد ثانویه سفت می شود، از این حالت قطعات به هم دستگیر خستار وارد می شوند و وقتی

قطعات به هم دستگیر خستار وارد می شوند، خود بیج تحت کشش قرار می گیرد. پس هر قدر مهره

را بیشتر سفت می کنیم، خستارین دو قطعه بیشتر می شود. به طوریکه اگر کمی بتواند جدا از

حدود 5.5 دور از حد اولیه مهره را سفت کند، این کشش به حدی برای بیج رسیده و بیج پاره می شود.

یعنی آخرین حدی که می توان بیج را جدا کند 5.5 دور است. ولی اگر بخواهیم با ضربات امنی

بیش برویم، حد اکثر دوری که می توان بیج را جدا کند 5.75 دور است. اگر مقدار آن از این

حالت جدا تر برود، بیج در حالت کشش قرار می گیرد. برخلاف بیج، در این اتصال

N_2 (سردی خستاری) مشخص است. در اتصال بیج N_1 را در این مشخص می کردند و اما

معمول بود و بی در این اتصال با 1 متر N_1 را بستن مهره مشخص می کنند.

حرف از ای در اتصال، اصطلاحاتی است که قطعات را می بخیزند

منبای طراحی اتصالات اصطلاحاتی همان سردی اصطلاح است. البته گاهی بخیزش دو قطعه

مهره است مانند اتصال مفصلی تیر به تیر یا اتصال سازه تیر به تیر. در آن صورت اتصال


را ساده در نظر می گیریم. اتصال اصطلاحاتی، اتصال بسیار محکم و مطمئن است، ولی اجزای

آن بسیار سفت بوده و در صورتی که مهره کمی بیشتر سفت شود، کل اتصال منهدم می



انواع اتصالات ام خطائی

۱- بردش در سطح مقطع پیچ ها



$$\phi = 0.75$$

در اتصالات

این نام مشخصه F_{nv}

می باشد.

مقاومت برای پیچ در بردش $F_{nv} \phi \leq \frac{P_u}{n \cdot A_b}$ تنش بردش F_{nv}

تعداد پیچ n سطح مقطع $A_b = \frac{\pi d^2}{4}$

$F_{nv} \phi$ را این نام مشخصه می باشد و مقایسه آن را از جدول صفحه ۱۶۳ این نام


استخراج خواهیم نمود.

پیچ های بر مقاومت برابر در نوع هستند در جدول حقوق اندک در دو نوع آن آماره شده

است.

الف) حالتی که فصل مشترک دو ورق در ناحیه زروه ها قرار می گیرد در این حالت پیچ مقاومت


کمتری را تحمل می کند.



$$0.45F_u$$

ب) حالتی که فصل مشترک دو ورق یعنی محل تحمل بردش علاوه بر خارج از محل زروه ها

است. در این حالت پیچ مقاومت بیشتری دارد.




$$0.55F_y$$

در مسائل طراحی عددی عددی بولت را $0.55F_y$ را در نظر خواهیم گرفت.

مضور از قطع دندان شده در جدول یکا میسر داده است از این مقدار 0.75 .

۲- کشش در سطح پیچ ها



$$\phi = 0.75$$

$$F_{nt} = \text{جدول آیین نامه}$$

$$F_{nt} = 0.75F_y$$


$$f_{yt} = \frac{T_y}{n \cdot A_b} \leq \phi F_{nt} \rightarrow \text{تفاوت کششی پیچ}$$

سطح مقطع پیچ سلاخ در پیچ

ما در طراحی توجیه بر زروه ها نخواهیم داشت و A_b سطح مقطع کامل است و چون

این نامه خودش سطح پیچ را کاهش داده و F_y را به 0.75 ضرب کرده است.

۳- لرزانی بدنه که پیچ یا بستن ورق در اثر تماس مستقیم



این موضوع زمانی رخ می دهد

که اولاً بست در شکل افقی بر ورق



به سمت چپ حرکت کرده و باعث شود بیشتر در پیچ ها ایجاد شود. علاوه بر این


این برش ها ممکن است به صورت موضعی رانشی از تماس ورق به پیچ باعث به شدن ورق یا

پیچ شود. کشش لرزیدگی را فقط در زمان وجود سید برشی انجام خواهیم داد.

به شدن یکا ناپایداری است. شبیه جاری شدن حد برای اما لسیختگی یکا قطع است بر

اساس تنش ها چند محوری به تنش کششی محوری. این تنش ها حاصل خواهد پیچ را از حالت پایه

خارج کند ولی قطر سوراخ اجازه نمی دهد (5).



تنش دوتیگ تنش در پیچ ایجاد می شود و باعث

می شود مقاومت یکا ضعیف بالا برود. در این

حالت لرزیدگی رخ می دهد.

$$F_{up} = \frac{P_4}{n \cdot A \cdot t} \leq \phi F_{up}$$

$$\phi = 0.75$$

مقاومت یکا ← قطر پیچ

$$F_{up} = \text{صفحه 166 این نام}$$

مقاومت لرزیدگی تابع "A" (قطر سوراخ) است. هر قدر قطر سوراخ نزدیک به قطر پیچ

باشد تنش دو صورت σ_1 بیشتر می شود ولی اگر سوراخ خیلی از پیچ بزرگتر باشد ممکن

است σ_2 اصلاً ایجاد نشود. پس این نام دوتیگ سوراخ معروض می کند.



Subject:
 Year: ()

Month: Date: ()

(۱۲۰)

برای سوراخ های استاندارد

فاصله کید سوراخ تا لبه حتماً ۱.۵


$$F_{np} = 1.2 \frac{L_c}{d} F_t$$

تنگ شدن پهنایی ←
قطر پیچ ←

حدسختی پیچ یا ورق

$$F_{np} \leq 2.4 F_t$$


$$F_u = \min \{ \text{مقاومت پیچ یا ورق} \}$$



مثال: برای اتصال ورقی به عصب ۲۵ cm ضخامت ۱.۲ cm پهنای لبه از ۶ پیچ

استفاده شده است. قطر پیچ جای لازم برای این اتصال را طراحی کنید. (پیچ از جنس

A490 می باشد.)





۱) ستون خیزمار

$$P_u \leq 4 \cdot P_n$$

$$P_u \leq 0.9 \times [2400 \times (20 \times 1.2)] = 51840 \text{ کیلو}$$

۲) ستون بیج

سخت در بیج

$$F_{cr} = \frac{P_u}{n \cdot A_b} \leq 4 F_{cr}$$

$$\frac{51840}{6 \times A_b} \leq 0.75 \times [0.45 \times 10000]$$

$$A_b > 2.56 \approx 118$$

$$f_{up} = \frac{P_u}{n \times M \times t} \leq 4 F_{up}$$

$$f_{up} = \frac{51840}{6 \times 1.8 \times 1.2} = 4000 \leq 0.75 \times 2.4 \times 3700 = 6660$$

$$f_{np} = 1.2 \times \frac{4.1}{1.8} \times F_u = 2.7 F_u \leq 2.4 F_u$$




Subject: ام شبانه
Year: ()

Month: () Date: ()

۱۳۲۵

۴- ترکیب برش و کشش



گاهی در مقاطع هم نیروی داریم که می خواهد مقاطع را روی هم بکشد و هم نیروی داریم که می خواهد مقاطع را تحت کشش قرار دهد. تنش نرمال و تنش کششی را می توان با هم جمع زد. پس برای جمع کردن از اندر کشش استفاده می کنیم. اما سیداد دیگری که در بیج ها وجود دارد این است که اندر کشش حتی است یا چند این نام این اندر کشش را نیم حتی در نظر می گیرند. بنابراین طبق این نام داریم:

$$I, f_{ar} = \frac{P_u}{n \cdot A_b} \leq \phi F'_{nr}$$

وجود نیروی کششی، تقویت برش را

تقویت برش کاهش یافته یا اصلاح شده $F'_{nr} \rightarrow$

کاهش در هر

$$II, f_{ut} = \frac{T_u}{n \cdot A_b} \leq \phi F_{nt}$$

F_{nt} تقویت کاهش یافته کششی (معملاً وجود نیروی برشی)

$$F'_{nr} = (1.30 - \frac{f_{ut}}{\phi F_{nt}}) F_{nr} \leq F_{nr}$$

سه نیروی کششی



امید سازه

Year. Month. Date. ()

۱۳۳۰

$$\frac{f_{ut}}{\varphi f_{nt}} \geq 0.3$$

$$F'_{nt} = \left(1.30 - \frac{f_{ut}}{\varphi f_{nt}} \right) F_{nt} \leq F_{nt}$$


محدود کننده

آندست‌ها $\frac{F_u}{\varphi \cdot f_{nt}}$ و $\frac{f_{ut}}{\varphi f_{nt}}$ بوی‌تار ۰.۳ باشند، توجهی وجود

گشت و بردن نداریم

مثال برای اتصال بی‌استر IPE 330 به بی‌استون از ورق استرایی استفاده شده

است. ظرفیت را در این اتصال دست آورید



این اتصال را اتصال مفصلی است. چون گشاور در این اتصال وجود ندارد و اتصال از جان

اتفاق افتاده است.

$$F_{ur} = \frac{30000}{8 \times 3.14} = 1194 \leq \varphi F'_{nr} = 0.75 \times 0.95 \times 8000 \leq$$

$$F_{ut} = \frac{25000}{8 \times 3.14} = 995 \leq \varphi F'_{nt} = 0.75 \times 0.85 \times 0.75 \times 8000 = 3825 \checkmark$$

$$F_{nr}' = \left(1.3 - \frac{995}{0.75 \times 0.75 \times 8000} \right) F_{nr} = F_{nr}$$

1.07

$$F_{nt}' = \left(1.3 - \frac{1194}{0.75 \times 0.45 \times 8000} \right) = 0.85 F_{nt}$$

0.85

در اتصال فوق العاد $N_u = 30 T$ و $Q = 40 T$ با استفاده از اینج را

$$F_{ur} = \frac{40000}{n \times 3.14} \leq 0.75 \times 0.45 \times 8000 \quad n > 4.7 \rightarrow n = 5$$

$$F_{ut} = \frac{30000}{n \times 3.14} \leq 0.75 \times 0.75 \times 8000 \quad n > 2.1 \rightarrow n = 2$$

use: 6